Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11616215
vom: 09.10.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002689081
Besichtigt am:	09.10.2026 12:06
Berichts-Nr:	11616215
FIN:	WVGZZZCR9PD009452



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11616215
vom: 09.10.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touareg
HSN / TSN:	0603 / COB
Erstzulassungsdatum:	31.01.2023
Laufleistung:	51.777 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Meloe-Blue-Kristalleffekt
Farbe Dach:	Meloe-Blue-Kristalleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	170 kW (232 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Kristallgrau / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	32 Tag(e)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11616215
vom: 09.10.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Leichtmetallräder "Sebring" 8,5 J x 19in Anthrazit, Volkswagen R

6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l

6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l TDI, 170 kW

8-Gang-Automatikgetriebe für Allrad

Abgas-Endrohr verchromt, links und rechts, im Stoßfänger integriert

Abgasnorm EU6 AP

AdBlue-Tank mit 24 l Fassungsvermögen

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite

Aktion

Akustik-Paket Extra

Allradlenkung

Ambientebeleuchtung 30-farbig

Ambientepaket für R-Line

Anhängevorrichtung elektrisch anklappbarinkl. Anhängerrangierassistent "Trailer Assist"

App-Connect

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar und abblendend, Beifahrerspiegelabsenkung und Memory

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Ausstattungspaket "Komfort"

Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Automatisches Sperrdifferenzial

Batterie 580A (105AH)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Chromleisten an den Seitenfenstern

Connectivity-Paket inkl. Telefonschnittstelle

Dachhimmel in Soul-Schwarz

Dachreling schwarz

Dekoreinlagen in Aluminium "Silver Wave"für Instrumententafel und Türverkleidungen

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für AM-/FM-Empfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 120-180 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer, für Proaktives Insassenschutzsystem

eCall & bCall

Einbauteile f.6 Zyl.Motor

Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz

Einstiegsleisten in Edelstahl, beleuchtet, vorn mit "R-Line"-Logo

Elektronische Parkbremse

ergoComfort-Sitze vorn

Erweiterung auf Parkassistent "Park Assist Plus", vorbereitet für fernbedientes Parken

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrerassistenzpaket "Plus"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrprofilauswahl inkl. Fahrprofil "Comfort"

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -760-

Fahrzeugrückkauf

Federung Standard

Fernentriegelung für Rücksitzlehne

Fernlichtassistent "Light Assist"

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Ganzjahresreifen 255/55 R 19

Gepäckraumabdeckung mit elektrischer Öffnung

Gepäckraumboden

Gepäckraumbodenbelag Standard

Geschlossener Aufbau

Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10

Head-up-Display

Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und zeitverzögerter elektrischerSchließung, mit Fernentriegelung

Hinterachsgetriebe Basis

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11616215
vom: 09.10.2026

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,4-Zonen-Klimatisierungund Bedienelementen hinten

Knie-Airbag auf Fahrer- und Beifahrerseite, Seitenairbags für äußereRücksitze

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 90 l Fassungsvermögen

Kreuzungsassistent

Kühlergrill

Kurzer Radstand

Ladekantenschutz in Edelstahl

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Längs- u.Querführung ohne prädiktive Regelung

Lederpaket "Savona" mit ergoComfort-Sitzen vorn, für R-Line

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar

Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung

Leuchtweitenregulierung dynamisch

Linkslenker

Luftfederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Doppelsonnenblenden

Mit connect Paket 3

Mittelarmlehne hinten

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole in Schwarz glänzend / Silberoptik

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationsgerät-Premium

Navigationssystem "Discover Premium"

Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn und hinten

Notbremsassistent "Front Assist"

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anbausatz

Ohne Außen-Sound Maßnahmen

Ohne Batterieladegerät

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Ladekabel (Industriestecker)

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Nachtsichtsystem

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sonder-Maßnahmen

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Dichtungen außen

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten

Parkassistenzpaket inkl. "Park Assist Plus", vorbereitet für fernbedientes Parken

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Pedale in Edelstahl gebürstet

Proaktives Insassenschutzsystem

Radabdeckung Mitte

Radschrauben Standard

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollsystem

R-Line Ausstattung

Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, längs verschiebbar, Lehenneigung einstellbar

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlechtwetterlicht

Schloß-Sperrsystem

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Seitenairbags für die äußeren Rücksitze,inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vorder- und äußeren Rücksitzplätze in Leder "Savona", "R-Line"-Logo vorn

Soundsystem "DYNAUDIO Consequence", 16-Kanal-Verstärker, 12+1 Lautsprecher, Subwoofer, 730 Watt Gesamtleistung

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurwechselassistent "Side Assist"

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwahluhr

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger im "R"-Styling, Stoßfänger- und Türunterteile in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle "Business" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"

USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "Guide & Inform" und "Security & Service"

Vordersitze elektrisch einstellbar, mit Memory-Funktion und längs verschiebbarer Oberschenkelauflage

Vordersitze mit Massageprogrammen und aktiver Klimatisierung

Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich undhinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Zuziehhilfe elektrisch für Türen

Zuziehhilfe für Heckklappe

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11616215
vom: 09.10.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/55 R 19 107 V	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/55 R 19 107 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/55 R 19 107 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/55 R 19 107 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11616215
vom: 09.10.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren
2	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Polieren
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne rechts	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11616215
vom: 09.10.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11616215
vom: 09.10.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WVGZZZCR9PD009452 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11616215
vom: 09.10.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11616215
vom: 09.10.2026


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11616215
vom: 09.10.2026



Innenraum - Kofferraum




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: WVGZZZCR9PD009452

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11616215
vom: 09.10.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren






2 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Polieren




3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Polieren

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne rechts - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

