

Scheda Perizia Veicolo

Veicolo	RENAULT CAPTUR		
Targa	Relaio	VF12R 5A1H48570308	
Colore	AZZURRO	Km rilevati	108300


Pneumatici e cerchi

Posizione	Battistrada residuo in mm	Stato Cerchio		Estivi	Invernali	Diametro	Note
		Integro	Graffiato				
Anteriore sx	4			✓		17	
Anteriore dx	4			✓		17	
Posteriore sx	4			✓		17	
Posteriore dx	4			✓		17	
Ruota di scorta	Si	No	kit di riparazione		Si	No	

Tappezzeria e Rivestimenti interni

	Pelle	Stoffa	Integro	Usurato	Danneggiato	Macchiato	Note
Sedile Ant . Sx		✓	✓				
Sedile Ant . Dx		✓	✓				
Sedili Posteriori		✓	✓				
Moquette			✓				
Cruscotto e pannelli			✓				

Carrozzeria



Leggenda Carrozzeria

- 1- Graffio
- 2- Amaccatura
- 3- Sostituzione
- 4- Lucidatura
- 5- Grandine

Cristalli

- X- Scheggiatura
- R- Rotto

Veicolo Grandinato	Si	No	Note:	
Spie	Si	No	Note:	
Meccanica Apparentemente Funzionante	Si	No	Note:	

Dotazioni

	Si	No	Note
Doppie Chiavi	Si	No	
Cambio Aut.	Si	No	
Gancio traino	Si	No	
Attrezzi di Bordo	Si	No	
Batteria Carica	Si	No	

Veicolo P:

X