

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
5.1. Vollelektrische Fahrzeuge
Verbrauch Elektrische Energie
Elektrische Reichweite
Elektrische Reichweite innerorts

	Wh/km
	-
	- km
	- km

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge
Verbrauch Elektrische Energie
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

	Wh/km
	258
	43 km
	47 km

Verschiedenes
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:
52. Anmerkungen:

zu 5. min. 4661*	
zu 6. min. 1890*	
zu 7. min. 1612*	
Zu 35. 8Jx19 ET38; A1/A2 235/55 R19 101H	
M+S, 8Jx19 ET38; A1/A2 235/55 R19 101V, 8Jx19 ET38; A1/A2	
235/60 R18 103H M+S, 8Jx18 ET38; A1/A2 235/60 R18 103V	
8Jx18 ET38; A1/A2 255/45 R20 101W, 8.5Jx20 ET40; A1/A2	
255/45 R20 105W XL, 8.5Jx20 ET40; A1/A2 235/55 R19 105W XL,	
8Jx19 ET38*	

antliche Vermerke

HSN	TSN	VWS	PZ	Vermerke des KBA
2222	AKU	00069	6	

0121966175 Zulassungsbesch. gedruckt
0803452 219 GF732183



0 1-2

046CC0115172
www.PS-Team.de



EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner **Jörg Bartels**
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug
0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): **Mercedes-Benz**
0.2. Typ: **204 X** Variante: **R74ST1** Version: **C2AA05AA**
0.2.1. Handelsbezeichnung: **GLC 300 e 4MATIC**

Mercedes-Benz
Miliam Rückheim
Sulewisk

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie:
0.2.3.2. ATCT Familie:
0.2.3.3. PEMS Familie:
0.2.3.4. Roadload Familie:
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:
0.4. Fahrzeugklasse:
0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

IP-2021_0412-W1K-1
AT-253_274_4-WDB-1
E1-W1K-BQ
RL-2018_0160-WDB-1
entfällt
EV-05_ST_SE_AF0027-WDB-1
M1
Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Säule, geklebt (C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **W1N2539531G014748**
0.11. Herstellungsdatum: **18.10.2021**

mit dem in der am **27.05.2021** erteilten Genehmigung **e1*2001/116*0480*42**
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr
in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät
verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart (Ort) **18.10.2021** (Datum)

ppa. Bartels
i.v. Rückheim

(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)
(Unterschrift)
Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4
3. Antriebsachsen	2	Lage:	
			Achse 1/2 (A2)

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

4. Radstand:	2873 mm	4.1. Achsabstände-1-2:	mm	2-3:	mm
5. Länge:	4683 mm	6. Breite:	1930 mm	7. Höhe:	1664 mm

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 2030 kg 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2136 kg

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2015 kg
---	---------

10.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1	1175 kg	2	1440 kg	3	- kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:						4715 kg

18.1. Deichselanhänger:	kg	18.3. Zentralachsanhänger:	2000 kg
-------------------------	----	----------------------------	---------

10.4. ungebremsten Anhängers:	750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	80 kg

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 274920

22. Arbeitsverfahren:		
23. Reiner Elektroantrieb:	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	OVC-HEV
	Nein (N)	Fremdzuendung/4-Takt (A1)

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (XO)
25. Hubraum:	1991 cm ³
26. Kraftstoff:	HXDr B/E od. äuff. (10025)

	26.1.	Fahrzeug mit	Mono fuel (AD)	26.2. (nur Zweistoffmotoren):	.
27 Hächslastinn	27 1	Höchste Nutzlast (in Verhältnismassnahme):	155 mluw hai	5890 ml- ⁻¹	.

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	90,00	kW
--	-------	----

28. Getriebeyp: **automatisch**

4	1.636	5	1.211	6	1.030	7	0.865	8	0.717	9	0.601
---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------

20.1.1. Auflagerseizung

28.1.2. Achsüberseizungen: Gangnummer

	1	2	3
	-	-	-

3.200

Höchstgeschwindigkeit: 29. Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h

30. Spurnel: 1 1616 mm 2 1616 mm 3 - mm

Achse 1:	236/55 R19 101V	60x19 ET38	Klasse B	C1
----------	-----------------	------------	----------	----

Achse 3:

Transmanplane

26. Aufbauelemente:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832.

Aufbau 38. Code des Aufbaus: **(AC)**

40. Farbe des Fahrzeugs: **SCHWARZ 9**

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrsitz): 5

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:

| | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------|-------------|
| Umweltverträglichkeit | 46. Geräuschpegel | Fahrgeräusch: | 69,00 dB(A) |
| bei der Motordrehzahl | 3750 min ⁻¹ | Standgeräusch: | 75,40 dB(A) |

47. Abgasnom.:  Euro 6 (AP)

47 1 Parameter für die Emissionsnährung für Vind. 47 1 1 Prüfmasse 2014 kg

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 47.1.2. Stirnfläche: | 2.561 m ² | 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfällt | cm ² |
| 47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizient | | | |

47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor ftdsc: 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): ☒ nein

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)

| NO_x : | | | |
|-----------------|--|--|-------|
| 8,3 | | | mg/km |

Partikelzahl: $2,69 \cdot 10^{10}$ km^{-1}

NMHC:  11.1   11.1  11.1  11.1  11.1

ppm

NH₃

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

| NOx | Partikelzahl |
|------------|-----------------------|
| 150 mg/kWh | 10 ¹¹ /km³ |

Innerstädtische RDE-Fahrt: 60 mg/km $6 \cdot 10^{-11}$ km⁻¹

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahzeugen

| Innerorts: | - g/km | - g/km | - g/km |
|------------|--------|--------|--------|
| | | | |

| | | | | |
|---------------------|----|-------|---|-------|
| Kombiniert: | - | g/Kil | - | g/Kil |
| Gewicht kombiniert: | 54 | g/Kil | - | g/Kil |

| Kraftstoffverbrauch NEEZ: | Benzin / Diesel | Gas | sonstige |
|---------------------------|-----------------|-----|----------|
| | | | |

Außerorts:

| | | | | | |
|---|--------|---|-----------------------|---|--------|
| - | V100km | - | m ² /100km | - | V100km |
|---|--------|---|-----------------------|---|--------|

| | | | | | | |
|------------------------|-----|--------|---|-----------------------|---|--------|
| Gewichtet, kombiniert: | 2.4 | V100km | - | m ² /100km | - | V100km |
| | | | | | | |

Stromverbrauch gewichtet kombiniert **152 kWh/km** **Elektrische Reichweite** **49 km**

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

| Low: (Phase 1) | g/cm | V/100km | m ² /100km | kg/100km |
|----------------|------|---------|-----------------------|----------|
| - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|---|---------|---|----------|---|----------|
| High: (Phase 3) | - | g/km | - | 1/100km | - | mg/100km | - | kg/100km |
| Extra High: (Phase A) | - | g/km | - | 1/100km | - | mg/100km | - | kg/100km |

| | | | | |
|-------------|--------|------------|-------------------------|------------|
| Kombiniert: | 55 g/m | 24 l/100km | - m ² /100km | - kg/100km |
| Kombiniert: | 60 g/m | 24 l/100km | - m ² /100km | - kg/100km |

Seite 3



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrämmt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Chromleiste Stoßstange vorne eingerissen




Bild 19 : Chromleiste Stoßstange vorne eingerissen



Bild 20 : Frontspoiler vorne eingeschnitten




Bild 21 : Beide Hauptschlüssel ohne Funktion Fahrzeug wurde mit Notschlüssel gestartet, Türgriffabdeckung war abgebaut




Bild 22 : Beide Hauptschlüssel ohne Funktion Fahrzeug wurde mit Notschlüssel gestartet, Türgriffabdeckung war abgebaut




Bild 23 : Polster der Oberschenkelauflagen vorne links und rechts lose



Bild 24 : Polster der Oberschenkelauflagen vorne links und rechts lose




Bild 25 : Türdichtung vorne links eingeschnitten




Bild 26 : Lehnenpolster vorne links eingeschnitten

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 358045
Hersteller Mercedes-Benz
Model GLC-Class
Variante DE - SUV5 GLC 300 e EU6d, 4Matic, (Facelift) 2020 -
2022 GLC 300 E PHEV
Listenpreis 61.110,00
VIN W1N2539531G014748
Erstzulassungsdatum 1.11.2021
Kennzeichen HH KS920E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 358045

11.08.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung | Schadenhöhe
in EUR |
|---------------|-------------|---|-----------------------|
| 2022114363 | 17.12.2022 | Stoßfänger hinten links | |
| 2023100169 | 26.12.2022 | Fahrerseite Tür hinten Fahrerseite Tür vorne | 2.008,19 |
| 2023100158 | 28.12.2022 | Beifahrerseite Tür vorne | |
| 2023116562 | 16.11.2023 | | |
| 2025103241 | 04.03.2025 | Windschutzscheibe gerissen | 1.231,95 |
| 2024100276 | 07.01.2024 | Rücklicht rechts | |

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
16.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 221 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür hinten rechts 221µm
- Seitenteil hinten links 181µm
- Tür hinten rechts 213 µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Es wurde kein Rücknahmeprotokoll erstellt, da kein Leasingnehmer zum Zeitpunkt der Besichtigung anwesend war.

Sommerreifen der Vorderachse außen abgefahren.

Schlüsselbatterien leer . Fahrzeug wurde mit Notschlüssel angeliefert.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

| | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|
| Erstzulassung
Typ / Verkaufsbez. | 01.11.2021
GLC 300 e 4Matic
9G-TRONIC | Hersteller
Aufbauart | MERCEDES-BENZ
Geländewagen |
| Türen | 5 | Sitzplätze | 5 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | W1N2539531G014748 | HSN / TSN | 2222 / AKU |
| Schlüssel-Nr. | 40388959 | Km-Stand abgelesen | 188188 |
| Nächste HU §29 StVZO | 03 / 2027 | Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.B/E ext.auf. |
| Zylinderanzahl | 4 / Hybridantrieb | Leistung (kW) | 155 |
| Hubraum (ccm) | 1991 | Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,
N1 I |
| Antriebsart | Heckantrieb | Getriebe | Automatik / |
| Felgen | Leichtmetall | Farbe (Hersteller) | SCHWARZ - UNILACK |
| Polster / Farbe | Teilleder / Anthrazit | | |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|-----------|---------------------|------------------------------|------|-------------|
| 1 links | 235 / 60 R 18 103 H | Pirelli / Scorpion Winter MO | W /S | 3 mm |
| rechts | 235 / 60 R 18 103 H | Pirelli / Scorpion Winter MO | W /S | 3 mm |
| 2 links | 235 / 60 R 18 103 H | Pirelli / Scorpion Winter MO | W /O | 5 mm |
| rechts | 235 / 60 R 18 103 H | Pirelli / Scorpion Winter MO | W /O | 5 mm |
| Pannenset | | | | |

W/ Winter; /S Schaden; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---------------------|--------------------------------|------|-------------|
| 235 / 55 R 19 101 V | Bridgestone / Dueler H/P Sport | S /S | 4 mm |
| 235 / 55 R 19 101 V | Bridgestone / Dueler H/P Sport | S /S | 4 mm |
| 235 / 55 R 19 101 V | Bridgestone / Dueler H/P Sport | S /O | 3 mm |
| 235 / 55 R 19 101 V | Bridgestone / Dueler H/P Sport | S /O | 3 mm |

S/ Sommer; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags, Aktiver Brems-Assistent, Akustischer Umfeldschutz, Allradantrieb 4MATIC, Anti-Blockier-System (ABS), Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Bordcomputer, Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, EASY-Pack-Laderaumabdeckung (herausnehmbar), Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlichtassistent, Fahrwerk mit höherer Bodenfreiheit, Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch, Fußmatten Velours in Ausstattungsfarbe, Getriebe: 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kofferraumdeckel-Fernentriegelung, Kombiinstrument mit 2 tubenförmigen Rundinstrumenten, 13,97 cm (5,5") großem Multifunktionsdisplay, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen 5-fach, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Bordlader (AC-Laden), Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad im 3-Speichen-Design in Leder schwarz, Lenksäule mechanisch verstellbar in Höhe und Längsrichtung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Ottopartikelfilter, Paket: Ablage, Paket: Chrom, Paket: Innenraumlicht, Polster: Stoff Aberdeen schwarz, Radio: MBUX Multim mediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Touchpad, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder 4fach im 10-Speichen-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Fondsitze klappbar, Sitze: I-Size-Kinder-Rückhaltesystem auf den äußeren Sitzplätzen im Fond, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zierelemente: Klavierlackoptik in hochglanz hochglänzend schwarz

Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung |
|------|---|
| 550 | Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung |
| 890 | EASY-Pack-Heckklappe mit elektrischer Betätigung zum Öffnen und Schließen |
| 51U | Innenhimmel Stoff schwarz |
| 889 | KEYLESS-GO |
| | Lackierung: Sonderlackierung Uni |
| 367 | Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information |
| D2F | Paket: Advanced Assistenz |
| D2L | Paket: Advanced Licht |
| DB2 | Paket: Business (für Plug-in-Hybridfahrzeuge) |


| | |
|-----|--|
| U89 | Paket: OFF-ROAD Exterieur |
| 413 | Panorama-Schiebedach |
| 38U | Remote und Charging Services Plus |
| 5R1 | Räder: Winter-Komplettträder M+S 4-fach 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design |
| 840 | Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule |
| H31 | Zierelemente: Holz Eiche anthrazit offenporig |

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 141 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Chromleiste Stoßstange vorne eingerissen, erneuern (Bild 18, 19)
2. Frontspoiler vorne eingeschnitten, erneuern (Bild 20)
3. Beide Hauptschlüssel ohne Funktion
Fahrzeug wurde mit Notschlüssel gestartet, Türgriffabdeckung war abgebaut, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 21, 22)
4. Polster der Oberschenkelauflagen vorne links und rechts lose, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 23, 24)
5. Türdichtung vorne links eingeschnitten, erneuern (Bild 25)
6. Lehnepolster vorne links eingeschnitten, erneuern (Bild 26)
7. T- 2 Reifen Sommerreifen der

- Vorderachse einseitig abgefahren,
erneuern
8. Stoßfänger hinten Lackierung,
verschrammt, lackieren mit
Lackaufbau (Bild 15, 16, 17)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge,
Gebrauchsspur
Frontscheibe, viele Steinschläge,
Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, viele
Steinschläge, Gebrauchsspur

Reifenbewertung

| | Profiltiefe | Art |
|--------------|-------------|----------------------------------|
| vorne links | 3 mm | WS |
| vorne rechts | 3 mm | WS |
| Legende | | W/ Winter /S Schaden /O Original |