TIMBRO	PERIZIA N.	RELAZIONE DI PERIZIA PER	TIPO SINISTRO
ED engineering data s.r.l. Via GianBattista Vico, 21 10128 - TORINO - TO Tel. : Fax : P.I. : 05425530010 e-mail: trasperizie@engineeringdata.it	2787	502 DRIVE	

ASSICURATO	CONTROPARTE	IMPRESA CONTROPARTE
EUROPCAR		

ESERCIZIO	RAMO E/O NUMERO SINISTRO	CODICE / AGENZIA	DATA SINISTRO
2026	/ 089.26 DRIVE E - Roma	/	

COD. PERITO	ISPETT. / LIQUID.	RAMO e/o NUMERO POLIZZA	PRATICA ESTERNA
	0000 / 0000	/	

DATA ASSUNZIONE INCARICO	DATA PRIMO RILIEVO	LOCALITA'	C/O	RIPARAZIONI	FOTOGRAFIE PROPRIE N.	RECUPERO IVA
	22/10/2026	TORRI - Roma				Non Accertato

DA CERTIFICATO DI PROPRIETA' - INTESTATARIO - INDIRIZZO - TELEFONO
- - - -
Nato il a - C.Fisc./P.Iva: - Tel.

PRIVILEGIO A FAVORE DI

SCADE IL

LOCATARIO / COMPROPRIETARIO / POSSESSORE - INDIRIZZO - CODICE FISCALE - TELEFONO
-


GIA' TARGA

VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE)	TARGA	TELAIO	1° IMMATRICOLAZIONE
FIAT TIPO Sw 5p	GP989BH	ZFACF9C39P6Z51933	/ /

STATO D'USO	KM.	PNEUM.	COLORE	TIPO SMALTO	COERENZA DEL DANNO CON LA DINAMICA DEL SINISTRO	COMPATIBILITA' DANNI
	99.271	50%	Bianco	Pastello doppio		

ALLESTIMENTI / DOTAZIONI

UBICAZIONE DANNI



CODICE OMOLOGAZIONE	PER VEICOLI COMM./IND.	PORTATA Q.li	TARA Q.li	PASSO mt.	POSTI n°	ASSI n°
1						

VALORE COMMERCIALE (C)	VALORE RELITTO	VALORE PER DIFFERENZA	SPESE ACCESSORIE

C. R.	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI PERAUTO AGGIORNATO 11/11/2025	SR Diff	SR TEMPO	LA Diff	LA TEMPO	VE Diff	VE TEMPO	ME TEMPO	Quantità	Prezzo Unitario	D. M. S. C.	COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)
0	Luogo perizia: TORRI srl - via Amarilli, 2 Roma.								1,00			
0	.								1,00			
0	Riserve su danni occulti, da grandine, difetti di								1,00			
0	esecuzione per veicolo molto sporco.								1,00			
0	Riserve su danni di natura meccanica.								1,00			
0	-								1,00			
	Spia accesa avaria luci -								1,00			
	- -								1,00			
0	Lavaggio e sanificazione interni								1,00			
523	Coppa ruota ant. 16" - ROTTURA - Dx								1,00			
388	Ossatura sup. vani porte - GRANDINE - Sx	L		L		L			1,00			
	Tetto - GRANDINE -								1,00			
	Parafango ant. sx - GRAFFI -								1,00			

CODICE / RIPARATORE	TELEFONO:	FASCIA CARR.	TOTALE TEMPI	SR	LA	VE	ME	TOTALE RICAMBI

SUPPLEMENTO PER DOPPIO STRATO ORE	SUPPLEMENTO FINITURA ORE	TEMPO AGGIUNTIVO PER VERNICIATURA ORE	TOTALE TEMPI SUPPLEMENTARI ORE	TOTALE TEMPI ORE

VALORE ASSICURATO (A)	VALORE A NUOVO (N)	RICAMBI COMPRENSIVI DI SMALTIMENTO RIFIUTI	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
INSUFFICIENZA ASSICURATIVA % (C - A) / C x 100	COEFFICIENTE RIDUZIONE % (N - C) / N x 100	MATERIALE DI CONSUMO ORE x €/ora			
DANNI TOTALE IMPONIBILE		USO DIME			
DETRAZIONE SUI RICAMBI CON (*)		MANO D'OPERA CARROZZERIA ORE x €/ora			
INSUFFICIENZA ASSICURATIVA %		MANO D'OPERA MECCANICA ORE x €/ora			
TOTALE (IMPONIBILE)		TOTALI RISARCIMENTO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
TOTALE (IVA COMPRESA)		IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO CONCORDATO		FERMO TECNICO
FRANCHIGIA / SCOPERTO CON IL MINIMO E MASSIMO DEL		OSSERVAZIONI : Note :			
TOTALE					
INDENNIZZO CONTRATTUALE					

CODICE	RELEASE	DATA CONSEGNA	FIRMA	RUOLO N.	FOGLIO N.
70010	06.24.03.1	**26/10/2026**	ED engineering data s.r.l.	4386	1

BANCA :	PAGAMENTO :	ASSEGNO N:

BENEFICIARIO:	DATA ASSEGNO:	LIQUIDATO:

Per il rapporto contrattuale in corso i dati personali anagrafici e fiscali, acquisiti direttamente o tramite terzi anche verbalmente, sono trattati secondo le disposizioni del GDPR 2016/679 in materia di Privacy.

Stampato con TriaTel - Copyright 1996 Perauto

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

TIMBRO	PERIZIA N.	RELAZIONE DI PERIZIA PER	TIPO SINISTRO
ED engineering data s.r.l. Via GianBattista Vico, 21 10128 - TORINO - TO Tel. : Fax : P.I. : 05425530010 e-mail: trasperizie@engineeringdata.it	2787	502 DRIVE	

ASSICURATO	CONTROPARTE	IMPRESA CONTROPARTE
EUROPCAR		

ESERCIZIO	RAMO E/O NUMERO SINISTRO	CODICE / AGENZIA	DATA SINISTRO
2026	/ 089.26 DRIVE E - Roma	/	

COD. PERITO	ISPETT. / LIQUID.	RAMO e/o NUMERO POLIZZA	PRATICA ESTERNA
	0000 / 0000	/	

DATA ASSUNZIONE INCARICO	DATA PRIMO RILIEVO	LOCALITA'	C/O	RIPARAZIONI	FOTOGRAFIE PROPRIE N.	RECUPERO IVA
	22/10/2026	TORRI - Roma				Non Accertato

DA CERTIFICATO DI PROPRIETA' - INTESTATARIO - INDIRIZZO - TELEFONO

\- - - -

Nato il a - C.Fisc./P.Iva: - Tel.

PRIVILEGIO A FAVORE DI

SCADE IL

LOCATARIO / COMPROPRIETARIO / POSSESSORE - INDIRIZZO - CODICE FISCALE - TELEFONO

\-


GIA' TARGA

VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE)	TARGA	TELAIO	1° IMMATRICOLAZIONE
FIAT TIPO Sw 5p	GP989BH	ZFACF9C39P6Z51933	/ /

STATO D'USO	KM.	PNEUM.	COLORE	TIPO SMALTO	COERENZA DEL DANNO CON LA DINAMICA DEL SINISTRO	COMPATIBILITA' DANNI
	99.271	50%	Bianco	Pastello doppio		

ALLESTIMENTI / DOTAZIONI

UBICAZIONE DANNI



CODICE OMOLOGAZIONE	PER VEICOLI COMM./IND.	PORTATA Q.li	TARA Q.li	PASSO mt.	POSTI n°	ASSI n°
1						

VALORE COMMERCIALE (C)	VALORE RELITTO	VALORE PER DIFFERENZA	SPESE ACCESSORIE

C. R.	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI PERAUTO AGGIORNATO 11/11/2025	SR Diff	SR TEMPO	LA Diff	LA TEMPO	VE Diff	VE TEMPO	ME TEMPO	Quantità	Prezzo Unitario	D. M. S. C.	COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)
	Porta post. sx - USURA -								1,00			
	Paraurti post. - GRAFFI -								1,00			
	Parafango post. dx - AMMACCATURA -								1,00			
	Porta post. dx - AMMACCATURA -								1,00			
	Porta ant. dx - GRAFFI -								1,00			
	Parafango ant. dx - AMMACCATURA -								1,00			
	Paraurti ant. - GRAFFI -								1,00			

CODICE / RIPARATORE	TELEFONO:	FASCIA CARR.	TOTALE TEMPI	SR	LA	VE	ME	TOTALE RICAMBI
0 /								0,00

SUPPLEMENTO PER DOPPIO STRATO	SUPPLEMENTO FINITURA	TEMPO AGGIUNTIVO PER VERNICIATURA	TOTALE TEMPI SUPPLEMENTARI	TOTALE TEMPI
ORE	ORE	ORE 1,60	ORE 1,60	ORE

VALORE ASSICURATO (A)	VALORE A NUOVO (N)	RICAMBI COMPRENSIVI DI SMALTIMENTO RIFIUTI	IMPONIBILE	IVA	TOTALE

INSUFFICIENZA ASSICURATIVA %	COEFFICIENTE RIDUZIONE %	MATERIALE DI CONSUMO			
(C - A) / C x 100	(N - C) / N x 100	ORE x €/ora			

DANNI TOTALE IMPONIBILE	USO DIME			

DETRAZIONE SUI RICAMBI CON (*)	MANO D'OPERA CARROZZERIA			
	ORE x €/ora			

INSUFFICIENZA ASSICURATIVA %	MANO D'OPERA MECCANICA			
	ORE x €/ora			

TOTALE (IMPONIBILE)	TOTALI RISARCIMENTO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE

TOTALE (IVA COMPRESA)	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO CONCORDATO	FERMO TECNICO

FRANCHIGIA / SCOPERTO CON IL MINIMO E MASSIMO	OSSERVAZIONI :
DEL	Note : Seconda chiave non presente, ma non inserita in addebito in perizia.
TOTALE	
INDENNIZZO CONTRATTUALE	

CODICE	RELEASE	DATA CONSEGNA	FIRMA	RUOLO N.	FOGLIO N.
70010	06.24.03.1	**26/10/2026**	ED engineering data s.r.l.	4386	2

BANCA :	PAGAMENTO :	ASSEGNO N: -

BENEFICIARIO:	DATA ASSEGNO:	LIQUIDATO:

Per il rapporto contrattuale in corso i dati personali anagrafici e fiscali, acquisiti direttamente o tramite terzi anche verbalmente, sono trattati secondo le disposizioni del GDPR 2016/679 in materia di Privacy.

Stampato con TriaTel - Copyright 1996 Perauto

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

VEHICLE REPORT

Targa: GP989BH

IT · 10/11/2026
2026-11-10 11:46

Veicolo targa GP989BH

VIN: **ZFACF9C39P6Z51933** Targa: **GP989BH** Merchant: **SANTANDER CONSUMER RENTING S.R.L.**

VEHICLE DETAILS

Targa	**GP989BH**	First Registration	**2023-05-25**
Marca	N/A	Mileage	N/A
Modello e Allestimento	**Veicolo targa GP989BH**	Keys	N/A
VIN	**ZFACF9C39P6Z51933**	Owners	**1**
Merchant	**SANTANDER CONSUMER RENTING S.R.L.**	Seats	**5**
Branch	**NRI SANTANDER CONSUMER RENTING_ROMA_CL ROMA**	Previous Use	**AUTOVEICOLO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC. AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE**
KW	**73.3**	VAT	N/A
CC	**0**	Country	**IT**
Fuel	**BENZ**	Euro	**EURO6**
GPL	**Non presente**	Cambio	**Non presente**
Gancio	N/A		

CAR PHOTOS (52)


Engine compartment


Rear φender left


Roof.


Roof


Hood


Roof


Roof.


Front


Engine compartment


Roof


Roof


Front fender left


Left side front


Front left


Front fender left


Left side front


Left side front


Left side front


Left side front


Left side front


Rear fender left


Rear


Rear fender left


Rear fender left


Rear fender right


Left side rear


Left side front


Front left


Rear fender left


Front left


Left side front


Left side front


Left side rear


Additional photos (optional)



Speedometer with started engine


Front left



Front left



Interior front



Interior front



Interior front



Speedometer with started engine



Interior front



Trunk



Interior rear.



Interior rear



Interior front



Front left



Rear



Rear



Roof



Trunk



Front left