

[DLM Dardilly - Dardilly]

2026

Inspection réalisée le 16/06/2026

Résumé

Détails

Photos commerciales

Photos commerciales ^

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du volant



Photo du siège avant gauche




Photo du coffre





Photo intérieur arrière



Photo de la planche de bord



Photo intérieur avant



Caractéristiques

Véhicule ^


Double de clé

Défaut(s) apparent(s)

Photo des clés du véhicule

Kilométrage

57024



🔑 Elément manquant


🔑 Remplacer



Photo du kilométrage au tableau de bord



Photo du numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule



Voyant au tableau de bord

Sans défauts

Numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule

WV1ZZZSYZN9014060

Batterie

Fonctionnel(le)

Techniques ^

Marque

Volkswagen

Modèle

Crafter

Date de première immatriculation (B)

14/01/2022

Motorisation

GO (Gazole)

Type de boîte de vitesses

Manuelle 6

Nombre de sièges

3

Documents ^

Certificat d'immatriculation

Non présenté(e)

Pochette porte documents

Présent(e)

Carnet d'entretien

Non présent(e)

Manuel d'utilisateur

Présent(e)

Extérieur

Soubassements ^

Protection sous moteur

Défaut(s) apparent(s)

Soubassement du véhicule

Sans défauts



🔧 Elément manquant

🔧 Remplacer

Avant ^

État du spoiler de
pare-choc avant

Sans défauts

État du pare-
chocs avant

Défaut(s) apparent(s)

État de la grille de
pare-choc

Sans défauts



🔧 Cassé

🔧 Remplacer

État de la plaque
d'immatriculation
avant

Sans défauts

Radar avant

Sans défauts

Caméra avant

Sans défauts

État de la calandre

Sans défauts

État des optiques
avant droite

Sans défauts

État des optiques
avant gauche

Sans défauts

État du feu
antibrouillard avant
droit

Sans défauts

État du feu
antibrouillard avant
gauche

Sans défauts

État du capot

Sans défauts

État du pare-brise

Sans défauts

État des essuie-glaces
avant

Sans défauts

Montant de pare-brise

Sans défauts

Droite ^

Aile avant droite

Sans défauts

État de la moulure
d'aile avant droite

Sans défauts

État de la
porte avant
droite

Défaut(s) apparent(s)



🔧 Bosse / enfoncement

🔧 Réparer

Joint de porte avant droite

Sans défauts

État de la porte arrière droite

Sans défauts

État de la porte coulissante droite

Défaut(s) apparent(s)



Bosse / enfoncement

Réparer

État de la poignée de porte arrière droite

Sans défauts

État de la vitre de porte arrière droite

Sans défauts

Panneau arrière droit

Sans défauts

Joint de porte arrière droite

Sans défauts

Baguette latérale droite

Sans défauts

Bas de caisse côté droit

Sans défauts

Aile arrière droite

Sans défauts

État de la moulure d'aile arrière droite

Sans défauts

Arrière ^

Crochet d'attelage


Non présent(e)

État du pare-choc arrière

Défaut(s) apparent(s)

Coin de pare-chocs arrière gauche

Sans défauts



Cassé

Remplacer

Coin de pare-chocs arrière droit

Sans défauts

État de la plaque d'immatriculation arrière

Sans défauts

Capteur de recul

Sans défauts

Antibrouillards arrière

Sans défauts

État du hayon / porte du coffre

Sans défauts

Porte arrière

Sans défauts

Poignée de porte arrière

Sans défauts

Caméra de recul

Sans défauts

Optique arrière gauche

Sans défauts

Optique arrière droite

Sans défauts

État de la lunette arrière

Sans défauts

Vitre de porte arrière

Sans défauts

Benne

Sans défauts


Gauche ^

État de la moulure
d'aile arrière gauche

Sans défauts

Aile arrière
gauche

Défaut(s) apparent(s)



Bosse / enfoncement

Réparer

Bas de caisse côté
gauche

Sans défauts

Baguette latérale
gauche

Sans défauts

Joint de porte arrière
gauche

Sans défauts

Panneau
arrière gauche

Défaut(s) apparent(s)



Bosse / enfoncement

Réparer & peindre

État de la vitre de
porte arrière gauche

Sans défauts

État de la poignée de
porte arrière gauche

Sans défauts

État de la porte
coulissante gauche

Sans défauts

État de la porte arrière
gauche

Sans défauts

Joint de porte avant
gauche

Sans défauts

État de la vitre de
porte avant gauche

Sans défauts

État du rétroviseur
côté gauche


Sans défauts

État de la poignée de
porte avant gauche

Sans défauts

État de la
porte avant
gauche

Défaut(s) apparent(s)



Bosse / enfoncement

Réparer

État de la moulure
d'aile avant gauche

Sans défauts

Aile avant gauche

Sans défauts

Toit & autres

Véhicule grêlé

Non

Vue du toit



Carrosserie

Défaut(s) apparent(s)



Stickage

Retrait

Élément de carrosserie

Sans défauts

État du toit

Sans défauts

Antenne

Sans défauts

Barres de toit

Sans défauts

Trappe à carburant

Sans défauts

Roues

Roues Global

Type de jante

Jantes tôle

Cache-écrou

Sans défauts

Cache moyeu

Sans défauts

Roue avant gauche

Photo roue avant gauche



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant gauche



Niveau d'usure pneu avant gauche

≥4mm

État du pneu avant gauche

Sans défauts

État de la jante avant gauche

Sans défauts

Enjoliveur avant gauche

Sans défauts

Pare boue avant gauche

Sans défauts


Roue avant droite

Photo roue avant droite

Photo de la mesure de l'usure du pneu avant droit

Niveau d'usure pneu avant droit

<4mm



État de la jante avant droite

Sans défauts



Enjoliveur avant droit

Sans défauts



Pare boue avant droit


Sans défauts

Usé

Remplacer

Roue arrière droite ^

Photo roue arrière droite



État du pneu arrière droit

Sans défauts

Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière droit



État de la jante arrière droite


Sans défauts

Niveau d'usure pneu arrière droit

≥4mm

Enjoliveur arrière droit

Défaut(s) apparent(s)



Elément manquant


Remplacer

Pare boue arrière droit

Sans défauts

Roue arrière gauche ^

Photo roue arrière gauche



État du pneu arrière gauche

Sans défauts

Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière gauche



État de la jante arrière gauche

Sans défauts

Niveau d'usure pneu arrière gauche

≥4mm

Enjoliveur arrière gauche

Sans défauts

Pare boue arrière gauche

Sans défauts

Roue de secours ^


Type d'équipement de secours

Roue de secours

Photo roue de secours ou équipement de secours

Roue de secours

Sans défauts



Cric

Sans défauts

Intérieur

Equipements intérieur ^

Vitres électriques

Vitres électriques avant uniquement

Rétroviseurs électriques

Présent(e) et fonctionnel(le)

Climatisation

Climatisation manuelle

GPS

Présent(e) et fonctionnel(le)

Photo du GPS navigation en marche



Régulateur/limiteur de vitesse

Non vérifiable

Système d'aide au stationnement

Radar avant et arrière

Toit vitré / panoramique

Non équipé(e)

Toit ouvrant

Non équipé(e)

Sièges à réglage électrique

Non équipé(e)

Sièges chauffants

Non équipé(e)

Sellerie

tissus

Intérieur avant ^

Habitacle

Sans défauts

État du volant

Sans défauts

État du tableau d'instruments


Sans défauts

État du rétroviseur central

Sans défauts


État du siège AVANT GAUCHE

Défaut(s) apparent(s)



État du siège AVANT DROITE

Défaut(s) apparent(s)



Ceinture	Sans défauts	Tapis	Sans défauts	Plafonnier	Sans défauts
Tableau de bord	Sans défauts	Comodo	Sans défauts	Ecran central	Sans défauts
Boîte à gants	Sans défauts	Allume cigare	Sans défauts	Élément d'habitacle	Sans défauts

Intérieur arrière ^

Moquette	Sans défauts	État du ciel de toit	Sans défauts	Plancher de coffre	Sans défauts
État des sièges arrière	Sans défauts				

Coffre ^

État du coffre	Sans défauts	Cache-bagage	Sans défauts	Câble de recharge domestique	0
Câble de recharge rapide	0				

Compartment moteur

Compartment moteur ^

Photo du compartiment moteur		Niveau d'huile	Sans défauts	Insonorisant capot moteur	Sans défauts
					
Fuites apparentes	Sans défauts	Autres fluides (Liquide refroidissement, frein, Direction assistées, etc)		Sonorité, fumée	Sans défauts