

Fiat

VIN: ZFA16900001803322



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	30/09/2010	147337 km
Farbe	Jahr	Polster
COLORE ESTERNO (AZZURRO SETTIMO CIELO (VR-792/A))	-	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	4	-
Karosserietyp	Fahrzeugtyp	Hubraum
Schrägheck	PKW	1108 cc
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Schaltgetriebe	Verbrennung	Benzin
Anzahl Gänge	Antriebsstrang	Max. Leistung
5	Vorderradantrieb (FWD)	40 KW

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Schweller / Rechts	Rost	Ersetzen
			
002	Schweller / Links	Rost	Ersetzen



003

Heckleuchte / Hinten Links

Riss

Ersetzen



004

Kotflügel / Hinten Links

Delle

Akzeptabel



005

Sitz / Vorne Links

Abgewetzt

Akzeptabel



006

Windschutzscheibe / -

Steinschlag

Akzeptabel



Fehlteile/Zubehör

☒ Bordmappe

☒ Serviceheft

☒ Ersatzrad

☐ Sicherheitsweste

☒ Ersatzschlüssel

Hauptreifensatz

Vorne Links	KUMHO	155 / 80 / 13 / Winter	4.1 mm
Vorne Rechts	KUMHO	155 / 80 / 13 / Winter	3.2 mm
Hinten Links	KUMHO	155 / 80 / 13 / Winter	4 mm
Hinten Rechts	KUMHO	155 / 80 / 13 / Winter	3.1 mm

Additional tyres

-	TRISTAR	155 / 80 / 13 / Winter	3.6 mm
-	TRISTAR	155 / 80 / 13 / Winter	5.8 mm
-	TRISTAR	155 / 80 / 13 / Winter	7 mm
-	TRISTAR	155 / 80 / 13 / Winter	7 mm

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Vorne Rechte




Vorne



Laufleistung



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bordmappe



Fehlteile/Zubehör / Ersatzrad



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Schweller / Rechts / Rost



Schweller / Rechts / Rost



Schweller / Rechts / Rost



Schweller / Links / Rost



Schweller / Links / Rost



Schweller / Links / Rost



Schweller / Links / Rost



Heckleuchte / Hinten Links / Riss



Heckleuchte / Hinten Links / Riss



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Sitz / Vorne Links / Abgewetzt



Sitz / Vorne Links / Abgewetzt



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag