

Skoda

FABIA 1.0 TSI 85KW (115CV) DSG 7 VEL. AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBER6PJ4S4072053



Descripción

Matrícula 3575NBH	Fecha de matriculación 28/04/2025	Kilometraje 31124 km
Color Rojo	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 999 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 7	Potencia Máxima 85 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección Campa HERTZ Loeches	Fecha del encargo 25/06/2026	Fecha de peritación aprobada 26/06/2026
---	--	---

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Kit de reparación de neumáticos de compresor / -	Faltante	Sustitución
002	Rellenar kit de emergencia / -	Faltante	Sustitución



003 Asiento / Delantero Derecho

Manchado

Limpieza



004 Paragolpes / Delantero

Rayado

Pintar



005 Llanta / Delantero Izquierdo
Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 15 "

Rayado

Smart repair



006 Paragolpes / Trasero

Rayado

Pintar



007 Aleta / Trasero Derecho

Abolladura

Reparar



008 Puerta / Trasero Derecho

Abolladura

Reparar



009	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar
010	Llanta / Delantero Derecho Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 16 "	Rayado	Smart repair

Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- chaleco reflectante
- Cubierta de carga
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Libro de mantenimiento
- Manual de instrucciones
- Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	WEST LAKE	185 / 65 / 15 /	7 mm
Delantero Derecho	WEST LAKE	185 / 65 / 15 /	7 mm
Trasero Izquierdo	KUMHO	185 / 65 / 15 /	6 mm
Trasero Derecho	KUMHO	185 / 65 / 15 /	6 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero




Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro



Otro



Otro



Kit de reparación de neumáticos de compresor / - / Fallante



Rellenar kit de emergencia / - / Fallante



Asiento / Delantero Derecho / Manchado



Paragolpes / Delantero / Rayado



Llanta / Delantero Izquierdo / Rayado



Paragolpes / Trasero / Rayado



Ala / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Llanta / Delantero Derecho / Rayado