

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

9329NHF / WBA11EG0X05476597 / 5476597

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 sDrive18d U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive18d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	16.596

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9329NHF Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	06/07/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

9329NHF COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

9329NHF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
2. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
3. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
4. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
5. Paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
6. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
7. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
8. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
9. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
10. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
11. Capó dl	-	SR Pintura
12. Puerta tr iz	-	SR Pintura
13. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
14. Puerta tr dr	-	SR Carrocero