DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA7 ST096517	Date d'immatriculation	28/11/2025	Couleur	Noir Karbon
Marque	OPEL	Immatriculation	HG-893-XQ	Odometre	7 801 km
Modèle	Nouveau Frontera GS Electric 113ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF











Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Révision	✓
Forfait carburant	✓

Pneumatiques

Bridgestone 215/60/17 H Eté 6.9 mm

Bridgestone 215/60/17 H Eté 7.1 mm




Bridgestone 215/60/17 H Eté 6.7 mm

Bridgestone 215/60/17 H Eté 6.7 mm




Dommages extérieurs

1



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

2



Elément	Monogramme de hayon/malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

3

Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4

Elément	Capot
Position	-
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Autres dommages

5



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Bridgestone 215/60/17 H 6.7 Mm
PneuARD Bridgestone 215/60/17 H 6.7 Mm
PneuAVD Bridgestone 215/60/17 H 7.1 Mm
PneuAVG Bridgestone 215/60/17 H 6.9 Mm