

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: PEUGEOT 2008 PureTech 130 EAT8 Allure Crossover 5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW
bleifrei 8-Gang Automatik

| | | | |
|------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Amtliches Kennzeichen: | M -OV 0684 | Fahrgestell-Nummer: | VR3USHNS7SJ816915 |
| Vertrags-Nummer: | 31663091 | Erstzulassung: | 16.09.2025 |
| Internes KZ: | 15254895 | Kilometer-Stand: | 2041 |

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

PEUGEOT 2008 PureTech 130 EAT8 Allure Crossover 5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 8-Gang Automatik

| | | |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Lackierung: Selenium grau metallic | Polsterung: Stoff Schwarz | Telefontyp: |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 30.159,66

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

| | |
|--|------|
| 17 Zoll Zweifarbige Leichtmetallfelgen Karakoy, Dach in Wagenfarbe | 0,00 |
| Automatik, Metallic | 0,00 |
| BEFINDEN KANN, Stoff/Kunstleder Lomsa in Schwarz mit Ziernähten in Rosa | 0,00 |
| Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich. | 0,00 |
| Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten. | 0,00 |
| Digitales 3D-Kombiinstrument mit hochauflösendem 10-Zoll-Bildschirm | 0,00 |
| GEKENNZEICHNET IST DA ES SICH ENTWEDER IM BESTELLPROZESS IN PRODUKTION ODER AUF DEM WEG ZUM HÄNDLER | 0 |
| HIERBEI HANDELT ES SICH UM EIN VORLAUFFAHRZEUG WELCHES MIT EINEM UNVERBINDLICHEN LIEFERTERMIN | 0,00 |
| Navigations- und Zugangspaket (- PEUGEOT i-Connect Advanced:3D Connected Echtzeitnavigation „by | 0,00 |
| Reifenpannenset (Kompressor und Pannenspray), Klimaautomatik inkl. Aktivkohlefilter | 0,00 |
| Startsystem) Induktive Ladestation verstellbarer Ladeboden) | 0,00 |
| TomTom Services“Over-the-Air-Kartenupdates Natürliche Sprachsteuerung OK PEUGEOT Navigationsexport | 0,00 |
| Vorlauffahrzeug, welches sich noch im Produktionsprozess befindet oder auf dem Weg zum Händler ist. | 0,00 |
| einstell- und individualisierbar | 0,00 |
| vom Smartphone auf den 10 Zoll HD Touchscreen Keyless-System Plus (schlüsselloses Zugangs- und | 0,00 |

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 30.159,66

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 35.890,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 35.890,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug: | PEUGEOT 2008 PureTech 130 EAT8 Allure Crossover5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 8-Gang Automatik | | |
| Modelljahr: | 2025 | | |
| kW / PS: | 96 / 130 | Hubraum: | 1199 |
| Getriebe: | Automatik | Anzahl Gänge: | 8 |
| Emissionsgruppe: | E8 | CO2 (g/km): | 140 |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 6,200 | Tankinhalt: | 44 |
| Max. Km/h: | 198 | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 9,400 |
| Leergewicht (kg): | 1280 | zul. Gewicht (kg): | 1740 |

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 31663091
Amtliches Kennzeichen: M -OV 0684
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

PEUGEOT 2008 PureTech 130 EAT8 Allure Crossover5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>SNR</i> | <i>Verursacher</i> | <i>Beschädigung</i> | <i>Reparatur erfolgt *</i> | <i>Gutachten vorhanden *</i> |
|--------------|------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|--------------|------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 31663091
Amtliches Kennzeichen: M -OV 0684
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

PEUGEOT 2008 PureTech 130 EAT8 Allure Crossover5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>Km-Stand</i> | <i>Art der Wartung</i> |
|--------------|-----------------|------------------------|
|--------------|-----------------|------------------------|

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| Kunde : | Allane SE HCBE | Amtl. Kennzeichen : | M-OV 684 |
| Berichtsnummer : | 0000000922762-DE968 | | |
| Referenznummer: | 31193578 | | |

Fahrzeugdaten

Peugeot 2008 (P1)(11.2019->) Allure

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.: | VR3USHNS7SJ816915 | Laufleistung abgelesen: | 2041 km |
| Erstzulassung / Baujahr: | 16.09.2025 / 2025 | Besichtigungsdatum/-ort: | 02.06.2026 59505 Bad Sassendorf |
| Fahrzeugart: | SUV | Aufbauart: | Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Superbenzin | Getriebe Art: | Automatik |
| Navi.-Datenträger: | - | Hubraum / Leistung: | 1199 ccm / 96 kW (131 PS) |
| Antriebsart: | Frontantrieb | Lackfarbe: | LACKIERUNG SELENIUM-GRAU/TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG |
| Lackart: | Metallic | Türen / Sitzplätze: | 5 / 5 |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | Nächste HU / AU: | 2026 / 2026 |
| Polster Art: | Leder/Stoff | Serviceheft verfügbar: | Ja |
| Farbe Innenausstattung: | Schwarz | Serviceheft gepflegt: | Erstservice nicht fällig |
| Raucherfahrzeug: | Ja | Letzter Service km / am: | - / - |
| Fahrzeug fahrbereit: | Ja | Vorgelegte Fahrzeug- | |
| Zustand aussen: | 2 - Gut | Unterlagen: | ZB I (Fzg.Schein) |
| | | Zustand innen: | 2 - Gut |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

| Reifenart / Felgentyp: | Sommerreifen | Aluminium original |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Achse - links / Zust. | Goodyear | 215/60/R17/-V 5,5 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | Goodyear | 215/60/R17/-V 5,5 mm |
| 2. Achse - links / Zust. | Goodyear | 215/60/R17/-V 5,5 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | Goodyear | 215/60/R17/-V 5,5 mm |
| Verkehrssicherheit: | Verkehrssicher | |

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Unterschiedspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel mit LED-Beleuchtung
- Dachreling schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe geräuschkämmend
- Gepäckraumboden verschiebbar, variabel
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-System i-Connect
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung, manuell
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz
- Bordcomputer
- Dachhimmel schwarz
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten mit Parksensoren seitlich
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake Plus)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Impulsgeber
- Frontschürze grau
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kartentasche an Vordersitze
- Klimaautomatik

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kombiinstrument digital (10,0 Zoll) • Kopf-Airbag-System hinten • Lenkrad mit Multifunktion • Mittelarmlehne vorn • Multifunktionsanzeige mit HD Touchscreen-Farbdisplay 10 Zoll • Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) Version 3S • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen 215/60 R17 ..H • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Scheibenbremsen vorn innenbelüftet und Scheibenbremsen hinten • Scheinwerfer Eco-LED • Seitenscheiben hinter und Heckscheibe dunkel getönt • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitze vorn höhenverstellbar • Sonderlackierung Obsession Blau Metallic • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht LED • Verzurrösen Laderaum • Wartung: normale Einsatzbedingungen • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Kopf-Airbag-System • Kopfstützen hinten (3-fach) • LM-Felgen 6,5x17 (Karakoy, zweifarbig) • Mobile Online Dienste Mirror Screen • Parkbremse elektrisch • Pyrotechnischer Gurtstraffer • Radstand 2605 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Scheibenbremse hinten • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn • Servolenkung elektrisch • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder • Sitzheizung vorn • Stabilisator hinten (Härte 35000 NM/Rad) • Steuer-AV Verbrennungsmotor / thermisch • Türgriffe außen Wagenfarbe • Warnanlage für Sicherheitsgurte • Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) • Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (DS Connect) | <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung Selenium-Grau Metallic-Lackierung • Reifen-Reparaturset (Tirefit) |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:

Eingeschränkt durchgeführt

Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Unterbodenprüfung: | Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden. |
| Laufleistung plausibel: | Nicht geprüft Nicht geprüft |
| Hinweis: | |
| Hinweis (Verkehrssicherheit): | |

| Unfallschadenprüfung | |
|--|---|
| Rep. Vorschäden / -höhe brutto: | |
| Lackschichtendickenmessung: | - |
| | - |
| Bestehender Unfallschaden: | - |
| | - |
| Hinweis: | |

| Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung | | | | | |
|---|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|
| Klimaanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✘ | Lichtanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✘ |
| Sonnendach/ Verdeck: | Nicht vorhanden | ✘ | Sitzheizung: | Eingeschränkt geprüft | ✘ |
| Bremsanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✘ | Motorlauf: | Eingeschränkt geprüft | ✘ |

| Durchgeführte Technikprüfung | |
|------------------------------|---|
| Klimaanlage: | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. |
| Lichtanlage: | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden. |
| Sonnendach/ Verdeck: | Nicht vorhanden |
| Sitzheizung: | Eingeschränkt geprüft |
| Bremsanlage: | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft. |
| Motorlauf: | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| Hinweis: | * |

| Schaden | | | |
|--|-------------------------|--------------------|------------------------|
|  | Karosserie außen | | |
| | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
| 1. | Tür Vorne - Links | Kratzer | Smart Repair |
| 2. | Stoßfänger Hinten | Kratzer | Smart Repair |
| 3. | Stoßfänger Vorne | Oberflächenkratzer | Aufbereiten / Polieren |
|  | Karosserie innen | | |
| | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
| 4. | Verkleidung | Verschmutzt | Reinigen |



Sonstiges

| | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
|----|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| 5. | Fußraum Innenraum rechts vorne | Verschmutzt | Reinigen |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Vorne
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



3. Stoßfänger Vorne
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



4. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



4. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



5. Fußraum Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



5. Fußraum Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



5. Fußraum Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



5. Fußraum Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen