Beschrijvingsformulier

Kenteken: [redacted] (chassisnr: WAUZZZGE9RB025822)





AUDI Q8 SPORTBACK E-TRON 55 QUATTRO S - EDITION AUT/ECC/NAV/HALF-LEER/LMV/PANORAMA/SCHUIF-DAK/PDC/LED

Km-stand	163731 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	2520 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Grijs	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Elektriciteit	**Aantal deuren**	5	**Bruto BPM**	€ 0,-
SOH	94%	**Aandrijving**	Voor + achter	**Huidig restant BPM**	€ 0,-
Transmissie	Automaat	**Aantal cilinders**	0	**Wielbasis**	293 cm
Datum eerste toelating	28-07-2023	**Vermogen**	300 kW	**Laadvermogen**	-
Datum eerste afgifte NL	28-07-2023	**CO2 uitstoot**	0 g/km	**APK t/m**	28-07-2027
Eerste registratie	Nederland				

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Panoramadak, Open dak schuif/kantel, Licht metalen velgen 21 inch, Trekhaak afneembaar, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Half lederen bekleding, Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✓ Reservesleutel
✓ Navigatie CD/DVD	✓ Publieke laadpaalkabel
✓ Instructieboekje	✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)
✗ Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Kofferruimte beschadigd	: Ja, bekrast	Voorruit	: Aandacht nodig, ster

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja


Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	6 mm	Zomer	Continental	265/45 R21
RV	6 mm	Zomer	Continental	265/45 R21
LA	5 mm	Zomer	Continental	265/45 R21
RA	5 mm	Zomer	Continental	265/45 R21

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	4
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen


Deel: Bagageruimte **Omschrijving:** Gekrast **Gegeven oplossing:** Kunststofreparatie		**Deel:** Voorzijde **Omschrijving:** Steenslag **Gegeven oplossing:** Inlakken en polijsten	
Deel: Voorruit **Omschrijving:** Ster **Gegeven oplossing:** Opvullen		**Deel:** Portier linksvoor **Omschrijving:** Deukje en krasjes **Gegeven oplossing:** Restylen en bijwerken	
Deel: Velg linksvoor **Omschrijving:** Velgrand beschadigd **Gegeven oplossing:** Velgreparatie		**Deel:** Velg linksachter **Omschrijving:** Velgrand beschadigd **Gegeven oplossing:** Velgreparatie	
Deel: Velg rechtsachter **Omschrijving:** Velgrand beschadigd **Gegeven oplossing:** Velgreparatie		**Deel:** Portier rechtsvoor **Omschrijving:** Deuken en krassen **Gegeven oplossing:** Herstellen en spuiten	
Deel: Velg rechtsvoor **Omschrijving:** Velgrand beschadigd **Gegeven oplossing:** Velgreparatie		**Deel:** Bumper voor **Omschrijving:** Krassen **Gegeven oplossing:** Spuiten	
Deel: Hoedenplank **Omschrijving:** Manco **Gegeven oplossing:** Vervangen			


Extra foto's


Soh


Vin typeplaat


Vin ingeslagen


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Extra foto

Extra foto

Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Battery Health Check



moba_rapport.pdf

Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur