

Cable



Vin



Elementi rimovibili / Ripiano Cappelliera



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Kit gonfiaggio ruote completo / - / Mancante



Moquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Calotta retrovisore / Sinistro / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Cable

008	Porta / Anteriore Destro	Rientranza	Riparazione



Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / All Seasons	3.3 mm
Anteriore Destro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / All Seasons	3.5 mm
Posteriore Sinistro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / All Seasons	6.2 mm
Posteriore Destro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / All Seasons	6.1 mm



002	Moquette / Anteriore Sinistro	Tagliato/Strappato	Sostituzione



003	Cerchio in lega / Posteriore Destro Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair



004	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione



005	Calotta retrovisore / Sinistro	Riga	Riparazione



006	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione



007	Porta / Posteriore Destro	Rientranza	Riparazione



MG

EHS EXCLUSIVE

TELAIO: LSJA24393RN081476



Descrizione

Targa	**Data immatricolazione**	**Odometro**
	31/10/2024	55442 km
Colore	**Anno**	**Selleria**
-	2024	-
Numero porte	**Numero posti**	**Generation**
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	**Chilometraggio ultima manutenzione**	**Data prossima revisione**
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	**Chilometraggio prossima manutenzione**	**Livello carburante**
-	0 km	-

Dettagli della dichiarazione

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Kit gonfiaggio ruote completo / -	Mancante	Sostituzione