

INFORME CONTROL VEHÍCULO



03 de febrero de 2026

Nº Expediente: 3426360421

Nº Revisión: WTWS_607724

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	7530-LLL	Nº CHASIS:	W0VEC7HYCLN560519
KILOMETROS:	99362	MARCA:	OPEL
F. PERITACIÓN:	02/02/2026	MODELO:	COMBO LIFE 1.5 TD 75KW (100CV) S/S EXPRES
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	29/01/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_6053
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	SI
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO COMERCIAL

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	1880,18 €
Daños Interiores	632,06 €
Total Valoración	2512,24 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
8748RE	603X0	Protector motor limpiacristal tr	1,00	26,61	7,98	18,63
98321444ZD	98652	Bandeja tr	1,00	447,75	134,33	313,42
		LIMPIEZA INTERIOR	1,00	300,00	0,00	300,00

OBSERVACIONES

Nº Valoración	CMA_607724	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	03/02/2026 11:49:15	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	03/02/2026 11:59:37	Matrícula	7530-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLN560519		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_607724
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	EWP
Kilómetros	99.362

Equipamiento

Manual

ACCESORIOS BANDEJA TR - DCB09

VIN Query

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01	ETIQUETAS S/ETIQUETAS - DDT00
TIPO SELECTOR CCM5 VEL TIPO STT - B0G0J	MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30
GENERAL CVM BE4/5 - DBMCL	DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 73 - DCWAH
VERSION 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS - DPB04	ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - DRH12
AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - DES00	ASIENTOS TESTIGO CINTURON DL AVISO ACUSTICO/VISUAL - DTG05
ASIENTOS DELANTEROS C/ABATIMIENTO - DIW01	ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DUO05
ASIENTOS CINTURON CONDUCTOR C/DOBLE PRETENSOR/PASAJERO SIMPLE - DCG43	ASIENTOS CINTURON TR LAT Y CENTRAL 3 PUNTOS C/TESTIGO - DCF14
ASIENTOS 2ª FILA PARTIDO Y ABATIBLE - DAL04	ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02
ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00	ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION LUMBAR - DIT01
ASIENTOS DL S/BANDEJA POSTERIOR - DFZ00	ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE 3 BRAZOS - DVH23	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 + R2 + R3 - DLK13
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA ALUMINIO - DUH56	TAPICERIA/LINEA INT INSERTO GRANULADO TAPIZADO PUERTA - DAA18
INSTRUMENTACION PUERTAS BLOQUEO MANUAL DE PUERTAS TR - DCO01	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - DRL05
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM/LAT/COR DL TR - DNF15	SEGURIDAD S/RETROVISOR SUPERVISION INFANTIL - DXN00
SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - DOP01	SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNN01
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MONOCROMO - DLX08	INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13	ADAS SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - DE701
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01	INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS C/PANTALLA 3.5" - DGM01	INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15
ACCESORIOS SIN ALFOMBRILLAS - DSD00	ACCESORIOS 4 ARGOLLAS SUJECION - DBJ03
ACCESORIOS S/RED SEPARACION DE CARGA - DNM00	ACCESORIOS SISTEMA ELECTRICO R3 ECO - DMW08
ACCESORIOS S/PORTAOBJETOS EN PISO - DJU00	ACCESORIOS S/ALFOMBRA MALETERO - DGB00
ACCESORIOS S/PACK EQUIPAMIENTO - DOF00	ACCESORIOS PARASOL CONDUCTOR C/ESPEJO - DMG15
ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO - DIA70	ACCESORIOS S/SEPARACION DE CARGA - DPX00
ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00	ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01
ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INF Y SUP CERRADOS - DRB39	ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40	ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00
ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00	VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE - DHG06
TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00	RETROVISORES EXT TERMICO - DON02
RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03	LUCES S/FARO ANTINEBLA - DPR00
LUCES S/SEÑALIZACION LUMINOSA - DFE00	LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02
LUCES ENCENDIDO Y CONMUTACION AUTOMATICO LUCES - DYQ02	GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02
GENERALES OPEL - DZZ01	GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23
GENERALES VIA TRASERA AMPLIADA RI630 - DQB18	GENERALES S/ALIGERAMIENTO - DA900

Nº Valoración	CMA_607724	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	03/02/2026 11:49:15	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	03/02/2026 11:59:37	Matrícula	7530-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLN560519		

GENERALES C/JUNTA TRASERA PUERTAS DL - DJN15
 GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01
 GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07
 EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16
 CRISTALES SENSOR LLUVIA - DNB08
 CRISTALES LUNA/S TR TERMICA - DVC02
 CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39
 CRISTALES 3ª VENTANA 2019/ANTES 3ª VENTANA 2021 - FV908
 CRISTALES 3ª VENTANA 2018/ANTES 3ª VENTANA 2020 - FR809
 CRISTALES PORTON TR S/LUNA - DOV00
 ACCESORIOS S/SPOILER PORTON TRASERO - DDF00
 ACCESORIOS PROTECTOR INF PARAGOLPES DEL VIA BAJA - DDB07
 ACCESORIOS S/PROTECCION COMPLEMENTARIA INF MOTOR - DFX00
 PLANTA DE MONTAJE FL
 FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03
 COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01
 ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12
 VERSION GAMA INICIAL - DDJ03
 VERSION COMBI ACRISTALADO - DBV04
 PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17
 ACABADO TECNICO VP NIVEL 1 GM - B0E02
 ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL - DQV02
 ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE - DRG10
 ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00
 ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00
 ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
 TAPACUBOS 16" CHARVIN - DEHKT
 SUSPENSION LEY 1 - DYJ08
 SUSPENSION ESTANDAR - DSE01
 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 40000NM - DDH77
 TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05
 NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00
 LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00
 LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA - DRS01
 GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27
 GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ
 REFRIGERACION RADIADOR ESTANDAR - DMJ76
 EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06
 EQUIPO MECANICO S/REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN700
 EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06
 EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA - DBP00
 EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61
 EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03
 ANTIPOLUCION S/ADITIVO COMBUSTIBLE - DQY00
 ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01
 ANTIPOLUCION NORMA 6.2 - DUV32
 ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02
 COMBUSTIBLE SISTEMA DE TRACCION TERMICA - DXD00

GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR - DRO02
 GENERALES VOLADIZO TR 496 MM - DQA11
 GENERALES MANILLAS Y RETROVISORES NEUTRO - DRZAE
 EMBELLECEDORES RAIL LATERAL S/PINTURA - DDY00
 CRISTALES LUNAS LAT TR MOVILES - DVG11
 CRISTALES LUNA LAT TR FIJA ALETA TR - DVI01
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02
 CRISTALES 1ª VENTANA 2019/ANTES 1ª VENTANA 2021 - FV708
 CRISTALES LIMPIALUNETA TR - DNC05
 CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - DAQ00
 ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR AMPLIADO Y ALIGERADO - DN510
 FECHA FABRICACIÓN 16/11/2020
 LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01
 FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO - DFH01
 DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA SIMPLE - DXC07
 ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECHANICA - D6D02
 COMERCIAL BERLINA FAMILIAR - B0DAF
 VERSION S/CABINA - DCA00
 VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00
 GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03
 ADAS S/DETECCION LATERAL - DL500
 ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400
 ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200
 ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL - DLI02
 ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00
 ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/CAMARA - DD403
 SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505
 SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17
 SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01
 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR 47000NM - DAG89
 TRANSMISION SIN PREINSTALACION PARA TRANSFORMACION - DK600
 NEUMATICOS 205/60 R 16 92H - DPLCZ
 LLANTAS 6.5JX16" NEGRO - DDZJN
 TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY
 GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD
 REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 95W - DVK86
 REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702
 EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01
 EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE TR MOTOR Y CAPO - DIX09
 EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01
 EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11
 EQUIPO ELECTRICO S/CAJA DE PROTECCION - DYP00
 EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18
 ANTIPOLUCION CATALIZADOR INFERIOR 50PPM+ASC - DHD61
 ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601
 ANTIPOLUCION NORMA EU6.2 - DDC29
 GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18
 CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03

Nº Valoración	CMA_607724	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	03/02/2026 11:49:15	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	03/02/2026 11:59:37	Matrícula	7530-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLN560519		

CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00	CLIMATIZACIÓN S/INTERRUPTOR AIRE CALEFACCION ADICIONAL - DHJ00
CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01	CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10
CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601	CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601
Nº PR 16079	VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DFI03
AUDIO/MULTIMEDIA S/TARJETA SIM CONECTIVIDAD TELECOM - DIB00	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.1 - DVX20
AUDIO/MULTIMEDIA SIN SISTEMA DE NAVEGACION - DJY00	AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO SISTEMA RD6 DIGITAL - DRC6D
AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00	AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA - DE300
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01	TAPICERIA/LINEA INT FY - B0RFY
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERÍA TEJIDO CURITIBA TRI + BRASILIA ""OA - B0POA	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ACOMPAÑANTE ELECTRICO - DLU02
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS CONDUCTOR ELECTRICO - DLT02	INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVALUNAS ELECTRICO TR SECUENCIAL - DLE00
INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01	

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS	ESPAÑA ESPAÑA
---	---------------

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
1632658080	Tapa argolla remolcado	1,00	88,76			88,76
9827687380	Estribo dr	1,00	690,28			690,28
8748RE	Protector motor limpiialuna tr	1,00	26,61			26,61
98252200XT	Embellecedor sup aleta tr dr	1,00	73,47			73,47
98321444ZD	Bandeja tr	1,00	447,75			447,75

Mano de obra

















Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 62010910	Sustituir Tapa argolla remolcado	0,10 h	25,00			2,50
T1 66370910	Sustituir Embellecedor sup aleta tr dr	0,20 h	25,00			5,00
T2 74570910	Sustituir Estribo dr	5,80 h	25,00			145,00
I EM000TA	Trat. Anticorrosión Estribo dr					
NI 74574210	Preparación para sust estribo dr					
T2 GtT7802R	Reparar Panel ext puerta tr dr	0,50 h	25,00			12,50
T2 GtT81050	Reparar Paragolpes tr	1,00 h	25,00			25,00
T2 GtT8105R	Reparar Paragolpes tr (zona dr)	0,40 h	25,00			10,00
T2 GtT8401L	Reparar Puerta carga tr iz	0,60 h	25,00			15,00
T2 GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	0,70 h	25,00			17,50
T2 GtT9006L	Reparar Lateral iz carroz (zona tr)	0,30 h	25,00			7,50
T2 GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	2,50 h	25,00			62,50
T2 74574210	Preparación para sust estribo dr	2,60 h	25,00			65,00
+ 74570910	Sustituir Estribo dr					
I 52050210	Desmontar y montar Faro dr					
I 62150210	Desmontar y montar Paragolpes dl completo					
I 63360210	Desmontar y montar Puerta dl dr					
I 65380910	Desmontar y montar Moldura puerta tr dr					
I 65620210	Desmontar y montar Puerta tr dr					
I 65790910	Desmontar y montar Carril inf puerta tr dr					
I 665A0910	Desmontar y montar Protector pase rueda tr dr					
I 89050210	Desmontar y montar Asiento dl dr					
I 89130210EM	Desmontar y montar Asiento tr dr					
T1 EM603X0	Sustituir Protector motor limpiialuna tr	0,20 h	25,00			5,00
T2 GtTi3	Limpia limpieza interior	0,00 h	0,00			300,00

Nº Valoración	CMA_607724	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	03/02/2026 11:49:15	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	03/02/2026 11:59:37	Matrícula	7530-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLN560519		

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1  90510910EM	Sustituir Bandeja tr	0,20 h	25,00			5,00

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP8401L	Puerta carga tr iz Reparación (S=3) (L=0)					
 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=20) (L=0)					
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7402R	Panel ext puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7802R	Panel ext puerta tr dr Reparación (S=2) (L=0)					
 GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=5) (L=0)					
 GtP9060R	Estribo dr Sustitución					
 GtP9006L	Lateral iz carro (zona tr) Reparación (S=2) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP8105R	Paragolpes tr (zona dr) Reparación (S=2) (L=0) Texturado Completo					
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=10) (L=0) Texturado Completo					
 GtP8620R	Moldura puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
 GtP69700	Moldura rejilla dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP69080	Paragolpes dl (zona sup) Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP8610R	Moldura puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					

Nº Valoración	CMA_607724	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	03/02/2026 11:49:15	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	03/02/2026 11:59:37	Matrícula	7530-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLN560519		

Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	02/02/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	300,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	1.326,87 €	Subtotal Horas MO	377,50 €	Subtotal Horas MO	332,50 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (15,10 h)	677,50 €	Subtotal M.O. (13,30 h)	332,50 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	677,50 €	Total mano de obra	332,50 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	1.326,87 €			Subtotal material	573,42 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	398,06 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	928,81 €			Total del material	573,42 €
				Total sin descuentos	905,92 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	905,92 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	928,81 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	677,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	905,92 €	Base del impuesto	2.512,23 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	2.512,23 €	IVA (21%)	527,57 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	3.039,80 €
				Total	3.039,80 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607724	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	03/02/2026 11:49:15	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	03/02/2026 11:59:37	Matrícula	7530-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLN560519		

Equipamiento

Manual

ACCESORIOS BANDEJA TR - DCB09

VIN Query

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01	ETIQUETAS S/ETIQUETAS - DDT00
TIPO SELECTOR CCM5 VEL TIPO STT - B0G0J	MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30
GENERAL CVM BE4/5 - DBMCL	DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 73 - DCWAH
VERSION 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS - DPB04	ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - DRH12
AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - DES00	ASIENTOS TESTIGO CINTURON DL AVISO ACUSTICO/VISUAL - DTG05
ASIENTOS DELANTEROS C/ABATIMIENTO - DIW01	ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DUO05
ASIENTOS CINTURON CONDUCTOR C/DOBLE PRETENSOR/PASAJERO SIMPLE - DCG43	ASIENTOS CINTURON TR LAT Y CENTRAL 3 PUNTOS C/TESTIGO - DCF14
ASIENTOS 2ª FILA PARTIDO Y ABATIBLE - DAL04	ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02
ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00	ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION LUMBAR - DIT01
ASIENTOS DL S/BANDEJA POSTERIOR - DFZ00	ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE 3 BRAZOS - DVH23	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 + R2 + R3 - DLK13
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA ALUMINIO - DUH56	TAPICERIA/LINEA INT INSERTO GRANULADO TAPIZADO PUERTA - DAA18
INSTRUMENTACION PUERTAS BLOQUEO MANUAL DE PUERTAS TR - DCO01	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - DRL05
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM/LAT/COR DL TR - DNF15	SEGURIDAD S/RETROVISOR SUPERVISION INFANTIL - DXN00
SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - DOP01	SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNN01
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MONOCROMO - DLX08	INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13	ADAS SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - DE701
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01	INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS C/PANTALLA 3.5" - DGMAH	INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15
ACCESORIOS SIN ALFOMBRILLAS - DSD00	ACCESORIOS 4 ARGOLLAS SUJECION - DBJ03
ACCESORIOS S/RED SEPARACION DE CARGA - DNM00	ACCESORIOS SISTEMA ELECTRICO R3 ECO - DMW08
ACCESORIOS S/PORTAOBJETOS EN PISO - DJU00	ACCESORIOS S/ALFOMBRA MALETERO - DGB00
ACCESORIOS S/PACK EQUIPAMIENTO - DOF00	ACCESORIOS PARASOL CONDUCTOR C/ESPEJO - DMG15
ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO - DIA70	ACCESORIOS S/SEPARACION DE CARGA - DPX00
ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00	ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01
ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INF Y SUP CERRADOS - DRB39	ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN Llave - DYD00
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40	ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00
ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00	VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE - DHG06
TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00	RETROVISORES EXT TERMICO - DON02
RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03	LUCES S/FARO ANTINEBLA - DPR00
LUCES S/SEÑALIZACION LUMINOSA - DFE00	LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02
LUCES ENCENDIDO Y CONMUTACION AUTOMATICO LUCES - DYQ02	GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02
GENERALES OPEL - DZZ01	GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23
GENERALES VIA TRASERA AMPLIADA RI630 - DQB18	GENERALES S/ALIGERAMIENTO - DA900
GENERALES C/JUNTA TRASERA PUERTAS DL - DJN15	GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR - DRO02
GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01	GENERALES VOLADIZO TR 496 MM - DQA11
GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07	GENERALES MANILLAS Y RETROVISORES NEUTRO - DRZAE
EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16	EMBELLECEDORES RAIL LATERAL S/PINTURA - DDY00
CRISTALES SENSOR LLUVIA - DNB08	CRISTALES LUNAS LAT TR MOVILES - DVG11
CRISTALES LUNA/S TR TERMICA - DVC02	CRISTALES LUNA LAT TR FIJA ALETA TR - DVI01
CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39	CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607724	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	03/02/2026 11:49:15	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	03/02/2026 11:59:37	Matrícula	7530-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLN560519		

CRISTALES 3ª VENTANA 2019/ANTES 3ª VENTANA 2021 - FV908
 CRISTALES 3ª VENTANA 2018/ANTES 3ª VENTANA 2020 - FR809
 CRISTALES PORTON TR S/LUNA - DOV00
 ACCESORIOS S/SPOILER PORTON TRASERO - DDF00
 ACCESORIOS PROTECTOR INF PARAGOLPES DEL VIA BAJA - DDB07
 ACCESORIOS S/PROTECCION COMPLEMENTARIA INF MOTOR - DFX00
 PLANTA DE MONTAJE FL
 LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01
 FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICICO - DFH01
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01
 ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12
 VERSION GAMA INICIAL - DDJ03
 VERSION COMBI ACRISTALADO - DBV04
 PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17
 ACABADO TECNICO VP NIVEL 1 GM - B0E02
 ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL - DQV02
 ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE - DRG10
 ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00
 ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00
 ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
 TAPACUBOS 16" CHARVIN - DEHKT
 SUSPENSION LEY 1 - DYJ08
 SUSPENSION ESTANDAR - DSE01
 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 40000NM - DDH77
 TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05
 NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00
 LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00
 LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA - DRS01
 GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27
 GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ
 REFRIGERACION RADIADOR ESTANDAR - DMJ76
 EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06
 EQUIPO MECANICO S/REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN700
 EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06
 EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA - DBP00
 EQUIPO ELECTRICICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61
 EQUIPO ELECTRICICO SISTEMA STOP & START - DYC03
 ANTIPOLUCION S/ADITIVO COMBUSTIBLE - DQY00
 ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01
 ANTIPOLUCION NORMA 6.2 - DUV32
 ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02
 COMBUSTIBLE SISTEMA DE TRACCION TERMICA - DXD00
 CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00
 CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01
 CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601
 Nº PR 16079
 AUDIO/MULTIMEDIA S/TARJETA SIM CONECTIVIDAD TELECOM - DIB00
 AUDIO/MULTIMEDIA SIN SISTEMA DE NAVEGACION - DJY00

CRISTALES 1ª VENTANA 2019/ANTES 1ª VENTANA 2021 - FV708
 CRISTALES LIMPIALUNETA TR - DNC05
 CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - DAQ00
 ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR AMPLIADO Y ALIGERADO - DN510
 FECHA FABRICACIÓN 16/11/2020
 COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
 FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03
 DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA SIMPLE - DXC07
 ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECHANICA - D6D02
 COMERCIAL BERLINA FAMILIAR - B0DAF
 VERSION S/CABINA - DCA00
 VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00
 GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYY03
 ADAS S/DETECCION LATERAL - DL500
 ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400
 ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200
 ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL - DLI02
 ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00
 ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/CAMARA - DD403
 SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505
 SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17
 SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01
 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR 47000NM - DAG89
 TRANSMISION SIN PREINSTALACION PARA TRANSFORMACION - DK600
 NEUMATICOS 205/60 R 16 92H - DPLCZ
 LLANTAS 6.5JX16" NEGRO - DDZJN
 TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY
 GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD
 REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 95W - DVK86
 REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702
 EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01
 EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE TR MOTOR Y CAPO - DIX09
 EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01
 EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11
 EQUIPO ELECTRICICO S/CAJA DE PROTECCION - DYP00
 EQUIPO ELECTRICICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18
 ANTIPOLUCION CATALIZADOR INFERIOR 50PPM+ASC - DHD61
 ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601
 ANTIPOLUCION NORMA EU6.2 - DDC29
 GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18
 CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03
 CLIMATIZACIÓN S/INTERRUPTOR AIRE CALEFACCION ADICIONAL - DHJ00
 CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10
 CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601
 VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DF103
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.1 - DVX20
 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO SISTEMA RD6 DIGITAL - DRC6D

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607724	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	03/02/2026 11:49:15	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	03/02/2026 11:59:37	Matrícula	7530-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLN560519		

AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00

CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01

TAPICERIA/LINEA INT TAPICERÍA TEJIDO CURITIBA TRI + BRASILIA ""OA - B0POA

INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04

INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES CONDUCTOR ELECTRICO - DLT02

INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01

AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA - DE300

TAPICERIA/LINEA INT FY - B0RFY

INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05

INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES PASAJERO ELECTRICO - DLU02

INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVACIONES ELECTRICO TR SECUENCIAL - DLE00

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA



20260130_163249.jpg



20260130_163303.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607724	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	03/02/2026 11:49:15	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	03/02/2026 11:59:37	Matrícula	7530-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLN560519		



20260130_163300.jpg



20260130_163306.jpg



20260130_163309.jpg



20260130_163313.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607724	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	03/02/2026 11:49:15	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	03/02/2026 11:59:37	Matrícula	7530-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLN560519		



20260130_163319.jpg



20260130_163327.jpg



20260130_163329(0).jpg



20260130_163329.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607724	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	03/02/2026 11:49:15	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	03/02/2026 11:59:37	Matrícula	7530-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLN560519		



20260130_163336.jpg



20260130_163305.jpg



20260130_163341.jpg



20260130_163342.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607724	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	03/02/2026 11:49:15	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	03/02/2026 11:59:37	Matrícula	7530-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLN560519		



20260130_163343.jpg



20260130_163350.jpg



20260130_163349.jpg



20260130_163352(0).jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607724	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	03/02/2026 11:49:15	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	03/02/2026 11:59:37	Matrícula	7530-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLN560519		



20260130_163352.jpg



20260130_163402.jpg



20260130_163406.jpg



20260130_163408.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607724	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	03/02/2026 11:49:15	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	03/02/2026 11:59:37	Matrícula	7530-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLN560519		



20260130_163409.jpg



20260130_163410.jpg



20260130_163418.jpg



20260130_163420.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607724	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	03/02/2026 11:49:15	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	03/02/2026 11:59:37	Matrícula	7530-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLN560519		



20260130_163424.jpg



20260130_163425.jpg



20260130_163427.jpg



20260130_163426.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607724	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	03/02/2026 11:49:15	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	03/02/2026 11:59:37	Matrícula	7530-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLN560519		



20260130_163428.jpg



20260130_163430.jpg



20260130_163433.jpg



20260130_163437.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607724	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	03/02/2026 11:49:15	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	03/02/2026 11:59:37	Matrícula	7530-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLN560519		



20260130_163438.jpg



20260130_163439.jpg



20260130_163442.jpg



20260130_163443.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607724	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	03/02/2026 11:49:15	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	03/02/2026 11:59:37	Matrícula	7530-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLN560519		



20260130_163444.jpg



20260130_163445.jpg



20260130_163448.jpg



20260130_163447.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607724	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	03/02/2026 11:49:15	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	03/02/2026 11:59:37	Matrícula	7530-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLN560519		



20260130_163453.jpg



20260130_163458.jpg



20260130_163500.jpg



20260130_163459.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607724	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	03/02/2026 11:49:15	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	03/02/2026 11:59:37	Matrícula	7530-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLN560519		



20260130_163505.jpg



20260130_163508.jpg



20260130_163510.jpg



20260130_163515.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607724	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	03/02/2026 11:49:15	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	03/02/2026 11:59:37	Matrícula	7530-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLN560519		



20260130_163542.jpg



20260130_163522.jpg



20260130_163543.jpg



20260130_163546(0).jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607724	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	03/02/2026 11:49:15	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	03/02/2026 11:59:37	Matrícula	7530-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLN560519		



20260130_163607.jpg



20260130_163622.jpg



20260130_163624.jpg



20260130_163630.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607724	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	03/02/2026 11:49:15	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	03/02/2026 11:59:37	Matrícula	7530-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLN560519		



20260130_163641.jpg



20260130_163454.jpg



20260130_163456.jpg



20260130_163545.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607724	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	03/02/2026 11:49:15	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	03/02/2026 11:59:37	Matrícula	7530-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLN560519		



20260130_163546.jpg