

INFORME CONTROL VEHÍCULO



23 de abril de 2026

Nº Expediente: 3426370486

Nº Revision: WTWS_618498

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	5353-MFC	Nº CHASIS:	WFOVXXTACWNG84624
KILOMETROS:	90964	MARCA:	FORD
F. PERITACIÓN:	23/04/2026	MODELO:	TRANSIT COURIER VAN 1.5 TDCI 71KW TREND
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	21/04/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3457
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	SI
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO	
I	VEHÍCULO COMERCIAL

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	1248,40 €
Daños Interiores	106,91 €
Total Valoración	1355,31 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
repuesto	2604232585	Neumatico	1,00	70,00	21,00	49,00
1935109	43160	Llanta rueda repuesto	1,00	82,73	24,82	57,91

OBSERVACIONES

Nº Valoración	CMA_618498	Marca - Modelo	FORD TRANSITTOURNEO COURIER(C)18-22		
Fecha Alta	23/04/2026 16:42:46	CUM	FR04702	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 16:45:51	Matrícula	5353-MFC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF0WXXTACWNG84624		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_618498
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	7VTAWWA
Kilómetros	90.964

Equipamiento

VIN Query

ESPAÑA ESPAÑA	FECHA FABRICACIÓN 14/12/2022
MANUAL 6 VELOCIDADES - 6MX65	VERSION 2 PUERTAS TRASERAS
ACABADO TECNICO SERIE 92	ADAS S/SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DL - HNLAAS
TAPACUBOS 15"	NEUMATICOS 195/60 R 15..H
LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA	LLANTAS 6.0JX15"
TURBO-DIESEL 1499CC 74KW (100) - XXC_	REFRIGERACION RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 60 AH CCA	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START
CLIMATIZACIÓN FREON R134A	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO
ASIENTOS CONDUCTOR REG LUMBAR	ASIENTOS ACOMPAÑANTE GIRATORIO
ASIENTOS DL C/REG MANUAL 4 VIAS	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DE CUERO
INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES CROMADAS	SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE
SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE	AUDIO/MULTIMEDIA ORDENADOR DE A BORDO
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 2 ALTAVOCES	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM
ACCESORIOS LUZ INT CORTESIA	ACCESORIOS REJILLA SEPARACION DE CARGA
RETROVISORES EXT INOXIDABLE OCCIDENT - BSHACO	RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO
LUCES FAROS C/BISEL NEGRO	LUCES FAROS ANTINEBLA
GENERALES PARAGOLPES DL PLASTICO - CLFGB0	COMERCIAL FURGON C/PUERTA LAT DR

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
repuesto	Neumatico	1,00	70,00			70,00
2570448	Luna parabrisas - S/RETROVISOR - Nueva	1,00	585,66			585,66
2053960	Jgo pegado lunas - 1K 400ML - Nueva	1,00	32,18			32,18
	Incluye: Adhesivo de cristales					
2438876	Retrovisor iz	1,00	228,48			228,48
	Incluye: Cristal retrovisor iz					
1746251	Tapacubos rueda dl dr	1,00	34,13			34,13
1746251	Tapacubos rueda tr dr	1,00	34,13			34,13
1935109	Llanta rueda repuesto	1,00	82,73			82,73

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 421151	Sustituir Luna parabrisas	1,60 h	25,00			40,00
I 412141	Desmontar y montar Capó dl					
I 432301	Desmontar y montar Rejilla torpedo					

Nº Valoración	CMA_618498	Marca - Modelo	FORD TRANSITTOURNEO COURIER(C)18-22		
Fecha Alta	23/04/2026 16:42:46	CUM	FR04702	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 16:45:51	Matrícula	5353-MFC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF0WXXTACWNG84624		

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
I	436161	Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A iz					
I	436161	Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A dr					
I	436361	Desmontar y montar Retrovisor interior					
NI	TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1	433641	Sustituir Retrovisor iz	0,30 h	25,00			7,50
I	437051	Desmontar y montar Guarnecido puerta dl iz					
NI	TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T2	GtT9001L	Reparar Lateral iz carrocería	1,50 h	25,00			37,50
T1	112111	Desmontar y montar Rueda repuesto	0,10 h	25,00			2,50
+	112544	Sustituir Llanta rueda repuesto					
T1	112301EM	Sustituir Tapacubos rueda dl dr / Sustituir Tapacubos rueda tr dr	0,10 h	25,00			2,50
T1	112544	Sustituir Llanta rueda repuesto	0,20 h	25,00			5,00
I	111215	Equilibrar rueda repuesto					
NI	112111	Desmontar y montar Rueda repuesto					
NI	TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T2	GtTi3	Limpiar limpieza interior	0,00 h	0,00			300,00
T2	GtTrepuesto	Sustituir Neumatico	0,20 h	25,00			5,00
T2	TC2	Puesta a disposición del vehículo	0,20 h	25,00			5,00
+	433641	Sustituir Retrovisor iz					

Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	GtP9001L	Lateral iz carrocería Reparación (S=1) (L=3)					

Nº Valoración	CMA_618498	Marca - Modelo	FORD TRANSITTOURNEO COURIER(C)18-22		
Fecha Alta	23/04/2026 16:42:46	CUM	FR04702	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 16:45:51	Matrícula	5353-MFC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF0WXXTACWNG84624		

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	06/04/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	300,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	1.067,31 €	Subtotal Horas MO	105,00 €	Subtotal Horas MO	90,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (4,20 h)	405,00 €	Subtotal M.O. (3,60 h)	90,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	405,00 €	Total mano de obra	90,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	1.067,31 €			Subtotal material	113,19 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	320,19 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	747,12 €			Total del material	113,19 €
				Total sin descuentos	203,19 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	203,19 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	747,12 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	405,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	203,19 €	Base del impuesto	1.355,31 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.355,31 €	IVA (21%)	284,62 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.639,93 €
				Total	1.639,93 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618498	Marca - Modelo	FORD TRANSITTOURNEO COURIER(C)18-22		
Fecha Alta	23/04/2026 16:42:46	CUM	FR04702	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 16:45:51	Matrícula	5353-MFC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF0WXXTACWNG84624		

Equipamiento

VIN Query

ESPAÑA ESPAÑA

MANUAL 6 VELOCIDADES - 6MX65

ACABADO TECNICO SERIE 92

TAPACUBOS 15"

LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA

TURBO-DIESEL 1499CC 74KW (100) - XXC_

EQUIPO ELECTRICO BATERIA 60 AH CCA

CLIMATIZACIÓN FREON R134A

ASIENTOS CONDUCTOR REG LUMBAR

ASIENTOS DL C/REG MANUAL 4 VIAS

INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES CROMADAS

SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE

AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 2 ALTAVOCES

ACCESORIOS LUZ INT CORTESIA

RETROVISORES EXT INOXIDABLE OCCIDENT - BSHACO

LUCES FAROS C/BISEL NEGRO

GENERALES PARAGOLPES DL PLASTICO - CLFGB0

FECHA FABRICACIÓN 14/12/2022

VERSION 2 PUERTAS TRASERAS

ADAS S/SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DL - HNLAA5

NEUMATICOS 195/60 R 15..H

LLANTAS 6.0JX15"

REFRIGERACION RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE

EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START

CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO

ASIENTOS ACOMPAÑANTE GIRATORIO

VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DE CUERO

SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE

AUDIO/MULTIMEDIA ORDENADOR DE A BORDO

INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM

ACCESORIOS REJILLA SEPARACION DE CARGA

RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO

LUCES FAROS ANTINEBLA

COMERCIAL FURGON C/PUERTA LAT DR

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS



IMGP0108.JPG



IMGP0086.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618498	Marca - Modelo	FORD TRANSITTOURNEO COURIER(C)18-22		
Fecha Alta	23/04/2026 16:42:46	CUM	FR04702	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 16:45:51	Matrícula	5353-MFC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF0WXXTACWNG84624		



IMGP0088.JPG



IMGP0091.JPG



IMGP0092.JPG



IMGP0093.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618498	Marca - Modelo	FORD TRANSITTOURNEO COURIER(C)18-22		
Fecha Alta	23/04/2026 16:42:46	CUM	FR04702	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 16:45:51	Matrícula	5353-MFC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF0WXXTACWNG84624		



IMGP0095.JPG



IMGP0096.JPG



IMGP0098.JPG



IMGP0101.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618498	Marca - Modelo	FORD TRANSITTOURNEO COURIER(C)18-22		
Fecha Alta	23/04/2026 16:42:46	CUM	FR04702	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 16:45:51	Matrícula	5353-MFC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF0WXXTACWNG84624		



IMGP0102.JPG



IMGP0104.JPG



IMGP0105.JPG



IMGP0089.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618498	Marca - Modelo	FORD TRANSITTOURNEO COURIER(C)18-22		
Fecha Alta	23/04/2026 16:42:46	CUM	FR04702	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 16:45:51	Matrícula	5353-MFC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF0WXXTACWNG84624		



IMGP0097.JPG



IMGP0099.JPG



IMGP0087.JPG



IMGP0103.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618498	Marca - Modelo	FORD TRANSITTOURNEO COURIER(C)18-22		
Fecha Alta	23/04/2026 16:42:46	CUM	FR04702	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 16:45:51	Matrícula	5353-MFC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF0WXXTACWNG84624		



IMGP0094.JPG



IMGP0100.JPG



IMGP0107.JPG



IMGP0090.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618498	Marca - Modelo	FORD TRANSITTOURNEO COURIER(C)18-22		
Fecha Alta	23/04/2026 16:42:46	CUM	FR04702	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/04/2026 16:45:51	Matrícula	5353-MFC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF0WXXTACWNG84624		



IMGP0109.JPG



IMGP0106.JPG