




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

Teil I

7
ilik

Parte I /
 Empfohlen
 n. Parte I /
 angeschlossen
 / Zertifikat
 17
 strazyniv.
 va Parte I /
 1 /

9

5

mer des

07.06.2023 2.1 7118 3.1 AI1000119

M1 4 AC

JMZDR1WBJ00209265 3 7

MAZDA

DR

1WB

JBW11

MAZDA MX-30

MAZDA (J)

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Kombilimousine

715/2007*2018/1832AX

2017/1151;WLTP:reine Elektro

Elektro

0004 14.1 30AX P.1 -

P.2.: 81KW/30MIN, 107KW NENNLEISTUNG*BATTERIEKAPAZITÄT 35,5

KWH

L 2 9 1 P.2 81/- P.4 T 140

18 4390 - 19 1795 -

20 1555 - G - - 1720

12 T3 - Q -

V.7 - F.1 2119 F.2 2119

7.1 1078 7.2 1116 7.3 -

8.1 1078 8.2 1116 8.3 -

U.1 - U.2 - U.3 63

Q.1 - Q.2 - S.1 5 S.2 -

15.1 215/55R18 95H

15.2 215/55R18 95H

15.3 - 1 11 0

R Weiß

K e13*2007/46*2300*10

6 10.03.2023 K 16 GU929565

21

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz
Radsatz Allwetterreifen am Fahrzeug montiert.



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 15 : Laufleistung




Bild 16 : Motorraum




Bild 17 : Kofferraum



Bild 18 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 19 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 20 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur

05.2026
:40 Uhr
1476
068123
311,76

eg 38-40 - 63741 Aschaffenburg

0000
0985
799
00
Jhr
01
76

RECHNUNG - Extern 842111

Kunden-Nr	405780	Auftrags-Nr	29866
Hersteller	MAZDA	JMZDR1WBJ00209265	
Modell	Mazda MX-30 2022 L e-SKYACTIV EV AD VANTAGE MC		
Farbe	A4DD2E - Arctic White		
Leistung kW	81	Hubraum cm ³	
Kennzeichen	OBB-E 40E	Erstzulassung	07.06.2023
HU	05.2028	Kilometerstand	30848
Anlieferung	06.05.2026	Fertig	06.05.2026
Lieferdatum	06.05.2026		
Datum	06.05.2026	Leitzahl	Seite 1

Es bediente Sie Sabrina Albert
Steuernummer 204/118/30722

Bezeichnung/Leistung	Anzahl	Me	%	* Einzelpreis	Gesamt
ARBEITSLEISTUNG					
3. WARTUNG DES MAZDA-FAHRZEUGS	7	AW	A	183,00	128,10
WISCHERBLÄTTER PRÜFEN					
WISCHERBLATT HINTEN ERNEUERN	1	AW	A	183,00	18,30
WISCHERBLATT	1	Stück	A	21,47	21,47
WEITERE LEISTUNG					
HAUPTUNTERSUCHUNG DEKRA	1		D	105,00	105,00
BEGLEITUNG DEKRA	0,3974	AW	A	148,00	5,88

Bild 21 : Wartungsnachweis

15 Tage vor der erforderlichen Wartung aktiviert.
Geschätzte Werte siehe unten.
Flexible Wartungsanzeige, spätestens alle 20.000 km
oder 12 Monate (je nachdem was, zuerst eintritt).
Die Herstellergarantie oder die Deckung der Neuwagen Anschlussgarantie
kann erlöschen, wenn die vorgesehenen Wartungsintervalle nicht nach
Herstellervorgabe eingehalten werden.

Service-Intervalle

Nächste fällige Wartung
Erwartet am
Spätestens bei

4. Wartung
50848 km oder 06/05/2027
50848 km oder 06/05/2027 (je nachdem, was zuerst eintritt)

Vorherige Serviceleistungen	Auftragsdaten	km-Stand	Wartung durchgeführt
MMD, Autohaus Ehrlich GmbH Magnolienweg 38-40 DE - 63741 Aschaffenburg +496021458040	06/05/2026 20966	30848 km	60.000 km / 37.500 Meilen / 3. Jahr 
MMD, Autohaus Ehrlich GmbH Magnolienweg 38-40 DE - 63741 Aschaffenburg +496021458040	07/05/2025 25996	15749 km	40.000 km / 25.000 Meilen / 2. Jahr 
MMD, Autohaus Ehrlich GmbH Magnolienweg 38-40 DE - 63741 Aschaffenburg +496021458040	17/06/2024 21996	7388 km	20.000 km / 12.500 Meilen / 1. Jahr 

Gedruckt am 06/05/2026 16:06 von MMD/11313 (Sicherheitskodierung: AUBHDE20260506)

1 / 2

Bild 22 : Wartungsnachweis



Bild 23 : Fahrgestellnummer

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
29.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 88 µm bis 123 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.06.2023	Letzte Zulassung	26.06.2025
Hersteller	MAZDA	Typ / Verkaufsbez.	ADVANTAGE
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	JMZDR1WBJ00209265
HSN / TSN	7118 / AII	DAT Europa-Code®	40373527
DAT Marktindex		Km-Stand abgelesen	33201
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl	1 / Elektromotor	Leistung (kW)	81
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Antriebsart	Frontantrieb
	Elektrofz		
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß / Uni / A4D	Polster / Farbe	Teilleder / Grau
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 18 99 V Freitext	Goodyear / Vector 4Seasons SUV G2	A / O	4 mm
rechts	215 / 55 R 18 99 V Freitext	Goodyear / Vector 4Seasons SUV G2	A / O	4 mm
2 links	215 / 55 R 18 99 V Freitext	Goodyear / Vector 4Seasons SUV G2	A / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 18 99 V Freitext	Goodyear / Vector 4Seasons SUV G2	A / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.07.2028			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital), Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Stauassistent (MRCC), Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Alarmanlage, Antriebsart: Frontantrieb, Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, Außenspiegel schwarz hochglänzend, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Blinkleuchten LED, Colorverglasung, Dachhimmel schwarz, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektromotor 107 kW (cont. 81 kW), Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto), Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe (HLA), Fahrassistent-System: City-Notbremsfunktion (SCBS), Fahrassistent-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control Plus mit Bremsengriff, Fahrassistent-System: Fernlichtassistent (HBC), Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA), Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistent-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistent-System: Spurhalteassistent, Fahrassistent-System: Spurwechselassistent Plus (BSM), Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent, Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR), Farbdisplay (8,8 Zoll), Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung, Fensterrahmen Piano Black, Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe für Elektrofahrzeug, Gurtstraffer hinten außen, Gurtstraffer vorn, HV-Batterie 35,5 kWh (Lithium-Ionen), Head-up-Display Advanced, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Chrom-Applikationen, Innenausstattung: Modern Confidence, Innenbeleuchtung LED, Innenspiegel rahmenlos, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten, LM-Felgen 7x18 (5-Speichen, silbergrau, Hochglanz), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) mit Multifunktion und Tempomatschalter und mit Wippen für Batterierekuperation, Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent mit adaptiver Lichtverteilung (ALH), Mazda Karosseriezeiten, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Multi-Commander, Navigationssystem: SD-Karten-Navigation, Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS), Notrufsystem, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2655 mm, Reifen 215/55 R18 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenantenne, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag vorn, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Servolenkung elektro-hydraulisch, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar, Sitz vorn rechts höhen-/neigungsverstellbar, Sitzheizung vorn, Sondermodell Advantage, Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel, Sound-Simulator (Acoustic Vehicle Alerting System, AVAS), Sprachsteuerung, erweiterter Umfang, Steckdose 1500 W, Tagfahrlicht LED, USB-Schnittstelle, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 06.05.2026 bei Kilometerstand 30.848

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 18)
Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 19, 20)

Fehlende Teile

1. Ladekabel