


Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKUKZKXZ PW122891	Erstzulassung	30.05.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL			Laufleistung	21 442 km
Modell	MOKKA 100kW Elegance	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten






















Lose Teile	Fahrzeugdokumente / Schlüssel
	Betriebsanleitung ✓
	Serviceheft ✓
	Ersatzschlüssel ✓
	Schlüssel ✓
	Inspektion ✓

Reifen

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Außenschäden					
1		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
				Pauschale	-
				Teilekosten	-
				Nettokosten	-

2	Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
3	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		