




Matrícula:	<b>0718-LKB</b>	Kilometraje:	<b>156488</b>	Cliente:	<b>Alphabet Spain</b>
Bastidor:	<b>VF1RFB00765239105</b>	Fecha de puesta en circulación:	<b>25/09/2020</b>	Lugar de peritaje:	<b>Ctra. Nacional IV km 519,3 41410 CARMONA</b>
Marca:	<b>RENAULT</b>			Fecha de peritación:	<b>22/06/2026 0:00:00</b>
Modelo:	<b>Megane</b>				
Versión:	<b>Business Blue dCi 81 kW (115CV) berlina con portón 85kW 5P manual</b>				
Carburante:	<b>Diesel</b>				
Tipo de carrocería:	<b>Berlina</b>				
Caja:	<b>MAN 6 VEL</b>				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	<b>Turismo</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	<b>4.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	<b>4.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	<b>4.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	<b>4.0</b>				
Tamaño de la neumática DEL IZ	<b>205/55 R 18 91 V</b>				
Tamaño del neumático DEL DER	<b>205/55 R 18 91 V</b>				
Tamaño del neumático TRAS IZ	<b>205/55 R 18 91 V</b>				
Tamaño del neumático TRAS DER	<b>205/55 R 18 91 V</b>				
Tipo de neumático delantero izquierdo	<b>Verano</b>	Neumáticos de verano: <b>205/55/18/91 V</b> DELIZQ <b>Goodyear: 4 mm</b> - TRASIZQ <b>Goodyear: 4 mm</b> DELDER <b>Goodyear: 4 mm</b> - TRASDER <b>Goodyear: 4 mm</b>			
Tipo de neumático delantero derecho	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero izquierdo	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero derecho	<b>Verano</b>				
Marca del neumático Del Iz	<b>259</b>				
Marca del neumático Del Dcha	<b>259</b>				
Marca de neumático Tras Iz	<b>259</b>				
Marca del neumático Tras	<b>259</b>				

Dcha



**Lista de equipamientos presentes:**

Manual de instrucciones	<b>Sí</b>	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	<b>No</b>	GPS Gran pantalla color	<b>Sí</b>
Libreta de mantenimiento	<b>Sí</b>			Lunas eléctricas DEL	<b>Sí</b>
Encendido Motor	<b>Sí</b>			Lunas eléctricas TRAS	<b>Sí</b>
Baterías en funcionamiento	<b>Sí</b>			Regulador de velocidad	<b>Sí</b>
Vehículo rodando	<b>Sí</b>				
Núm asientos	<b>5</b>				

Núm reposacabezas	5	Volante multifunciones	Sí
Núm llaves	2	Volante de cuero	Sí
Núm llaves mando a distancia	2	Reposabrazos central DEL	Sí
Color carrocería	Blanco	Bandeja de maletero	Sí
Llantas de verano	Acero	Radar parking TRAS	Sí
Rueda de repuesto	Sí	Tipo de climatizador	Climatizador autom.
Gato	Sí	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	Sí		
Categoría	Turismo		
Segmento	Segmento 02		

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe



Consola central      Agujero      Reemplazar



Pomo de palanca de cambio      Gastado      Reemplazar



Aleta Tras Iz      Rayado      Reparar + Pintar



Puerta Tras Iz      Rayado      Reparar + Pintar



Caja Retrov Ext IZ Rayado Reparar + Pintar



Aleta Del Iz Rayado Reparar + Pintar



Tapacubos Rueda Del IZ Rayado Reemplazar



Faro Del Iz Rayado Pulimentar



Paragolpes Delantero Rayado Reparar + Pintar



Tapacubos Rueda Del DR Rayado Reemplazar



Caja Retrov Ext DR Rayado Reparar + Pintar



Aleta Tras Dr

Rayado

Reparar + Pintar



Tapacubos Rueda Tras DR

Rayado

Reemplazar



Paragolpes Tras

Rayado

Reparar + Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control



[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf\\_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dlisJdxs%2ba288e0o3%2bKIJ%2bxA10rpkIC3XSmqVloOOuY%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dlisJdxs%2ba288e0o3%2bKIJ%2bxA10rpkIC3XSmqVloOOuY%3d&language=es-ES)