

Peugeot 108 1.0 e-VTi Allure

2019 - 53 kW / 72 PK - Benzine - Handgeschakeld - ECC-CRUISE-RADIO-BT-CAMERA-LM

Chassisnummer	VF3PSCFB4JR213720
Eerste registratie	31-01-2019
APK geldig tot	09-06-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	95.332 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	25-06-2026
Definitieve kilometerstand	95.332 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	998
Aantal cilinders	3
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	86
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires [7](#)

Achteruitrijcamera	Airco	Cruise control	Klimaatregeling	LED verlichting	Lichtmetalen velgen
Metallic lak					







Aanwezig bij voertuig [5](#)

Instructieboekje	Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Hoedenplank / rolhoes	Bandenreparatieset
------------------	--------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	93639
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	continental
Velgen	15
Band breedte	165 mm
Band hoogte	60 mm



 Bouwjaar 2019	 Vermogen 53 kW / 72 PK	 Brandstof Benzine
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 95.332 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Grijs
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-02-2024

Schades (5)

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

Spotrepair



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

Reparatie



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

Spotrepair



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

Modelleren spuiten



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Anders

Oplossing

Vervangen



Omschrijving

Geen

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
24-01-2019		Importeur
31-01-2019	Eerste toelating Datum deel IA / I	Particulier
01-06-2022		Autobedrijf
08-06-2022		Importeur
08-06-2022		Autobedrijf
24-06-2022		Autobedrijf
28-06-2022	Laatste tenaamstelling	Lease/verhuur
09-06-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar	airco	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	
Apple Carplay/Android Auto	audio installatie	bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag	
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	Bluetooth	boordcomputer	buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	
buitenspiegels in carrosseriekleur	centrale vergrendeling met afstandsbediening	elektrische ramen voor		
Elektronisch Stabiliteits Programma	hill hold functie	hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor	
LED dagrijverlichting	lederen versnellingspook	lichtmetalen velgen 15"	mistlampen voor	
multimedia-voorbereiding	passagiersairbag	start/stop systeem	stuur leder	stuur multifunctioneel
stuurbechrachting	zij airbag(s) voor			

Extra foto's

