

# Hyundai

HYUNDAI TUCSON (NX)(12.2020->) TREND LINE PLUS MILD-HYBRID 2WD MILD-HYBRID 110 KW (MOTOR 1,6 LTR. - 110 KW T-GDI) 5-TÜRIG

VIN: TMAJD81BGPJ354285



## Beschreibung

<b>Kennzeichen</b> -	<b>Zulassungsdatum</b> 14/07/2023	<b>Laufleistung</b> 83247 km
<b>Farbe</b> Sunset Red / MIC	<b>Jahr</b> 2023	<b>Polster</b> -
<b>Anzahl der Türen</b> 5	<b>Anzahl der Sitze</b> 5	<b>Generation</b> -
<b>Karosserietyp</b> SUV	<b>Fahrzeugtyp</b> PKW	<b>Hubraum</b> 1598 cc
<b>Getriebe</b> Automatisch	<b>Motortyp</b> Verbrennung	<b>Kraftstoff</b> Benzin
<b>Anzahl Gänge</b> 7	<b>Antriebsstrang</b> Vorderradantrieb (FWD)	<b>Max. Leistung</b> 110 KW

## Equipment

### Standard

3. Bremsleuchte	Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Beifahrerseite
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrerseite	Dynamische Bremsleuchte
Alarmanlage	Ambiente-Beleuchtung	Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
Anhängerkupplung Vorbereitung	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb
Audio-Navigationssystem	Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Außenspiegel lackiert	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bordcomputer	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)	Dachreling
Dachspoiler	Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)	Kombiinstrument digital mit Panorama-Display (Curved)
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)	Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion	Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)	Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige	Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik	Freisprechanlage Bluetooth	Frontscheibe Verbundglas
Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage	Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	Gepäckraumbelichtung
Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic	Getränkehalter hinten

Abstandsregelung	Gurtstraffer	Heckleuchten LED
Getränkehalter vorn	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Heckscheibe heizbar	Karosserie: 5-türig	Luftqualitäts-Überwachungssystem erweitert (Clean Zone Interior Package CZIP)
Isfix-Aufnahmen für Kindersitz	Kopfstützen hinten verstellbar	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Lenkrad heizbar	Lenkrad mit Multifunktion
Lenkrad (4-Speichen)	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	Mittelarmlehne hinten	Mittelarmlehne vorn
Audi connect (Internetbasierende Dienste)	Nebelschlussleuchte	Parkbremse elektro-mechanisch
Motor 1,6 Ltr. - 110 kW T-GDI Mild-Hybrid	Radstand 2680 mm	Reifen-Reparaturkit
Radioempfang digital (DAB+)	Rückfahrkamera	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Reifendruck-Kontrollsystem	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)	Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	Matrix-LED-Scheinwerfer
Scheibenwischer mit Regensensor	Seitenairbag vorn	Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	Servolenkung	Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor (an Lenksäule)
Service-System: Remote Services	Sitz vorn links elektr. verstellbar	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sitzheizung vorn
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Start-Stop-Knopf	Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go	Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Stoßfängerblende hinten unten, verchromt / geriffelt	Tagfahrlicht LED
Steckdose (12V-Anschluß) vorn	Türgriffe außen Wagenfarbe	Unterfahrschutz vorn und hinten (silber)
Control-Display mit Farbmonitor (10,2 Zoll)	USB-Schnittstelle vorn (2-fach)	Verglasung getönt
USB-Anschluss im Fond	Warnanlage für Sicherheitsgurte	Wegfahrsperr (elektronisch)
Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	Wireless SmartLink	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Winter-Paket		

### Optional

Mica-Lackierung

## Bewertungsdetails

**Bewertungsort**  
Flughafen Wien

**Bewertungsdatum**  
13/05/2026

**Versanddatum**  
20/05/2026

## Mechanisch

### Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

## Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Felge / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair



002 Felge / Hinten Links

Kratzer

Smart Repair



003 Außenspiegel elektrisch / Rechts

Kratzer

Akzeptabel



004 Motorhaube / -

Delle

Smart Repair



005 Stoßfänger / Vorne

Kratzer

Lackieren



006 Kotflügel / Vorne Links

Delle

Akzeptabel









007 Kotflügel / Vorne Links

Kratzer

Polieren



008	Kotflügelzierleiste / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
			
009	Tür / Vorne Links	Delle	Smart Repair
			
010	Lenkrad / -	Kratzer	Akzeptabel
			
011	Tür / Hinten Links	Delle	Akzeptabel
			
012	Tür / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
			
013	Türeinstieg / Hinten Links	Kratzer	Lackieren
			
014	Mittelkonsole / Hinten	Kratzer	Akzeptabel



015 Kotflügel / Hinten Links

Delle

Akzeptabel



016 Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Ersetzen



017 Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten

Kratzer


Ersetzen



018 Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten Rechts

Kratzer

Ersetzen



019 Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten Links

Kratzer

Ersetzen









020 Säulenverkleidung / Hinten Rechts

Kratzer

Akzeptabel



021	Säulenverkleidung / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
			
022	Verkl. Gepäckraum seitlich / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel
			
023	Verkl. Gepäckraum seitlich / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
			
024	Heckklappe / Kofferraumtür -	Nicht konform	Reparieren
			
025	Kotflügel / Hinten Rechts	Kratzer	Lackieren
			
026	Kotflügel / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
			
027	Heckleuchte / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel



028 Stoßfänger / Hinten Links

Kratzer


Akzeptabel



029 Tür / Hinten Rechts

Kratzer

Akzeptabel



030 Türeinstieg / Hinten Rechts

Kratzer

Lackieren



## Fehlteile/Zubehör

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bedienungsanleitung | <input checked="" type="checkbox"/> Bordmappe                        | <input checked="" type="checkbox"/> Cabrio Windabweiser |
| <input checked="" type="checkbox"/> Erste-Hilfe-Kit     | <input checked="" type="checkbox"/> Füllflasche Nothilfekit          | <input checked="" type="checkbox"/> Garantiebuch        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hutablage           | <input checked="" type="checkbox"/> Infotainment Bedienungsanleitung | <input checked="" type="checkbox"/> Kompressor Nothilfe |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitsweste    | <input checked="" type="checkbox"/> Warndreieck                      |   |

## Hauptreifensatz

<b>Vorne Links</b>	HANKOOK	235 / 50 / 19 / Winter	5 mm
<b>Vorne Rechts</b>	HANKOOK	235 / 50 / 19 / Winter	5 mm
<b>Hinten Links</b>	SEMPERIT	235 / 50 / 19 / Winter	6 mm
<b>Hinten Rechts</b>	SEMPERIT	235 / 50 / 19 / Winter	6 mm


Kommentar

---

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts




Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Navigation




Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Kratzer



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Kratzer



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Kratzer



Kotflügel / Vorne Links / Kratzer



Kotflügel / Vorne Links / Kratzer



Kotflügel / Vorne Links / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Vorne Links / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Lenkrad / - / Kratzer



Lenkrad / - / Kratzer



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Mittelkonsole / Hinten / Kratzer



Mittelkonsole / Hinten / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten Links / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten Links / Kratzer



Säulenverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Säulenverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Säulenverkleidung / Hinten Links / Kratzer



Säulenverkleidung / Hinten Links / Kratzer



Verkl. Gepäckraum seitlich / Hinten Rechts / Kratzer



Verkl. Gepäckraum seitlich / Hinten Rechts / Kratzer



Verkl. Gepäckraum seitlich / Hinten Rechts / Kratzer



Verkl. Gepäckraum seitlich / Hinten Links / Kratzer




Verkl. Gepäckraum seitlich / Hinten Links / Kratzer



Verkl. Gepäckraum seitlich / Hinten Links / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Nicht konform



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Nicht konform



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Nicht konform



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Nicht konform




Heckklappe / Kofferraumtür / - / Nicht konform



Kofflügel / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Kratzer



Heckleuchte / Hinten Links / Kratzer



Heckleuchte / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer