

# Skoda

OCTAVIA RS 2.0 TSI 195 KW (265CV) DSG 7 VEL AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBJV8NX7SY125172



## Descripción

<b>Matrícula</b> 9170MZG	<b>Fecha de matriculación</b> 20/03/2025	<b>Kilometraje</b> 52822 km
<b>Color</b> Grau	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> -
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Schrägheck	<b>Desplazamiento de motor</b> 1984 cc	<b>Transmisión</b> Automatisch
<b>Tipo de combustible</b> Benzin	<b>Numero de velocidades</b> 7	<b>Potencia Máxima</b> 195 KW

## Detalles del estado

**Localización de la Inspección**  
Campa HERTZ Loeches

**Fecha del encargo**  
17/04/2026

**Fecha de peritación aprobada**  
20/04/2026

## Mecánica








**Incidencia de arranque motor**  
No







**No está en condiciones de circular**  
No

**Vehículo sucio (interior)**  
Sí

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Paragolpes / Delantero	Abolladura	Reparar
002	Spoiler / Delantero	Ralladura	Pintar

				
003	Capó / -		Ralladura	Aceptable
				
004	Parabrisas / -		Impacto	Aceptable
				
005	Llanta / Delantero izquierdo Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 19 "		Ralladura	Smart repair
				
006	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda		Ralladura	Pintar
				
007	Puerta / Delantero izquierdo		Ralladura	Pintar
				
008	Manetas de puerta / Trasero izquierdo		Ralladura	Pintar
				

009	<p>Llanta / Trasero Izquierdo</p> <p>Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 19 "</p>	Ralladura	Smart repair
			
010	<p>Neumático / Trasero Izquierdo</p> <p>Símbolo de velocidad : W / Marca de neumáticos : BRIDGESTONE / Ancho : 225 mm / Perfil : 40 / Diámetro de llanta / neumático : 19 "</p>	Desgarro	Sustitución
			
011	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar
			
012	Spoiler / Trasero	Ralladura	Pintar
			
013	Aleta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
			
014	<p>Llanta / Trasero Derecho</p> <p>Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 19 "</p>	Ralladura	Smart repair
			
015	Peldaño / Derecha	Abolladura	Reparar



016 Puerta / Delantero Derecho

Abolladura

Reparar



017 Manetas de puerta / Delantero Derecho

Ralladura

Pintar



018 Limpieza interior del vehículo

Sucio

Limpieza



019 Llanta / Delantero Derecho

Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 19 "

Ralladura

Smart repair



## Elementos faltantes

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)               | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante                                   |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga                     | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento                | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de instrucciones                   | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto                        |

## Neumáticos

<b>Delantero Izquierdo</b>	Desconocido	225 / 40 / 19 /	3 mm
<b>Delantero Derecho</b>	Desconocido	225 / 40 / 19 /	3 mm
<b>Trasero Izquierdo</b>	BRIDGESTONE	225 / 40 / 19 /	3 mm

Trasero Derecho

BRIDGESTONE

225 / 40 / 19 /

3 mm

Fotos



Vorne Links



Hinten Rechts



Vorderer Fahrerraum



Laufleistung



Vin



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Paragolpes / Delantero / Abolladura



Spoiler / Delantero / Ralladura



Capó / - / Ralladura



Parabrisas / - / Impacto



Llanta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda / Ralladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Manetas de puerta / Trasero Izquierdo / Ralladura



Llanta / Trasero Izquierdo / Ralladura



Neumático / Trasero Izquierdo / Desgarro



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Spoiler / Trasero / Ralladura



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura




Llanta / Trasero Derecho / Ralladura




Peldaño / Derecha / Abolladura




Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Manetas de puerta / Delantero Derecho / Ralladura



Limpieza interior del vehículo / Sucio



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura