

Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 BMT Trendline
2017 - 55 kW / 75 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	WV1ZZZ2KZJX056276
Eerste registratie	01-12-2017
APK geldig tot	26-03-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	130.474 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	10-07-2026
Definitieve kilometerstand	130.474 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	1.968
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	117
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 4

- Airco
- Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd
- Lichtmetalen velgen
- Parkeersensoren

Aanwezig bij voertuig 4

- Instructieboekje
- Hoofdsleutel
- Onderhoudsboekje
- Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	18
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2017	 Vermogen 55 kW / 75 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 130.474 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-01-2023

Schades (20)

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Technische schade - Technisch

Soort schade

Motormanagement

Oplossing

-



Omschrijving

Tijdens beperkte testrit geen merkbare afwijkingen geconstateerd. Wel diverse meldingen in het geheugen en motor lampje brandt.

Technische schade - Technisch

Soort schade

Geluid

Oplossing

-



Omschrijving

Rammelend geluid versnellingsbak bij lage toeren in 5e versnelling

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg
rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-

Omschrijving

Geen



Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Kras

Oplossing

-

Omschrijving

Geen



Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-

Omschrijving

Geen



Schade banden / velgen - Band / velg
rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-

Omschrijving

Geen



Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-

Omschrijving

Geen



Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-

Omschrijving

Geen



Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

+ inlakken

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 13 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 3 gemelde schade -

Interieur opmerking 2 gemelde schade -

Technisch opmerking 2 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
01-12-2017	Eerste toelating	
01-10-2021		Autobedrijf
28-10-2021	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT	Particulier
28-09-2022		Autobedrijf
13-12-2022	Laatste tenaamstelling	Particulier
26-03-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterdeuren met ruiten
- achterrautverwarming
- achterrautwisser
- airco
- alarm klasse I(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Sper Differentieel
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) voor
- luxue stoffen bekleding
- multimedia-voorbereiding
- passagiersairbag
- passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- radio
- start/stop systeem
- vervolgbotsing preventie
- zij airbag(s) voor
- zijschuifdeur rechts

Extra foto's

