# APPRAISAL REPORT



## IDENTIFICATION VEHICLE

| | |
|---|---|
| **Driver name:** | ASSE I |
| **Make:** | PEUGEOT |
| **Model / version:** | 508 SW |
| **Vin:** | VR3F4DGZTPY553057 |
| **Plate:** | 2DSS250 |
| **Mileage:** | 141452 |
| **SOH:** | |
| **First registration:** | 14/06/2023 |
| **Color:** | Perla Nera B |

## ADDITIONAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| **Category:** | |
| **Transmission:** | |
| **Interior color:** | |
| **Metallic paint:** | ✓ |
| **Type of lining:** | Fabric |
| **Board computer reset:** | ? |

## DOCUMENTS

| | |
|---|---|
| **Certificate of conformity:** | ✓ |
| **Registration certificate:** | ✓ |
| **Registration certificate 2:** | ✓ |
| **Insurance certificate:** | ✗ |
| **Maintenance book:** | |
| **Number of keys:** | 2 |
| **Original key:** | ✓ |

## PICTURES






















































## VIN INFORMATION

| | | |
|---|---|---|
| Radio avec système de navigation | Ecran tactile | Prise USB |
| Prise jack | Système télématique | Transmission automatique |
| 8 rapports | Projecteurs à réglage automatique | Projecteurs à allumage automatique |
| Projecteurs à LED | Matière : alliage | Lettre repère (J) |
| Couleur grise | Diamètre avant 17 | Diamètre arrière 17 |
| Largeur avant 7,0 | Largeur arrière 7,0 | Diamètre avant 17 |
| Diamètre arrière 17 | Hauteur avant 55 | Hauteur arrière 55 |
| Indice de vitesse avant W | Indice de vitesse arrière W | Largeur avant 215 |
| Largeur arrière 215 | Climatisation automatique | Climatisation réfrigérant 1234YF |
| Accoudoir central arrière | Finition intérieure Carbone | Hybride essence |
| 1598 cm3 | 1.60 litre | 165 kw |
| 224 ch | Métallisée vernissée | Freins avant à disques |

Freins arrière à disques
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Garnitures tissu
Aide au stationnement arrière
Equipement Stop & Start
Vitres portes arrière teintées foncées
Fixotoit

depuis 05.23 16975
batterie 60 Ah EFR

pays froids
palettes de sélection au volant

tapis de protection noir
enjoliveurs noir
1598 cc (1,6 L) 110 KW DGX EP6FADTXHPE 132/3 KW (Total)
largeur de voie VA623
enjoliveurs vitres de porte noir

traverse av inférieure pour réparation améliorée

Rétroviseurs rabattables électriques
Siège avant gauche à réglage lombaire

Direction assistée électrique
Caméra avec vision à 180°
Pare-brise acoustique
Vitres de custode teintées foncées
Freinage d'urgence assistée autonome (urbain)
bras de suspension av acier asymétrique
ventilateur électrique 200 W

Keyless Entry/Start
fonctionnalité "Mirror Screen"

éclairage ambiente
norme anti-pollution Euro 6.4
moteur électrique PHEV (Plugin Hybrid Electric Vehicle)
radiateur de 28 dm² et de 28 mm d'épaisseur en aluminium
embouts d'échappement g/d ronds chromés

Rétroviseurs noir
Sièges avant à réglage lombaire

Aide au stationnement avant
Régulateur de vitesse
Lunette arrière teintée foncée
détecteur de pluie essuie-vitre
Avertisseur d'angle mort

modifications techniques Initiale
condenseur de 23,5 dm² et de 16 mm d'épaisseur
fréquence radio Europe
console centrale noire avec flancs en tapis
accoudoirs latéraux en simili-cuir
chargeur de batterie 7 KW
barre stabilisatrice av 30.000 Nm

câble de charge T2 pour connexion E/F

déflecteur d'air double réglable pour radiateur

## EQUIPMENT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Board computer:** | ? | **Central locking:** | ? |
| **Compressor:** | ✓ | **Cruise control:** | ? |
| **Gps:** | ? | **Power steering:** | ? |
| **Rear parking sensor:** | ? | **Repair kit:** | ✓ |
| **Front seats heated:** | ? | **Steering wheel:** | ? |
| **Electric windows:** | ? | **Climate control type:** | |
| **Headlighting type:** | | **Tow bar type:** | |
| **Charging cables:** | 1 | **Fast charging cables:** | 0 |

## TIRES

| Position | Depth | Brand | Dimensions | Type | Rims | Runflat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front left | 3 mm | | | Summer | Aluminium | ? |
| Front right | 3 mm | | | Summer | Aluminium | ? |
| Rear left | 3 mm | | | Summer | Aluminium | ? |
| Rear right | 3 mm | | | Summer | Aluminium | ? |

## DAMAGES SUMMARY

**NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED**

| # | Location | Damage type |
|---|---|---|
| 2 | Tailgate / Boot | Scratch(es) |
| 4 | Bumper trim R | Scratch(es) |
| 5 | Wing RL | Dent(s) and scratch(es) |
| 6 | Inner door sill FL | Dent(s) and scratch(es) |
| 7 | Seat cover FL leather | Teared |
| 8 | Outside rear-view mirror housing L | Scratch(es) |
| 9 | Wing FL | Dent(s) and scratch(es) |
| 9 | Bumper F | Dent(s) and scratch(es) |
| 10 | Alloy rim FL | Grooved |

| # | Location | Damage type |
|---|---|---|
| 11 | Wing FR | Dent(s) and scratch(es) |
| 12 | Outside rear-view mirror housing R | Scratch(es) |
| 13 | Alloy rim RR | Grooved |

**Total: 12**

**ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED**

| # | Location | Damage type | Renta® | Repaired | Already invoiced |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Interior | Damaged | ✓ | × | × |
| 3 | Bodywork | Dent(s) and scratch(es) | ✓ | × | × |


**Total: 2**

## DAMAGES DETAILS

**2** - Tailgate / Boot - Scratch(es)



**4** - Bumper trim R - Scratch(es)



**5** - Wing RL - Dent(s) and scratch(es)



**6** - Inner door sill FL - Dent(s) and scratch(es)






7 - Seat cover FL leather - Teared




8 - Outside rear-view mirror housing L - Scratch(es)




9 - Wing FL - Dent(s) and scratch(es)








9 - Bumper F - Dent(s) and scratch(es)












**10** - Alloy rim FL - Grooved








**11** - Wing FR - Dent(s) and scratch(es)








**12** - Outside rear-view mirror housing R - Scratch(es)




**13** - Alloy rim RR - Grooved









**1** - Interior - Damaged - Renta®










**3** - Bodywork - Dent(s) and scratch(es) - Renta®


























































## SIGNATURE - IN AGREEMENT WITH THE RECORDED DAMAGES

**Expert**

23/10/2026 08:39

