

Bewertung: Fahrzeugdaten

Allgemeine Daten

Marke	Opel	Modell	Crossland	Typ	Crossland 1.2 Turbo Elegance (EURO 6d)
Bereich	PKW	Karosserie	Geländewagen/SUV	Fahrzeugart	Gebrauchtwagen
Getriebe	Automatik	Kraftstoff	Benzin	Umweltplakette	grüne Plakette (4)
Farbe	Power Orange/Dynamik Orange	Polster	Cloth/vinyl Sparkle J.bla	Ausstattungslineie	Elegance
Erstzulassung	05.07.2021	Kilometerstand	105.850	Leistung	96 kW
Hubraum	1199	Gänge	6	Anzahl Sitze/Türen	5/5
FIN	W0V7H9EB7M4055457	Kennzeichen		HSN/TSN	1844/AKF

Ausstattung

Serienausstattung	Code	Serienausstattung	Code
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	AYC	Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole	
Anti-Blockier-System (ABS)	JAB	Antriebsart: Frontantrieb	
Armlehne vorn links	D05	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	
Audiobedienung am Lenkrad	UC3	Bordcomputer	U68
Bremsassistent		DAB-Tuner (Radioempfang digital)	U2Q
Dach, Design-Ausführung (Chrom)	MDQ	Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom	
Einstiegsleisten mit Schriftzug		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	FX3
Ergonomiesitz vorn links	SR1	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	KB5	Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung	UFL
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	UVX	Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	K33	Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen)	ME1
Karosserie: 5-türig		Klimaautomatik 2-Zonen	CJ2
Kopf-Airbag-System	AYC	Lenkrad (Leder 3-Speichen)	N34
LM-Felgen		Mittelarmlehne vorn	
Modellpflege		Motor 1,2 Ltr. - 96 kW	
Otto-Partikelfilter (OPF)		Radstand 2604 mm	
Reifendruck-Kontrollsystem	UJO	Rücksitz geteilt / klappbar	A64
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	NCL	Scheinwerfer LED Eco	TLL
Seitenairbag vorn	AYC	Sicht-Paket	CWX
Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung		Einschaltautomatik für Fahrlicht	
Scheibenwischer mit Regensensor		Leseleuchten im Fond	
Innenspiegel mit Abblendautomatik		Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	
Start/Stop-Anlage	KL9	Tagfahrlicht LED	T3S
Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)	V35	Wegfahrsperre	

Sonderausstattungen	Code	Sonderausstattungen	Code
Allwetter-/ Ganzjahresreifen	Q3Q	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro	IO6
Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung		USB-Schnittstelle vorn (2-fach)	
Dach Kontrast-Lackierung	22T	Sitzheizung vorn	CWG
Lenkrad heizbar		Sonderlackierung Orange-Power Metallic	GPQ
Technologie-Paket Park & Go Premium	2EX	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar		Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken	
Parkpilotsystem vorn und hinten		Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	
Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht		Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-	AKO

Sonderausstattungen	Code	Sonderausstattungen	Code
		Protect)	

8	05.07.2021	21	1844	22	AKF00092 9
1	M1	4	AP		
E	W0V7H9EBJTM4055457	3	2		
D1	OPEL				
P7	MONOCAB C				
EA023DB12					
BELVABPAZBS					
CROSSLAND					
OPEL AUTOMOBILE					
FZ.Z.PERS.BEF.B.8 SPL.					
MEHRZWECKFAHRZEUG					
715/2007*2018/1832AP					
EURO6,WLTP,AP,PVC,M,N I L					
BENZIN					
0001	36AP	11	1199		
7.2/8.2.+60 B.ANHBEITR.*O.I.:1050 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.G					
ES.-MASSE D.ZUGKOMB.2675 KG BIS 8% STEIG.*S.I-MAX.S-PL.*W					
W.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 05.07.2021***					



08.06.2026



Landratsamt Ansbach
Zulassungsbehörde
91522 Ansbach

Unterchrift

Zur Beachtung!
Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.
Bei Veräußerung des Fahrzeuges sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Zulassungsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.
Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Ummatriculierung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch

ist bei Wiederinbetriebnahme des Fahrzeuges vorzulegen.
Datum Außerbetriebsetzung

- Definition der Felder:
- A Feld
 - B Bezeichnung
 - D1 Datum der Erstzulassung
 - D2 Marke
 - D3 Typ/Variante/Version
 - E1 Fahrzeugbezeichnung
 - E2 Technische Zulassung
 - F1 Im Zulassungsmittelstaat zulässige Gesamtmasse in kg
 - F2 Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeuges in kg (Leermasse)
 - G Gültigkeitsdauer
 - H Datum dieser Zulassung
 - I Fahrzeugklasse
 - J Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
 - K Anzahl der Achsen
 - L Technische zulässige Achslast getrennt in kg
 - M Technische zulässige Achslast ungetrennt in kg
 - N Höchstleistung in kW/Leistung in PS
 - P2/P4 Kraftstoffart oder Energiequelle
 - Q Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftfahrzeugen)
 - R Farbe des Fahrzeuges
 - S1 Sitzplätze einschließlich Fahrerplatz
 - S2 Sitzplätze
 - T Höchstgeschwindigkeit in km/h
 - U1 Standardausbau in dB (A)
 - U2 Standardausbau in dB (A)
 - U3 Fahrzeugausbau in dB (A)
 - V7 CO₂ (in g/km) kombinierter Wert
 - V9 Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
 - (2) Hersteller-Kurzbezeichnung
 - (2,2) Code zu (2)
 - (3) Code zu D2 mit Prüfziffer
 - (3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifikationsnummer
 - (5) Art des Aufbaus
 - (5) Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus



- (5) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
- (7,1) Achse 1 bis (7,3) Achse 3
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmittelstaat in kg
- (8,1) Achse 1 bis (8,3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu (9)
- (11) Code zu R
- (12) Reingehalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (14,1) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14,2) Code zu V9 oder (14)
- (15,1) auf Achse 1 bis (15,3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Kennzeichen
- (18) Merkmal zur Betriebsart
- (19) Spiegel und Anbauteile
- (20) Sonstige Merkmale
- (21) Bemerkungen und Ausnahmen
- (22)

Hinweis zu Feld (15,3) bis (15,3):
Andere als die angegebenen Befehlsfunktionen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Einzeichnen und die Änderung oder Neuansetzung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

ZBI 298737334



W0V7H9EB7M4055457

Angaben zum Fahrzeug

Halter	May, Andrea	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	105.850 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	8 Monat(e)
Typ/Modell	CROSSLAND	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	W0V7H9EB7M4055457	Leistung / Hubraum	96 kW / 1.199 ccm
Erstzulassung	05.07.2021	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Letzte Wartung	01/2026, 99.529 km	Lackierung	Orange
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Hereinnahmebewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung (Bei Verkauf prüfen / durchführen) - befunden ggf. instandsetzen	0,00 €
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Bei Verkauf prüfen / durchführen) - befunden ggf. instandsetzen	0,00 €
3	Verglasung	Frontscheibe (Mehrkosten aufgrund der Verschmutzung möglich) - verschmutzt - befunden ggf. instandsetzen	0,00 €
4	Fahrzeugdach	Antennenstab - Marderschaden - erneuern	35,00 €
5	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel (Seit 07/ 2025) - abgelaufen - erneuern	40,00 €
6	Tür hinten rechts	Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - Wertminderung	50,00 €
7	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen	90,00 €
8	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen	90,00 €
9	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen	90,00 €
10	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen	90,00 €
11	Sonstiges	Klimaservice (Bei Verkauf durchführen) - durchführen	150,00 €
12	Motor	Motor (Ölverlust, mehrkosten möglich) - undicht - befunden ggf. instandsetzen	250,00 €
13	Schweller rechts	Verkleidung - beschädigt - erneuern	400,00 €
14	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten (Laufbild der Bremsscheibe, bei Verkauf durchführen) - verschlissen - erneuern	450,00 €
15	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	1.000,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Unterlagen	Zulassungsbescheinigung Teil I (Beim Abmelden, ggf. Nachberechnen) - fehlt - kein Abzug	0,00 €



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
2	Seitenwand links	Radlauf (Blende) - Kratzer - kein Abzug	0,00 €
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) - Kratzer - kein Abzug	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
Unterlagen - COC Papiere (Ggf. Nachberechnen)	0,00 €
Heckbereich - Schlüssel Anhängerkupplung (1 Schlüssel fehlt)	25,00 €
Interieur - Hutablage	260,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/60 R16 89H	Kleber	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	195/60 R16 89H	Kleber	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					07/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Fahrzeug stark verschmutzt, Waschanlage ohne Funktion. Mehrkosten und Schadenserweiterung möglich.

Kein Wartungsnachweis, keine Ausstattungsliste, keine Rep.-Historie - Folgekosten / Abweichungen möglich!

Komfortelektronik i.O.

Alter, Laufleistung und Einsatzzweck typische Gebrauchsspuren

Getriebe und Klimaanlage nur bedingt prüfbar - Folgekosten möglich;

Vorbehaltlich Fehlerspeicher auslesen



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	CROSSLAND	Laufleistung (abgelesen)	105.850 km
Fahrgestellnummer	W0V7H9EB7M4055457	Erstzulassung	05.07.2021

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	2.735,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	285,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	3.020,00 €
Mwst. (19%)	573,80 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	3.593,80 €

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (links)



Abbildung 3: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Laufleistung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Dokumente




Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Dokumente




Abbildung 22: FIN



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges




Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges




Abbildung 29: Sonstiges




Abbildung 30: Sonstiges





Abbildung 31: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Antennenstab - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Antennenstab - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #5: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel (Seit 07/ 2025) - abgelaufen - erneuern




Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #12: Motor: Motor (Ölverlust, mehrkosten möglich) - undicht - befunden ggf. instandsetzen




Beschädigung #12: Motor: Motor (Ölverlust, mehrkosten möglich) - undicht - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #13: Schweller rechts: Verkleidung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #13: Schweller rechts: Verkleidung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #13: Schweller rechts: Verkleidung - beschädigt - erneuern




Beschädigung #14: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (Laufbild der Bremsscheibe, bei Verkauf durchführen) -



Beschädigung #14: Bremsanlage: Bremsscheiben und Belä... hinten (Laufbild der Bremsscheibe, bei Verkauf durchführen) -



Beschädigung #14: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (Laufbild der Bremsscheibe, bei Verkauf durchführen) -




Beschädigung #14: Bremsanlage: Bremsscheiben und Belä... hinten (Laufbild der Bremsscheibe, bei Verkauf durchführen) -



Beschädigung #15: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschad... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren




Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II
(Fahrzeugbrief)

D

Caracterización de participación - Macc II / Permiso de circulación, Parte II / Osvedčenie o registrácii - Část II / Registrationsattest, Del II / Registrovni list, Osn II /
Attesto k registraciji / Prometna dovoljenja, Macc II / Registration certificate, Part II / Certificat d'immatriculation, Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione, Parte II /
Registrācijas apliecība, II. daļa / Registrācijas liudzums, II. daļa / Forgalmi engedély, II. rész / Certifikat ta' Registrazzjoni, It-II Parti / Kontekensbewijs, Deel II /
Dowód Rejestracyjny, Część II / Certificado de matrícula, Parte II / Certificat de înmatriculare, Partea II / Osvedčenie o evidencii, Část II / Prometno dovoljenje, Del II /
Rekisterintodistus, Osa II / Registreringsbeviset, Del II

Diese Bescheinigung n i c h t im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	
C.3.1	Name oder Firmenname	
C.6.1		
C.3.2	Vorname(n)	
C.6.2		
C.3.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	
C.6.3		
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.	
I	Datum	05.07.2021
I	Datum	11.05.2023



LANDRATSAMT ROTH
- Zulassungsbehörde -
WESTRING 36
91154 ROTH

← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freilegen. Dokument nur
unbeschädigt gültig.



GA227621


(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsmittel, also Code)

D.1	Marke	OPEL	(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers
D.2	Typ	P7 MONOCAB C	OP00000376 0007XACM A1214
	Variante	EA023DB12	DE8571
	Version	BE1VABPAZB5	
D.3	Handelsbezeichnung(en)	CROSSLAND	
(2)	Hersteller-Gendatumsangabe	Opel Automobile	
(2.1)	Code zu (2)	1844	(2.2) Code zu (2.1) mit Qualität
E	Fahrzeugidentifizierungsmittel	W0V7H9EB7M4055457	(3) Prüfstelle zur Fahrzeug-Überprüfung
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) Art des Aufbaus
			AF
(5)	Bezeichnung der Fahrzeug-Klasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Mehrzweckfahrzeug	(24) Diese Bezeichnung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsbehörde
R	Farbe des Fahrzeugs	ORANGE	(11) Code zu R
P.1	Hubraum in cm³	1199	(10) Code zu P.3
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Benzin	0001
K	Nummer der FG-Typenbezeichnung oder ASG	e4*2007/46*1194*12	(6) Datum der FG-Typenbezeichnung oder ASG
(17)	Marken- zur Identifizierung	K	23.10.2020
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:		Datum 21.06.2021 Unterschrift: Niklas Wender

105ZA0481782
www.PS-Team.de

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)



DAT-VIN Datenblatt W0V7H9EB7M4055457

» Drucken

Marke	Opel
Typ	Crossland 1.2 Turbo Elegance (EURO 6d)
Ausstattungsline	Elegance
EZ	05.07.2021
Kilometerstand	105.500 km
Baujahr	2021
Farbe	GPQ Power Orange/Dynamik Orange
Sitze/Polster	TAW/S Cloth/vinyl Sparkle J.bla
Karosserie	Geländewagen/SUV
Kraftstoff	Benzin
NEFZ:	
Verbrauch	4,90/5,90/4,50 l/100km
Emission	112
WLTP:	
Verbrauch	/// l/100km
Emission	/// g/km
Euronorm	Euro6d
HSN/TSN	1844/AKF

Technische Daten

Leistung	96 kW (131 PS)
Gänge	6
Getriebe	Automatik mit zus. Schaltmöglichkeit
Hubraum	1199 cm³
Nutzlast	464 kg
Leergewicht	1366 kg
Zul. Gesamtgewicht	1835 kg
Fahrzeug Länge	4212 mm
Fahrzeug Breite	1825 mm
Fahrzeug Höhe	1605 mm
Laderaum Länge	4212 mm
Laderaum Breite	1825 mm
Laderaum Höhe	1605 mm
Anhängelast gebremst	840 kg
Anhängelast ungebremst	600 kg
Anzahl Türen	5
Anzahl Sitze	5
CO2-Effizienzklasse	A
Zylinder	3
Radstand	2604 mm
Neupreis	26.190,53 €
Marktpreis brutto	11.567,29 €
Händler-EK	9.831,28 €
Vollkasko	
Teilkasko	
Haftpflicht	
Steuer	128
Ausstattungsflags	• Metallic • Leichtmetallfelgen • ESP • ABS • Wegfahrsperre • Navigationssystem • Zentralverriegelung • El. Fensterheber • Servolenkung • Tempomat • Sitzheizung • Partikelfilter • e10-gesiegt • Elektrische Sitze • Traktionskontrolle • Bordcomputer • Leuchtwertenregulierung • Lichtautomatik • Tagfahrlicht • Telefon • Lederlenkrad • Multifunktionslenkrad • Sportlenkrad • Lenksäule höhenverstellbar • Orthopädische Sitze • Rückbankteilung • Armlehne • Telefonvorbereitung/Freisprecheinrichtung • Spracherkennung • Innenraumfilter • Abstandsregeltempomat (ACC) • Bremsassistent

Seriensausstattung

AYC	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
	Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
JAB	Anti-Blockier-System (ABS)
	Antriebsart: Frontantrieb
D05	Armlehne vorn links
UC3	Audiobedienung am Lenkrad
U68	Bordcomputer
	Bremsassistent
U2Q	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
MDQ	Dach, Design-Ausführung (Chrom)
	Einstiegsleisten mit Schriftzug
FX3	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
SR1	Ergonomiesitz vorn links
KB5	Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
UFL	Fahrassistent-System: Spurverlassenswarnung
UVX	Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung
	Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
K33	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
ME1	Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen)
	Karosserie 5-türig
CJ2	2-Zonen Klimaautomatik
AYC	Kopf-Airbag-System
N34	Lenkrad (Leder 3-Speichen)
	LM-Felgen
	Mittelarmlehne vorn
	Modellpflege
	Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
	Otto-Partikelfilter (OPF)
	Radstand 2604 mm
UJO	Reifendruck-Kontrollsystem
A64	Rücksitz geteilt/klappbar
NCL	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
TLL	Scheinwerfer LED Eco
AYC	Seitenairbag vorn
CWX	Sicht-Paket
KL9	Start-Stopp Anlage
T3S	LED-Tagfahrlicht
V35	Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
	Wegfahrsperre
Sonderausstattungen	
Q3Q	Allwetter-/ Ganzjahresreifen
IO6	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
22T	Dach in Kontrastfarbe
CWG	Sitzheizung vorn
GPQ	Sonderlackierung Orange-Power Metallic
2EX	Technologie-Paket Park & Go Premium
AKO	Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Zusatzausstattung

	Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung
	USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
	Lenkrad beheizbar
	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
	Fahrassistent-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
	Parkpilotsystem vorn und hinten
	Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent
	Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
	12V-Steckdose in der Mittelkonsole
	Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
	Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
	Einschaltautomatik für Fahrlicht
	Scheibenwischer mit Regensensor
	Leseleuchten im Fond
	Innenspiegel mit Abblendautomatik
	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

- Reifendruckkontrolle
- Gurtstraffer
- Colorverglasung
- Regensensor
- Außenspiegel elektrisch
- Außenspiegel abklappbar
- Außenspiegel beheizbar
- Spoiler
- RDS
- Spiegel autom. abblendbar
- LED-Beleuchtung
- Start-Stopp-autom
- Bluetooth
- Kindersitzbefestigung
- EPH-Sensoren vorne
- EPH-Sensoren hinten
- Einparkhilfe Kamera
- Einparkhilfe selbst lenkend
- LED Hauptscheinwerfer
- Beheizbares Lenkrad
- Berganfahrassistent
- LED Tagfahrlicht
- Lordosenstütze
- Notrufsystem
- Totwinkelassistent
- Verkehrszeichenerkennung
- Ambiente Licht
- Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
- Kurvenlicht