

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002464376
Besichtigt am: 21.05.2026 16:21
Berichts-Nr: 10652342
FIN: WAUZZZGE5PB020646



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10652342
vom: 21.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	E-tron
HSN / TSN:	0588 / BSN
Erstzulassungsdatum:	19.05.2023
Laufleistung:	29.895 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	300 kW (409 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/ schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10652342
vom: 21.05.2026

» Fahrzeugausstattung

12 Volt Steckdose	Dachhimmel in Stoff schwarz
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dachreling schwarz
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Datenmodul Europa
Ablage- und Gepäckraumpaket	Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet dunkel
Abwicklung Serie	Diebstahlwarnanlage
adaptive air suspension	Digitaler Radioempfang
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Doppelton-Signalhorn
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Einstiegs LED mit Projektion vorne und hinten
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten, beleuchtet, vorne mit S-Schriftzug
Akustikverglasung für Tür- und Seitenscheiben	Elektro-Motor Aggr.0EF.A und 0EF.B
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Elektro-Motor Systemleistung 300KW Grundmotor ist: N02/T68/T83/T0B/T2F
Ambiente-Lichtpaket plus	Embleme
Anhängevorrichtung	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Antriebssystem BEV	Erhöhte Heizleistung
Assistenzpaket Stadt	e-tron Ladesystem kompakt
Assistenzpaket Tour	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Audi AG	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4KE/4KH-
Audi connect Navigation & Infotainment	Fahrzeugladekabel
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fertigungsablauf Standard
Audi music interface	Folienbeklebung
Audi Neuwagen-Reifengarantie	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi phone box	Fußmatten vorn und hinten
Audi pre sense front	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi pre sense rear	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Audi virtual cockpit plus	Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 12
Außenspiegel links, asphärisch	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Head-up-Display
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert	Heckspoiler in Wagenfarbe
Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D Klang	Hochvolt-Batterie 95 kWh (brutto)
Basis	Individualkontursitze vorn
Batterie 380A (68Ah)	Individualkontursitze vorn
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Industriestecker CEE 16A, 400V, für das e-tron Ladesystem
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Betriebserlaubnis Nachtrag	Interieur S line
Bordliteratur in Deutsch	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bremssättel orange lackiert, 18 Zoll	Karosserieform Variante 2
	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10652342
vom: 21.05.2026

Keine Aktionsausführung	On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC)
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Optikpaket schwarz plus
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Progressivlenkung
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank	quattro
Kofferraumbodenmatte	Räder Audi Sport, 10-Speichen-Rotor, anthrazitschwarz, glanzgedreht, 9,5Jx21, Reifen 265/45 R21
Komfort Standklimatisierung	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Komfortmittelarmlehne vorn	Räder, 5-Arm-Aero mit Grafikdruck, 8,0Jx19, Winterreifen 255/55 R19
Komfortschlüssel in Verbindung mit Diebstahlwarnanlage	Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöseerkennung
Komfortschlüssel, mit Safelock	Rechtsverkehr
Kreuzungsassistent	Regionscode " ECE " für Radio
Ladedose CCS Typ 2	Reifen 265/45 R21 108H xl
Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)	Reifendruck-Kontrollanzeige
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Reifenreparaturset
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	S line
Leder Valcona/Leder Milano-Kombination perforiert	Schalttafeloberseite in Kunstleder
Linkslenker	Scheibenbremsen hinten, 18 Zoll, Bremssättel orange lackiert
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll, Bremssättel orange lackiert
Manuelle Gepäckraumabdeckung	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Serienqualität
Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (fest) Elektro-Fahrzeug
Mit Multifunktionskamera	Servoschließung für die Türen
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Sicherheitslenksäule
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Sitzbelegungserkennung
Nachtsichtassistent	Sitzbelüftung und Massagefunktion vorn
o.b.Abgas	Sitzheizung vorn und hinten
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Smartphone-Interface
Ohne Car2X	Sondersteuerung I/VP
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Sonnenblenden vorn, verschiebbar
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
Ohne Feuerlöscher	spezielles Typschild EU
Ohne Garagentoröffner	Sportlederlenkrad mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung
Ohne integriertes Mautsystem	Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Standard-Klimazonen
Ohne Luftqualität-Paket	Steuerung von Aktionspreisen
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Steuerungsnummer 8
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Stoßfänger S line
Ohne Projektionslicht Singleframe	Tagfahrlicht
Ohne Sonnenschutzrollo	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Typprüfland Deutschland
Ohne Trennwand	Umgebungskameras
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Umgebungskameras
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10652342
vom: 21.05.2026

variable Kopfstützen für die Vordersitze

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze elektrisch einstellbar inklusive Memory-Funktion
für beide Vordersitze

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion

Wandhalterung Clip

Zellmodul C

Zigarettenanzünder und Aschenbecher

Zweiter Ladezugang



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10652342
vom: 21.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 H	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 H	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 H	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	4,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	4,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	1,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	1,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10652342
vom: 21.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
3	Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen und lackieren
4	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Türzierleiste vorne links	Kratzer	Smart Repair
7	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
8	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10652342
vom: 21.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10652342
vom: 21.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGE5PB020646

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10652342
vom: 21.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10652342
vom: 21.05.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Deformiert - Ersetzen und lackieren




2 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden



3 - Stoßfänger hinten - Deformiert - Ersetzen und lackieren



4 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen




5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen



6 - Türzierleiste vorne links - Kratzer - Smart Repair



7 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



8 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



9 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Lackieren

