

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,

gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4755*

zu 6: min. 1820*

zu 7: min. 1444*

Zu 27.1: 120/3200-4400*

Zu 35: A1 225/40

R19 93Y XL, 7.5Jx19 ET40 / A2 255/35 R19 96Y XL, 9Jx19

ET58.1; A1 225/45 R18 95Y XL, 7.5Jx18 ET40 / A2 245/40 R18

97Y XL, 8.5Jx18 ET52; A1/A2 225/45 R18 95H XL M+S, 7.5Jx18

ET40; A1/A2 225/50 R17 94Y, 7Jx17 ET44.5; A1/A2 225/50 R17

98H XL M+S, 7Jx17 ET44.5*

16. Mai 2022

QW-S 3203



amtliche Vermerke

HSN	TSN	VWS	Vermerke des KBA
2222	BDF	00097	PZ 6

0121661336

1567852

Vermerke des Herstellers

21605

Zulassungsbesch. gedruckt

GJ445097



0 1-2

046CC0125743



Mercedes

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartel

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz

0.2. Typ: R2CS Variante: H20ATO C 200 d

Version: CZA0050A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.2. ATCT Familie:

0.2.3.3. PEMS Familie:

0.2.3.4. Roadload Familie:

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

0.2.3.6. Periodische Regenerationsfamilie:

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie:

IP-2020_8416-W1K-1

AT-206_654M_1-W1K-1

E1-W1K-DH

RL-2020_0051-W1K-1

PR-206_654M_20B1-W1K-1

M1

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum: 30.03.2022

W1K2062031F055483

mit dem in der am 23.02.2022 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00017*03

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

30.03.2022

(Datum)

ppa Bartel

i.v. A. Rückheim

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Dienststellung)

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4
3. Antriebsachsen	Anzahl: 1	Lage:	Achse 2 (A1)
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert	gegenseitige Verbindung:	entfällt
Hauptabmessungen			
4. Radstand:	2865 mm	4.1. Achsabstände 1-2:	- mm 2-3: - mm
5. Länge:	4793 mm	6. Breite:	1900 mm
Massen		7. Höhe:	1491 mm
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1780 kg	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1838 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen			
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:			2400 kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1130 kg	2. 1320 kg	3 - kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:			4270 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines			
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1800 kg
18.4. Ungebremsten Anhängers:			750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:			75 kg
20. Hersteller der Antriebsmaschine:			MERCEDES-BENZ AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:			654820
22. Arbeitsverfahren:			Selbstzündung/4-Takt (A3)
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:			4 in Reihe (A0)
25. Hubraum:	1993 cm ³	26. Kraftstoff:	Hydr. Diesel/E (00/10)
26.1. Fahrzeug mit	Motor (A0)	26.2. (nur Zweitstoffsmotoren):	
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):		120,00kW bei 4400 min ⁻¹
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):			15,00 kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):			10,00 kW
28. Getriebeyp:			automatisch
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer			
4 1.636	5 1.211	6 1.0	7 0.865
8 0.717	9 0.601		
28.1.1. Achsübersetzung:			2,473
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer			
4 5	6 -	7 -	8 -
9 -			
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:		226 km/h
Achsen und Radaufhängung			
30. Spurweite:	1 1593 mm	2 1604 mm	3 - mm
35. Reifen-/Radkombination/Reifenkategorie:			
Achse 1:	225/50 R17 094Y	7Jx17 ET44.5	Klasse A C1
Achse 2:	225/50 R17 094Y	7Jx17 ET44.5	Klasse A C1
Achse 3:			
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:		mechanisch (A0)
Aufbau 38. Code des Aufbaus:	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ, 9)
41. Anzahl und Anordnung der Türen:		5. Links, 2. Rechts, 3. Hinten (A1)	
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz):			5
42.1. Sitz(e) der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):			-
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:			-
Umweltverträglichkeit			
46. Geräuschpegel			68,00 dB(A)
47. Abgasnorm:	bei der Motordrehzahl 3300 min ⁻¹	Standgeräusch:	74,00 dB(A)
			Euro 6 (AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:	47.1.1. Prüfmasse	1915	kg
47.1.2. Stirnfläche:	2.270 m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills:	entfällt cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0. f0	116.9 N	47.1.3.1. f1	0.437 N/(km/h)
47.2.1. Fahrzyklus:		47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:	3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fsc:	entfällt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):	nein
48. Abgasemissionen:	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		
	715/2007*2018/1832AP		

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)			
CO:	64,1		mg/km
NO _x :	6,7		mg/km
Partikelmasse:	0,39		mg/km
Partikelzahl:	8,33 * 10 ⁸		km ⁻¹
THC:	-		mg/km
NMHC:	-		mg/km
THC+NO _x :	14,4		mg/km
NH ₃ :	-		ppm
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):			0.5000 m ⁻¹
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:			
Vollständige RDE-Fahrt:		NO _x	mg/km
Innerstädtische RDE-Fahrt:			80 mg/km
			6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
			6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
49. CO ₂ -Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen			
CO ₂ -Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel		
Innerorts:	153 g/km		sonstige
Außerorts:	94 g/km		g/km
Kombiniert:	116 g/km		g/km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km		g/km
Abweichungsfaktor			Differenzierungsfaktor
Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel		
Innerorts:	5,8 l/100km		m ³ /100km
Außerorts:	3,6 l/100km		m ³ /100km
Kombiniert:	4,4 l/100km		m ³ /100km
Gewichtet, kombiniert:	l/100km		m ³ /100km
Abweichungsfaktor			Differenzierungsfaktor
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
Stromverbrauch gewichtet, kombiniert	- Wh/km		Elektrische Reichweite
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:			Nein (N)
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):			-
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ	- g/km	3.2.2. Einsparungen durch WLTP	- g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	
Low: (Phase 1)	168 g/km	6,4 l/100km	- m ³ /100km
Medium: (Phase 2)	124 g/km	4,7 l/100km	- m ³ /100km
High: (Phase 3)	107 g/km	4,1 l/100km	- m ³ /100km
Extra High: (Phase 4)	123 g/km	4,7 l/100km	- m ³ /100km
Kombiniert:	125 g/km	4,7 l/100km	- m ³ /100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km
			kg/100km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand
Motorlampe leuchtet auf




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

16.05.2022	2222	BDF000976	2	1	120/4400	226
M1	AC		4793 - 4793		1900 - 1900	
W1K2062031F055483			1491 - 1491		1780 - 1780	
MERCEDES-BENZ			-	75		
R2CS			125	2400		
H20ATO			1130	1320		2400
CZAA050A			1130	1320		
			74	3300		68
C 200 D			1800	750	5	
MERCEDES-BENZ			225/50 R17 94Y			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/50 R17 94Y			
Kombilimousine			-			
715/2007*2018/1832AP			SCHWARZ -		9 -	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e1*2018/858*00017*03			
Hybr.Diesel/E			23.02.2022	K	GJ445087	
0010	36AP	1993				
P.4: 3200-4400*7.2/8.2:+100 B.ANH.BETR.*FZ IST BEI WERKSSEIT						
IG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F						
.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTE						
T+						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Letzter Service



Bild 14 : Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 15 : Frontscheibe Steinschlag mit Riss



Bild 16 : Sitzbezug verschmutzt




Bild 17 : Sitzbezug verschmutzt



Bild 18 : Türverkleidung hinten rechts verschrammt



Bild 19 : Türverkleidung hinten links verschrammt



Bild 20 : Einstieg hinten links Kratzer




Bild 21 : Einstieg hinten links Kratzer

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
15.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 101 µm bis 122 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.05.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	C 200 d T 9G-TRONIC Avantgarde
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K2062031F055483	HSN / TSN	2222 / BDF
Schlüssel-Nr.	10080396	Km-Stand abgelesen	167525
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	120	Hubraum (ccm)	1993
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 94 W	Continental / PremiumContact 7 FR	S / O	6 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 W	Continental / PremiumContact 7 FR	S / O	6 mm
2 links	225 / 50 R 17 94 W	Continental / PremiumContact 7 FR	S / O	4 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 W	Continental / PremiumContact 7 FR	S / O	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Mittenairbag, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Dieselpartikelfilter, Doppelpcupholder vorne, EASY-PACK-Heckklappe, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 4fach, Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibenwischer, Heckstoßfänger in Wagenfarbe, Heizbare Heckscheibe, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 1 Klimazone, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorn, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Paket: AVANTGARDE Exterieur, Paket: Ablage, Paket: Innenraumlichtpaket, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: Zentral-Display, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Spurhalte-Assistent, aktiv, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperrung elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Rautenoptik silbergrau

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
916	Kraftstoffbehälter mit größerem Inhalt Lackierung: MANUFAKTUR metallic Lackierung: Metallic
DB2	Paket: Business (für Avantgarde Exterieur (P15) oder AMG Line Exterieur (P31))
D1I	Paket: Infotainment-Paket
D1L	Paket: Licht
D1P	Paket: Park
P49	Paket: Spiegelpaket
R69	Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design
B51	TIREFIT mit Reifenfüllkompressor
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 13.12.2026 bei Kilometerstand 165.733

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorne Kratzer, smart repair (Bild 14)
2. Frontscheibe Steinschlag mit Riss, erneuern (Bild 15)
3. Sitzbezug verschmutzt, reinigen (Bild 16, 17)
4. Türverkleidung hinten rechts verschrammt, smart repair (Bild 18)
5. Türverkleidung hinten links verschrammt, smart repair (Bild 19)

6. Einstieg hinten links Kratzer, smart repair (Bild 20, 21)
7. Motorlampe leuchtet auf KV liegt vor, instandsetzen (Bild 6)

Fehlende Teile

1. Winterradsatz



Mercedes-Benz AG | Postfach 100442 | 64204 Darmstadt

Mercedes-Benz Niederlassung
Darmstadt

CWS Workwear Deutschland GmbH & Co. KG
Leibnizstr. 4
72202 Nagold

Kostenvoranschlag

Bei Rückfragen und Schriftverkehr bitte angeben:

KVA-Datum:	Seite:
19.05.2026	1
	24/W
	S/E

Kunden-Konto-Nr.:	KVA- Nr.:	Kunden-Nr.:
223-81040	0	20-539041

Typ: C 200 d T-Modell	Amtl. Kennzeichen: CW-S3203	USt.-Id-Nr. / Steuernummer:	Kilometer 167524	Kunden-Auftrags-Nr.:	Auftrags-Nr.: 396986
Fahrzeug-Ident-Nr.: W1K2062031F055483	Motor-Nr.: 654820 VO 009833	Erstzulassung: 16.05.2022	Sie wurden bedient von: J. Fischer	Telefon-Nr.: +49 6151 395-0	Fax-Nr.: 49 6151 395797

**Motorkontrolle leuchtet
mit Leistungsverlust
Befund: Ansaugsystem komplett
verölt/versottet**

Bezeichnung	Teile- / Arbeits-Nr.	Menge	PG	E-Preis	Rabatt	RG	Anteil	St.	G-Preis
Kundenbeanstandung: Motorkontrolle leuchtet wieder Werkstatt-Befund:, Abhilfe:	00915201		AW 01	13,50				S	
Kurztest durchfuehren	04101101	4,00	AW 05	21,50				S	86,00
Bordnetzspannung aufrechterhalten (bei Pruef- und Diagnosearbeiten)	54065001	1,00	AW 04	20,50				S	20,50
Ladeluftsystem auf Dichtheit pruefen ansaugung freilegen und mit smoker abdruecken	07065101	6,00	AW 04	20,50				S	123,00
Luftfiltereinsatz aus einbauen grösse vergleichen laut tipsfall 86791861	00661001	3,00	AW 01	13,50				S	40,50
Bauteile Motor: P0101E5 nach Fehlercode pruefen	07064101	18,00	AW 04	20,50				S	369,00
FEHLERUMGEBUNGSDATEN AUSWERTEN GEFÜRTÉ PRÜFUNG FEHLERCODE LAUT TIPS PRÜFUNGEN DURCHFÜHREN ZU POS 07064101	00TEXT99		AW 01	13,50				S	
HD AGR und ND AGR Ventil via Xentry auf Funktion und Dichtheit prüfen EKAS im Ladeluftverteilerrohr auf Funktion prüfen									
Wischtest direkt am DPf/SCR-Ausgang ATL Verdichter Eingang- und Ausgang auf Versottung prüfen AGR Ventile optisch auf Versottung prüfen	00TEXT99		AW 01	13,50				S	

Fortsetzung nächste Seite

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die Mercedes-Benz AG, E-Mail: dialog.mb@mercedes-benz.com. Unter dem Link www.mercedes-benz.de/datenschutz erhalten Sie weitergehende Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.

Mercedes-Benz AG | Niederlassung Darmstadt | Berliner Allee 1 | 64295 Darmstadt | T +49 6151 395-0 | F +49 6151 395-797 |
info.darmstadt@mercedes-benz.com | www.darmstadt.mercedes-benz.de
Deutsche Bank AG Darmstadt | IBAN DE25 5087 0005 0013 0013 00 | BIC DEUTDEFF508

Mercedes-Benz AG | Sitz und Registergericht: Stuttgart, HRB-Nr.: 76 28 73 | USt-IdNr.: DE 321 281 763
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Martin Brudermüller, Vorstand: Ola Källenius, Vorsitzender: Jörg Burzer, Mathias Geisen, Olaf Schick, Michael Schiebe, Britta Seeger, Oliver Thöne, Harald Wilhelm



Mercedes-Benz AG | Postfach 100442 | 64204 Darmstadt

Mercedes-Benz Niederlassung
Darmstadt

CWS Workwear Deutschland GmbH & Co. KG
Leibnizstr. 4
72202 Nagold

Kostenvoranschlag

Bei Rückfragen und Schriftverkehr bitte angeben:

KVA-Datum:	Seite:
19.05.2026	2
	24/W
	S/E

Kunden-Konto-Nr.:	KVA- Nr.:	Kunden-Nr.:
223-81040	0	20-539041

Typ:	Amtl. Kennzeichen:	USt.-Id-Nr. / Steuernummer:	Kilometer	Kunden-Auftrags-Nr.:	Auftrags-Nr.:
C 200 d T-Modell	CW-S3203		167524		396986
Fahrzeug-Ident-Nr.:	Motor-Nr.:	Erstzulassung:	Sie wurden bedient von:	Telefon-Nr.:	Fax-Nr.:
W1K2062031F055483	654820 V0 009833	16.05.2022	J. Fischer	+49 6151 395-0	49 6151 395797

HFM + Reinluftleitung auf Verölung prüfen									
LLK-Eingang auf Versottung prüfe 00TEXT99			AW 01	13,50				S	
Ladeluftrohr auf Versottung prüfen									
Drosselklappe auf Versottung und Leichtgängigkeit prüfen									
Einlasskanäle im Zylinderkopf auf Versottung prüfen									
Ladeluftverteiler und einlass 14143401		10,00	AW 02	17,90				S	179,00
kanäle auf versottung prüfen									
ventile mit oszilloskop									
ausleuchten									

Summe Positionen :	Netto	818,00
Betrag des Kundenanliegens :	Netto	818,00

Bezeichnung	Teile- / Arbeits-Nr.	Menge	PG	E-Preis	Rabatt	RG	Anteil	St.	G-Preis
Ladeluftverteiler aus-, einbauen	14140402	27,00	AW 02	17,90				S	483,30
Kraftstoffdruck prüfen (nach Kurztest)	07064501	4,00	AW 04	20,50				S	82,00
Kraftstoffdrücke und innere Dichtheit prüfen NACH REP	07140201	2,00	AW 04	20,50				S	41,00
Masseleitung der Batterie des 12-V-Bordnetzes ab-, anschliessen (bei Reparaturarbeiten)	54798902	5,00	AW 04	20,50				S	102,50
Motorraumverkleidung unten	61108601	6,00	AW 05	21,50				S	129,00
Vorder- und Mittelteil aus-, einbauen									
Luftmassensensor aus-, einbauen, n. B.	07160601	6,00	AW 04	20,50				S	123,00
AUF VEERSOTUNG PRÜFEN									

Summe Positionen :	Netto	960,80
Betrag des Kundenanliegens :	Netto	960,80

Fortsetzung nächste Seite

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die Mercedes-Benz AG, E-Mail: dialog.mb@mercedes-benz.com. Unter dem Link www.mercedes-benz.de/datenschutz erhalten Sie weitergehende Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.

Mercedes-Benz AG | Niederlassung Darmstadt | Berliner Allee 1 | 64295 Darmstadt | T +49 6151 395-0 | F +49 6151 395-797 | info.darmstadt@mercedes-benz.com | www.darmstadt.mercedes-benz.de
Deutsche Bank AG Darmstadt | IBAN DE25 5087 0005 0013 00 | BIC DEUTDEFF508

Mercedes-Benz AG | Sitz und Registergericht: Stuttgart, HRB-Nr.: 76 28 73 | USt-IdNr.: DE 321 281 763
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Martin Brudermüller, Vorstand: Ola Källenius, Vorsitzender: Jörg Burzer, Mathias Geisen, Olaf Schick, Michael Schiebe, Britta Seeger, Oliver Thöne, Harald Wilhelm



Mercedes-Benz AG | Postfach 100442 | 64204 Darmstadt

Mercedes-Benz Niederlassung
Darmstadt

CWS Workwear Deutschland GmbH & Co. KG
Leibnizstr. 4
72202 Nagold

Kostenvoranschlag

Bei Rückfragen und Schriftverkehr bitte angeben:

KVA-Datum:	Seite:
19.05.2026	3
Kunden-Konto-Nr.:	KVA- Nr.:
223-81040	0
Kunden-Nr.:	24/W
20-539041	S/E

Typ:	Amtl. Kennzeichen:	USt.-Id-Nr. / Steuernummer:	Kilometer	Kunden-Auftrags-Nr.:	Auftrags-Nr.:
C 200 d T-Modell	CW-S3203		167524		396986
Fahrzeug-Ident-Nr.:	Motor-Nr.:	Erstzulassung:	Sie wurden bedient von:	Telefon-Nr.:	Fax-Nr.:
W1K2062031F055483	654820 V0 009833	16.05.2022	J. Fischer	+49 6151 395-0	49 6151 395797

**AGR Ventil erneuern
Einlasskanäle reinigen
Ladeluftkühler erneuern bei zu
starker Verunreinigung**

Bezeichnung	Teile- / Arbeits-Nr.	Menge	PG	E-Preis	Rabatt	RG	Anteil	St.	G-Preis
Abgasnachbehandlungseinheit aus-, einbauen	49930001	49,00	AW 02	17,90				S	877,10
Ladeluftkuehler aus-, einbauen	09681001	19,00	AW 04	20,50				S	389,50
Kuehlmittel ablassen, einfüllen, richtigstellen (bei Arbeiten an der Anlage)	20114501	7,00	AW 02	17,90				S	125,30
Motorraumverkleidung unten Vorder- und Mittelteil aus-, einbauen	61108601	6,00	AW 05	21,50				S	129,00
Einzelteile: Einlasskanal und Ventile reinigen reinigen	00851601	24,00	AW 01	13,50				S	324,00
ANSAUGLUFTDROSSEL	MA6540900070	1,00		265,33		18		S	265,33
LADELUFTVERTEILER	MA6540903500	1,00		523,23		18		S	523,23
LADELUFTROHR	MA6540904900	1,00		188,30		18		S	188,30
LADELUFTKUEHLER	MA6540906801	1,00		510,68		23		S	510,68
ABGASRUECKFUEHRKUEHLER	MA6541400505	1,00		348,17		18		S	348,17
ABGASRUECKFUEHRLEITUNG	MA6541403500	1,00		76,66		13		S	76,66
GEHAEUSE-ZWISCHENFLANSCH	MA6541403600	1,00		12,79		18		S	12,79
ABGASRUECKFUEHRVENTIL	MA6541407800	1,00		380,24		18		S	380,24
[021] FLANSCHDICHTUNG	MA6541410400/64	1,00		16,33		26		S	16,33
HALTER	MA6541413300	1,00		22,03		18		S	22,03
MEHRLOCHDICHT.	MA6541420500	1,00		9,43		26		S	9,43

Summe Positionen :	Netto	4.198,09
Betrag des Kundenanliegens :	Netto	4.198,09

evtl Zylinderkopf
nach reinigung neu zu bewerten

Fortsetzung nächste Seite

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die Mercedes-Benz AG, E-Mail: dialog.mb@mercedes-benz.com. Unter dem Link www.mercedes-benz.de/datenschutz erhalten Sie weitergehende Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.

Mercedes-Benz AG | Niederlassung Darmstadt | Berliner Allee 1 | 64295 Darmstadt | T +49 6151 395-0 | F +49 6151 395-797 | info.darmstadt@mercedes-benz.com | www.darmstadt.mercedes-benz.de
Deutsche Bank AG Darmstadt | IBAN DE25 5087 0005 0013 0013 00 | BIC DEUTDEFF508

Mercedes-Benz AG | Sitz und Registergericht: Stuttgart, HRB-Nr.: 76 28 73 | USt-IdNr.: DE 321 281 763
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Martin Brudermüller, Vorstand: Ola Källenius, Vorsitzender: Jörg Burzer, Mathias Geisen, Olaf Schick, Michael Schiebe, Britta Seeger, Oliver Thöne, Harald Wilhelm

Schadensfälle der internen Belegnummer 38210414

Fahrzeugdaten

Modell MERCEDES-BENZ C 200 T d 9G-TRONIC Kombi, 5-türig, Automatik, 9-Gang
Fahrzeug-Ident-Nr. W1K2062031F055483

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025113556	13.09.2025	Reifen/Felge links	538,77
2025117519	26.11.2025	Stoßfänger vorne	5.571,82
2026105604	13.04.2026	Rücklicht links	415,33
2026109972	01.06.2026	Windschutzscheibe gerissen	1.352,10