

2019 - 110 kW / 150 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	VF3VFAHXKKZ061111
Eerste registratie	24-06-2019
APK geldig tot	20-10-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	196.496 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	13-07-2026
Definitieve kilometerstand	196.496 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	

Motorinhoud	1.997
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	139
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 5

Cruise control	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Klimaatregeling	Parkeersensoren	Trekhaak
----------------	---	-----------------	-----------------	----------

Aanwezig bij voertuig 4

Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje	Reservesleutel / digitale sleutel
------------------	--------------	------------------	-----------------------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	16
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2019	 Vermogen 110 kW / 150 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 196.496 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Grijs
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-07-2024

Schades (22)

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Kogel manco

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade
Scheur
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Hardnekkig vuil

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Antenne afgebroken

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Pitje
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade
Vlek
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade
Vlek
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Laadruimte

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
24-06-2019	Eerste toelating	
11-08-2022	Registratie datum goedkeuring	
12-08-2022		Autobedrijf
23-08-2022	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT Laatste tenaamstelling	Particulier
20-10-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- cruise control
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- hill hold functie
- passagiersairbag
- start/stop systeem
- stuur verstelbaar
- zijschuifdeur rechts

Extra foto's

