



BMW 1 Reeks (UKL): 2AUC956

Vinnumber:	WBA7M710507J76833	Versionname:	116d (F40) 1.5d 116pk/cv 5p Aut.
First Registrationdate:	19/07/2021	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	169594	Power Kw:	85
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	Automatic		
Transmission:			
Fueltype:	Diesel		
Maintenance	OK		
Maintenance	+ 14000 km		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	1	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	No Tow bar
Type of Maintenance book	Digital maintenance		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

205/55/16/91 W				
Summer tyres:	Fr.L.	Continental: 3 mm	Fr.R.	Continental: 3 mm
	Re.L.	Bridgestone: 4 mm	Re.R.	Bridgestone: 4 mm
Tyre profile depth FL				3.0
Tyre profile depth FR				3.0
Tyre profile depth RL				4.0
Tyre profile depth RR				4.0
Tyre size FL				205/55 R 16 91 W
Tyre size FR				205/55 R 16 91 W
Tyre size RL				205/55 R 16 91 W
Tyre size RR				205/55 R 16 91 W
Tyre type FL				Summer
Tyre type FR				Summer
Tyre type RL				Summer
Tyre type RR				Summer
Tyre make FL				256
Tyre make FR				256
Tyre make RL				255
Tyre make RR				255

Assistance equipment

Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0
Ignition key, Missing, Replace	



Roof liner, Stain, Cleaning



Seat cover FL, Stain, Cleaning



Seat cover R, Stain, Cleaning



Engine, Not functioning (well), Check



Windscreen, Broken, Replace




Bumper F, Scratch(es), Acceptable



Wing RL, Scratch(es), Acceptable



Tyre FL, Worn, Check



Door FL, Repaired, Check



Door RL, Repaired, Check



Wing RL, Repaired, Check



Bumper R, Scratch(es), Repair and paint (complete)



Alloy rim RR, Scratch(es), Repair and paint (complete)



Door RR, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)



Alloy rim FR, Scratch(es), Acceptable



Tyre FR, Worn, Check



Bodywork, Paint measurement, Check



Kenteken	2AUC956
Merk Model	BMW 116d (F40) 1.5d 116pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	7/19/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
7/8/26	168,775	Technische Indicatie	Uitvoeren
7/7/26	168,775	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
7/7/26	168,775	diagnose	Uitvoeren
7/7/26	168,775	klein materiaal	
7/7/26	168,775	remschijven en blokken achter	Vervangen
4/14/26	160,084	AdBlue injector	Vervangen
4/14/26	160,084	klein materiaal	
4/14/26	160,084	temperatuur sensor roetfilter/DPF	Vervangen
4/14/26	160,084	turbodruk sensor	Vervangen
3/30/26	158,873	batterij	Vervangen
3/30/26	158,873	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
3/30/26	158,873	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
3/30/26	158,873	diagnose	Uitvoeren
3/30/26	158,873	klein materiaal	
3/30/26	158,873	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
3/30/26	158,873	remvloeistof	Vervangen
3/30/26	158,873	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
3/30/26	158,873	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
3/30/26	158,873	service brandstoffilter	Uitvoeren
3/30/26	158,873	service luchtfilter	Uitvoeren
3/30/26	158,873	service microfilter	Uitvoeren
3/30/26	158,873	service motorolie	Uitvoeren
3/12/26	156,962	controle niveaus	Uitvoeren
3/12/26	156,962	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
1/30/26	152,750	controle niveaus	Uitvoeren
1/30/26	152,750	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
12/19/25	148,640	controle niveaus	Uitvoeren
12/19/25	148,640	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
12/19/25	148,640	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
11/3/25	143,577	controle niveaus	Uitvoeren
11/3/25	143,577	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
7/4/25	133,744	batterij	Vervangen
7/4/25	133,744	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
7/4/25	133,744	klein materiaal	
7/4/25	133,744	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
7/4/25	133,744	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
7/4/25	133,744	ruitenwisservloeistof	Vervangen
7/4/25	133,744	service microfilter	Uitvoeren
7/4/25	133,744	service motorolie	Uitvoeren
5/21/25	128,377	controle niveaus	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
5/21/25	128,377	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
5/21/25	128,377	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
3/11/25	120,558	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
3/11/25	120,558	klein materiaal	
3/11/25	120,558	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
3/11/25	120,558	versnellingsbakolie	Vervangen
1/17/25	115,555	klein materiaal	
1/17/25	115,555	riem of multiriem	Vervangen
11/5/24	109,816	batterij	Vervangen
11/5/24	109,816	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
11/5/24	109,816	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
11/5/24	109,816	klein materiaal	
11/5/24	109,816	remblokken achter	Vervangen
11/5/24	109,816	service luchtfilter	Uitvoeren
11/5/24	109,816	service microfilter	Uitvoeren
11/5/24	109,816	service motorolie	Uitvoeren
2/22/24	82,638	batterij	Vervangen
2/22/24	82,638	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
2/22/24	82,638	klein materiaal	
2/22/24	82,638	remvloeistof	Vervangen
2/22/24	82,638	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
2/22/24	82,638	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
2/22/24	82,638	service brandstoffilter	Uitvoeren
2/22/24	82,638	service microfilter	Uitvoeren
2/22/24	82,638	service motorolie	Uitvoeren
12/4/23	73,250	controle niveaus	Uitvoeren
5/31/23	54,209	batterij	Vervangen
5/31/23	54,209	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
5/31/23	54,209	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
5/31/23	54,209	klein materiaal	
5/31/23	54,209	remblokken achter	Vervangen
5/31/23	54,209	remblokken vooraan	Vervangen
5/31/23	54,209	service brandstoffilter	Uitvoeren
5/31/23	54,209	service luchtfilter	Uitvoeren
5/31/23	54,209	service microfilter	Uitvoeren
5/31/23	54,209	service motorolie	Uitvoeren
4/28/23	51,514	controle niveaus	Uitvoeren
7/7/22	26,487	batterij	Vervangen
7/7/22	26,487	klein materiaal	Uitvoeren
7/7/22	26,487	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
7/7/22	26,487	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
7/7/22	26,487	service microfilter	Uitvoeren
7/7/22	26,487	service motorolie	Uitvoeren
5/9/22	21,362	controle niveaus	Uitvoeren