DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht

STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEVPFC18 TZ012793	Erstzulassung	02.03.2026	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-KS6207	Laufleistung	16 863 km
Modell	VIVARO C CARGO XL L3 2.2 DIESEL S/S 132KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Sandmann Lähden				




Lose Teile

Bordwerkzeug	✔

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Reifen



Michelin 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Michelin 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Michelin 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Michelin 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Außenschäden

1



Bauteil	Kofferraum/Laderaum
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Kotflügel
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Stoßfänger
Position	Oben
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Stoßfänger unterhalb
Position	Vorne
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

Sonstiges

5

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-