



Peugeot 3008-2016:

N° Chassis:	VF3MCYHZUNS077040	Version:	PEUGEOT 3008 / 2020 / 5P / SUV BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure
1ère MEC:	3/05/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	140695	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Noir
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris Foncé
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	2	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre Cuir

Pneu

	225/55/18/102 V			
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 50%	AVD	Michelin: 45%
	ARG	Michelin: 45%	ARD	Michelin: 45%
Profondeur de pneu AVG				4.9
Profondeur de pneu AVD				5.3
Profondeur de pneu ARG				5.4
Profondeur de pneu ARD				5.1
Taille de pneu AVG				225/55 R 18 102 V
Taille de pneu AVD				225/55 R 18 102 V
Taille de pneu ARG				225/55 R 18 102 V
Taille de pneu ARD				225/55 R 18 102 V
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Kit réparation	Non	Compresseur	Oui
		Runflat	Non

Intérieur, Tache, Nettoyer



Revêtement assise siège AVG, Déchirure, Smart repair +



Jante alum. AVD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Porte AVD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Kit réparation pneu, Manque, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

