3 de agosto de 2026

STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA


Calle Eduardo Barreiros 110- 28041 Madrid
28041 Madrid

NUMERO DE EXPEDIENTE :		9915932440	
TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	**PÉRDIDA TOTAL**	✔ **TASACION**	
DATOS DEL VEHICULO			
MATRICULA	4848MVF	**COLOR**	BLANCO-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	OPEL - CORSA 1.2T XHLHYBRID 74KW	**FECHA 1ª MATRICULACION**	23/09/2024
VIN	VXKUPHPX6R4233043	**KILOMETROS**	22.624
TIPO VEHICULO	TURISMO	**FECHA ULTIMA ITV**	23/09/2024
DATOS DEL EXPEDIENTE			
CONCESIONARIO	STELLANTIS & YOU		
DIRECCION	DOCTOR ESQUERDO, 62		
LOCALIDAD	MADRID	**PERSONA QUE ATENDIO**	ASESOR COMERCIAL
FECHA PERITACION	31/07/2026		

1. FOTOGRAFÍAS Y ANEXOS:

	
Foto daños externos 1	Foto daños externos 1

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**


	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**



Foto daños externos 1




Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**




Foto daños externos 1



Foto daños externos 1





Foto daños externos 1



Foto daños internos 18

	
Foto daños internos 18	**Foto daños internos 18**


	
Foto daños internos 18	**Foto daños internos 18**

	
Foto daños internos 18	**Foto daños internos 18**




Foto daños internos 18




Foto daños internos 18




Foto daños internos 18



Foto daños internos 18



Foto daños internos 18



Foto daños internos 18



Foto daños internos 18



Foto daños internos 18



Foto daños internos 18



Foto daños internos 18




Foto daños internos 18



Foto daños internos 18




Foto daños internos 18




Foto daños internos 18




Foto daños internos 18







Foto daños internos 18




FFLTI_IMG_20260731_143807




FDEL_IMG_20260731_143811




FFLTD_IMG_20260731_143816




FLTD_IMG_20260731_143825






FTRAS_IMG_20260731_143830



FTLTI_IMG_20260731_143837

	
FESD_IMG_20260731_143840	FESD_IMG_20260731_143904



	
FESD_IMG_20260731_143926	FESD_IMG_20260731_143932



FASDEL_IMG_20260731_144011



FMLTRO_IMG_20260731_144116

	
FASTRAS_IMG_20260731_144202	FSALP_IMG_20260731_144226

	
FLLAN_IMG_20260731_144634	Foto documentación 1




Foto documentación 1




Foto documentación 1




Foto documentación 1




Foto documentación 1