

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel/ [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ diesel/ [L]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[L]	sonstige [L]	
Niedrig:	180	----	----	8.0	----	----	-----
Mittel:	136	----	----	6.0	----	----	-----
Hoch:	120	----	----	5.3	----	----	-----
Extra hoch:	145	----	----	6.4	----	----	-----
Kombiniert:	140	----	----	6.2	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

no

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp.(falls zutr.)[g/km]: Benzin/Diesel: ----- Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige: -----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[L]	sonstige [L]	
(CO ₂ und Kraftstoff- verbrauch, erhaltend, falls nicht anders erwähnt)							
Niedrig:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Mittel:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Hoch:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Extra hoch:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Innerorts:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kombiniert (Erhaltend):	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kombiniert (Entladend):	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gewichtet, kombiniert:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858

Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

#NO 30.: A1 max 1576###NO 30.: A2 max 1541###NO 16.2.: with tr
ailer axle 2:+90 kg##NO 35.:##215/50 R18 96W#7,0JX18 ET45;##21
5/55 R17 94V#7,0JX17 ET45;##215/60 R16 95V#6,0JX16 ET43;##225/
40 R19 93W#8,0JX19 ET45;##215/55 R17 94V M+S#7,0JX17 ET45;##

046CC0165212



www.PS-Team.de

ŠKODA



SKODA

Übereinstimmungsbescheinigung

Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

SKODA

0.2. Typ:

Variante:

Version:

NU

ACDXDBX0

NFD7FD7CW0064BI16N4V1A0A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

KAROQ

0.2.2. Zul. Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: -----

Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fzgs in bel. Zustand [kg]: -----

Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]: -----

Rollwiderstand [kg/t]: -----

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: -----

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

IP-MQB37SZ_A0_1035-TMB-1

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

AT-5Q0_0V_0329_000-TMB-1

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

08-SKx-715W_NU_DXDB_FD7_0_A_1_5-000

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

RL-DQ200_7F_17_012-VWV-1

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

PR-VW_00263_00_000-VWV-1

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

EV-A1_DGW_D_ASAAAA-VWV-1

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

SKODA AUTO a.s.,

tr. Václava Klementa 869 Mlada Boleslav II, CZ-29301 Mlada Boleslav

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

On the left or right B-pillar, glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

In the engine compartment, right

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

TMBJR7NU2PC246281

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

2023-11-27

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2007/46*0272*27, erteilt am 2023-05-15

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit in denen
metric Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und Einheiten für
den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav 2023-11-27

Mlada Boleslav 2023-11-27

Ing. Milan Haken
Head Technical conformityDr. Ing. Florian Weymar
Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original



TMBJR7NU2PC246281

1. Anzahl der Achsen / Räder:	2 / 4
3. Anzahl der Antriebsachsen:	1
Lage der Antriebsachsen:	Axle 1
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	-----
3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs	non-automated
4. Radstand [mm]:	2625
4.1. Achsabstand [mm]:	2625
5. Länge [mm]:	4384
6. Breite [mm]:	1841
7. Höhe [mm]:	1616
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1408
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1489
16. Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1950
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1010 / 980
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	3450
18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1. Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3. Zentralachsenanhängers [kg]:	1500
18.4. ungebremsten Anhängers [kg]:	700
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	90
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DXD
22. Arbeitsverfahren:	Positive ignition / 4 stroke
23. Reiner Elektroantrieb:	no
23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs	-----
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Line
25. Hubraum [cm ³]:	1498
26. Kraftstoff:	petrol
26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmot./Zweistoffmot.: mono fuel vehicle	
26.2 Typ des Zweistoffmotors:	-----
27. Höchstleistung	
27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min ¹](Verbrennungsmotor):	110.00 bei 5000
27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):	-----
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-----

28. Getriebe (Typ):	automatic
Gang:	1 2 3 4 5 6 7 8 R
28.1 Übersetzungsverhältnisse:	-----
28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes:	-----
29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	210
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1572 / 1537
35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
Achse 1: 215/50 R18 96W / 7,0JX18 ET45	/ A / C1
Achse 2: 215/50 R18 96W / 7,0JX18 ET45	/ A / C1
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	-----
38. Code des Aufbaus:	AC
40. Farbe des Fahrzeugs:	GREY
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46. Geräuschpegel	
Standgeräusch [dB(A) bei min ¹]:	84.00 bei 3750
Fahrgeräusch [dB(A)]:	68.00
47. Abgasnorm [Euro]:	EURO 6 AP
47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind	
47.1.1. Testmasse [kg]:	1557
47.1.2. Stirnfläche [m ²]:	-----
47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f0 (47.1.3.0.) f1 (47.1.3.1.) f2 (47.1.3.2.)	
f0 [N] / f1 [N/(km/h)] / f2 [N/(km/h)]:	117.2 0.132 0.03811
47.2 Fahrzyklus:	
47.2.1 Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc):	-----
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:	no
48. Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP
1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]	
Benzin/ CO THC NMHC NO _x THC+NO _x NH ₃ [ppm] Partikelmasse Partikelzahl	
Diesel 124.4 13.4 10.2 8.1 -----	0.0300 0.04 E11
Gas -----	----- E--
andere -----	----- E--
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]	
Benzin/ CO THC NMHC CH ₄ NO _x NH ₃ [ppm]: Partikelmasse Partikelzahl	
Diesel -----	----- E--
Gas -----	----- E--
andere -----	----- E--
48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m ¹]:	-----
48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend) NO _x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]	
Gesamte RDE-Fahrt:	60.0 6.00 E11
Städtischer Anteil der RDE-Fahrt:	60.0 6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Tür vorne links Kratzer

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
03.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 93 µm bis 116 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
3 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.05.2024	Hersteller	SKODA
Typ / Verkaufsbez.	Karoq 1.5 TSI ACT DSG	Türen	4
	Sportline		
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJR7NU2PC246281
HSN / TSN	8004 / ASO	Schlüssel-Nr.	40468019
Km-Stand abgelesen	31350	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Getriebe	Automatik /
	N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 50 R 18 96 W	Bridgestone / Turanza ECO	S / O	5 mm
rechts	215 / 50 R 18 96 W	Bridgestone / Turanza ECO	S / O	5 mm
2 links	215 / 50 R 18 96 W	Bridgestone / Turanza ECO	S / O	5 mm
rechts	215 / 50 R 18 96 W	Bridgestone / Turanza ECO	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.10.2027			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Allergenfilter, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Aufmerksamkeits- und Müdigkeitserkennung, Außenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Innen- & Fahrerspiegel mit automatischer Abblendung, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integrierten Seitenblinkern, Beleuchteter Kofferraum, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Care Connect: Proaktive Dienste (Laufzeit 10 Jahre), Dachreling, schwarz, Dritter Fahrzeugschlüssel, ESC Elektronische Stabilisierungskontrolle, Easy Start (Start-Stopp-Taste), Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Fahrlichtassistent und Regensensor, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung, Fußmatten, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Green tec (Start/Stopp-Automatik sowie Bremsenergie-Rückgewinnung), Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer Aero inkl. Scheibenwaschanlage, ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, Innenspiegelabblendung, automatisch, Interieur Design Sportline, Kessy (schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System), Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, fest, Kopfstützen vorne fest integriert, hinten höhenstellbar, LED-Bremsleuchte im Heckspoiler, LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik, Lackierung: Sonderlackierung, Lenkrad: Beheizbares Sport-Lederlenkrad (DSG) mit Multifunktionstasten, Leseleuchten vorn am Dachhimmel, Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multikollisionsbremse, Nebelscheinwerfer, Ottofilter, Paket: Infotainment Basic, Paket: Licht & Sicht, Paket: Sport, Paket: Winter PLUS, Parksensoren hinten, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: USB-Anschluss in der Mittelkonsole (Type-C), Reifen-Mobilitätsset, Reifendrucküberwachung, Räder: 18"-Leichtmetallfelgen Procyon Schwarz glanzgedreht, Aero schwarz matt, Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte Karoq, Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen, Sitze: Höhenstellbare Vordersitze, Skoda Care Connect, Sonnenblende auf Fahrer- und beifahrerseite mit Make-up-Spiegel (beleuchtet), Speedlimiter, Spurhalteassistent (Lane Assist), Steckdose 12V - in der Mittelkonsole, Telefon: Komfort Telefonfreisprecheinrichtung, Verkehrszeichenerkennung, Verzurrösen im Kofferraum, Vorbereitung für eine Anhängerzugvorrichtung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, eCall

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PPJ	Adaptiver Abstandsassistent ACC (Regelbereich bis 210 km/h)
PK1	Anhängerkupplung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung
4E6	Elektrische Heckklappenbedienung mit Komfortöffnung
PHD	Klimaanlage Climatronic (3-Zonen)
	Lackierung: Metallic
P6H	Paket: Fahrassistent (DSG)
W5F	Paket: Parken
W5K	Paket: Transport
X-	Skoda Infotainment Online

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 29.400 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links Kratzer, (Bild 13)