Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder	België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: 2DWG526 (chassisnr: VF7VFEHS7PZ048976) — Aanbieder: Leasemaatschappij







CITROEN JUMPY

Uitvoering volgens lease software: 2.0 BLUEHDI 106KW S/S AUTO M

Km-stand	94616 km	**Soort voertuig**	Bedrijfsauto < 3500kg - geel	**Ledig gewicht**	1763 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Wit	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Diesel	**Aantal deuren**	3	**Wielbasis**	328 cm
Schakeling	Automaat	**Aandrijving**	Voorwiel	**Laadvermogen**	1337 kg
Datum eerste toelating	13-07-2023	**Aantal cilinders**	0	**APK t/m**	
		Vermogen	107 kW		
		CO2 uitstoot	199 g/km		

Opgegeven opties door inspecteur

Verlengde of verhoogde carrosserie

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Verhoogd laadvermogen, Keuringskosten, Leveringskit (enkel voor Fleetklanten), Houten bescherming met anti-slip toplaag van de laadvloer en de wielkasten, Look Pack (op Maat L2), Connect NAV Pack + Safety Pack

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Instructieboekje
- ✓ Onderhoudsboekje (Boekje)
- ✓ Verhoogd laadvermogen
- ✓ Keuringskosten
- ✓ Leveringskit (enkel voor Fleetklanten)
- ✓ Houten bescherming met anti-slip toplaag van de laadvloer en de wielkasten
- ✓ Look Pack (op Maat L2)
- ✓ Connect NAV Pack + Safety Pack

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 3	Aantal hoofdsteunen	: 3
Normale geur	: Ja		

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	6 mm	Zomer	215/60 R17
RV	6 mm	Zomer	215/60 R17
LA	6 mm	Zomer	215/60 R17
RA	6 mm	Zomer	215/60 R17

Aantal wieldoppen/LMV	4

Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Ja
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Spiegel rechstvoor
Omschrijving:
Krassen




Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Deuk midden boven




Deel:
Stckers verwijderen





Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krassen met verfschade





Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Deuk tegen boord midden




Extra foto's


Linksachter


Rechtsvoor


Dorpel links


Dorpel rechts


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Battery Health Check

Geen documenten gevonden.