

Résumé

Détails

Photos commerciales

Photos commerciales

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du volant




Photo du siège avant gauche



Photo du coffre



Photo intérieur arrière





Photo de la planche de bord




Photo intérieur avant



Caractéristiques

Véhicule



Voyant au tableau de bord

Défaut(s) apparent(s)



Témoign d'entretien

Réparer

Batterie

Fonctionnel(le)

Photo du numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule



Véhicule roulant ou non roulant

Véhicule roulant

Techniques

Type de boîte de vitesses

Manuelle 6

Nombre de sièges

3

Documents

Cer tificat d'immatriculation

Non présent(e)

Pochette porte documents

Non présent(e)

Carnet d'entretien

Non présent(e)

Manuel d'utilisateur

Non présent(e)

Extérieur

Soubassements

Protection sous moteur

Sans défauts

Soubassement du véhicule


Sans défauts

État du spoiler de pare-choc avant

Sans défauts

État du pare-chocs avant

Défaut(s) apparent(s)



Griffes / Rayés Réparer

État de la grille de pare-choc

Sans défauts

État de la plaque d'immatriculation avant

Sans défauts

Radar avant

Sans défauts

Caméra avant

Sans défauts

État de la calandre


Défaut(s) apparent(s)

État des optiques avant droite

Sans défauts

État des optiques avant gauche

Sans défauts



Cassé Remplacer

État du feu antibrouillard avant droit

Sans défauts

État du feu antibrouillard avant gauche

Sans défauts

État du capot

Sans défauts

État du pare-brise

Sans défauts

État des essuie-glaces avant

Sans défauts

Montant de pare-brise

Sans défauts

Droite

Aile avant droite

Défaut(s) apparent(s)

État de la moulure d'aile avant droite

Sans défauts

État de la porte avant droite

Défaut(s) apparent(s)



Bosse / enfoncement Remplacer



Griffes / Rayés Peindre

Sans défauts

Sans défauts

Sans défauts

Joint de porte avant droite

Sans défauts

État de la porte arrière droite

Sans défauts

État de la porte coulissante droite

Défaut(s) apparent(s)



Griffe / Rayé Peindre

1 2

État de la poignée de porte arrière droite


Sans défauts

État de la vitre de porte arrière droite

Sans défauts

Panneau arrière droit

Défaut(s) apparent(s)



Griffe / Rayé Peindre

Joint de porte arrière droite


Sans défauts

Baguette latérale droite

Défaut(s) apparent(s)

Bas de caisse côté droit

Sans défauts



Griffe / Rayé Remplacer

Aile arrière droite

Sans défauts

État de la moulure d'aile arrière droite

Sans défauts

Arrière

Crochet d'attelage

Non présent(e)

État du pare-choc arrière

Défaut(s) apparent(s)

Coin de pare-choc arrière gauche

Sans défauts



Coin de pare-chocs arrière droit

Défait(s) apparent(s)



État de la plaque d'immatriculation arrière

Sans défauts

Capteur de recul


Sans défauts

Antibrouillards arrière

Sans défauts

État du hayon / porte du coffre

Défait(s) apparent(s)



Porte arrière

Sans défauts

Poignée de porte arrière

Sans défauts

Caméra de recul

Sans défauts

Optique arrière gauche

Sans défauts

Optique arrière droite

Défait(s) apparent(s)



État de la lunette arrière

Sans défauts

Vitre de porte arrière

Sans défauts

Benne

Sans défauts

Gauche

État de la moulure d'aile arrière gauche

Défait(s) apparent(s)



Griffe / Rayé

Peindre

Aile arrière gauche

Sans défauts

Bas de caisse côté gauche

Sans défauts

Baguette latérale gauche

Défait(s) apparent(s)



Griffe / Rayé


Remplacer

Joint de porte arrière gauche

Sans défauts

Panneau arrière gauche

Défait(s) apparent(s)



Bosse / enfoncement

Réparer & peindre

État de la vitre de porte arrière gauche

Sans défauts

État de la poignée de porte arrière gauche

Sans défauts

État de la porte coulissante gauche

Sans défauts

État de la porte arrière gauche


Défait(s) apparent(s)

Joint de porte avant gauche

Sans défauts

État de la vitre de porte avant gauche

Sans défauts



Griffe / Rayé Peindre

État du rétroviseur côté gauche


Sans défauts

État de la poignée de porte avant gauche

Sans défauts

État de la porte avant gauche

Défaut(s) apparent(s)



Bosse / enfoncement


Réparer & peindre

État de la moulure d'aile avant gauche

Sans défauts

Aile avant gauche

Défaut(s) apparent(s)



Bosse / enfoncement

Réparer & peindre

Toit & autres

Véhicule grêlé

Non

Vue du toit



Carrosserie

Sans défauts

Élément de carrosserie

Sans défauts

État du toit

Sans défauts

Antenne

Sans défauts

Barres de toit

Sans défauts

Trappe à carburant

Sans défauts

Roues Global

Type de jante

Jantes tôle

Cache-écrou

Sans défauts

Cache moyeu

Sans défauts

Roue avant gauche

Photo roue avant gauche



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant gauche



Niveau d'usure pneu avant gauche

<4mm



Usé

Remplacer

État de la jante avant gauche

Sans défauts

Enjoliveur avant gauche

Sans défauts

Pare boue avant gauche

Sans défauts

Roue avant droite

Photo roue avant droite





Photo de la mesure de l'usure du pneu avant droit



Niveau d'usure pneu avant droit

<4mm



Usé

Remplacer

État de la jante avant droite

Sans défauts

Enjoliveur avant droit

Sans défauts

Pare boue avant droit

Sans défauts

Roue arrière droite

Photo roue arrière droite

Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière droit

Niveau d'usure pneu arrière droit

4mm





État du pneu arrière droit

Sans défauts

Pare boue arrière droit

Sans défauts



État de la jante arrière droite

Sans défauts

Enjoliveur arrière droit

Sans défauts

Roue arrière gauche

Photo roue arrière gauche




État du pneu arrière gauche

Sans défauts

Pare boue arrière gauche

Sans défauts

Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière gauche



État de la jante arrière gauche

Sans défauts

Niveau d'usure pneu arrière gauche

4mm




Enjoliveur arrière gauche

Sans défauts

Roue de secours

Type d'équipement de secours


Non équipé / manquant



Elément manquant

Remplacer

Photo roue de secours ou équipement de secours



Habitacle	Sans défauts	État du volant	Sans défauts	État du tableau d'instruments	Sans défauts
État du rétroviseur central	Sans défauts	État du siège AVANT GAUCHE	Sans défauts	État du siège AVANT DROITE	Sans défauts
Ceinture	Sans défauts	Tapis	Défaut(s) apparent(s)	Plafonnier	Sans défauts
Tableau de bord	Sans défauts	Comodo	Sans défauts	Ecran central	Sans défauts
Boîte à gants	Sans défauts	Allume cigare	Sans défauts	Élément d'habitacle	Sans défauts



Élément manquant

Remplacer

Intérieur arrière

Moquette	Sans défauts	État du ciel de toit	Sans défauts	Plancher de coffre	Défaut(s) apparent(s)
État des sièges arrière	Sans défauts				



Sale

Nettoyer

Coffre

État du coffre	Sans défauts	Cache-bagage	Sans défauts	Câble de recharge domestique	0
----------------	--------------	--------------	--------------	------------------------------	---

Compartiment moteur

Compartiment moteur

Photo du compartiment moteur



Niveau d'huile

Sans défauts

Insonorisant capot
moteur

Sans défauts

Fuites apparentes

Sans défauts

Autres fluides
(Liquide
refroidissement,
frein, Direction
assistées, etc)

Sans défauts

Sonorité, fumée

Sans défauts