
MACADAM











Volkswagen Tiguan (KKL): 2CES192

Vinnumber:	**WVGZZZ5NZNM109671**	Versionname:	**Tiguan Allspace Life Business 1.5TSi 150pk/cv 5p**
First Registrationdate:	**27/06/2022**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**154902**	Power Kw:	**110**
Bodytype:		Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Gearbox:	**MAN 6 VIT**		
Transmission:			
Fueltype:	**Petrol**		
Maintenance	**NOT OK**		
Maintenance	**inspectie nu**		
Battery functioning	**Yes**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**		

Options

Number of keys total	**2**	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	**Tow bar collapsible**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		
Type of GPS storage	**HD**		

Tyres

Summer tyres:	**235/55/18/104 V**			
	Fr.L.	**Hankook: 5 mm**	Fr.R.	**Hankook: 5 mm**
	Re.L.	**Hankook: 6 mm**	Re.R.	**Hankook: 6 mm**

Tyre profile depth FL	**5.0**
Tyre profile depth FR	**5.0**
Tyre profile depth RL	**6.0**
Tyre profile depth RR	**6.0**
Tyre size FL	**235/55 R 18 104 V**
Tyre size FR	**235/55 R 18 104 V**
Tyre size RL	**235/55 R 18 104 V**
Tyre size RR	**235/55 R 18 104 V**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**260**
Tyre make FR	**260**
Tyre make RL	**260**
Tyre make RR	**260**

Assistance equipment

MOT certificate, Non-conforme, Replace



Service, Maintenance, Check



Windscreen, Stone chip(s), Acceptable




Bonnet, Stone chip(s), Acceptable




Bumper F, Scratch(es), Repair and paint (complete)









Door FL, Scratch(es), Acceptable




Door RL, Scratch(es), Acceptable




Wing RL, Dent(s), Acceptable






Bumper R, Scratch(es), Spot repair




Step R, Dent(s), Acceptable




Wing RR, Dent(s), Spot repair




Onderhoudshistorie van: WVGZZZ5NZNM109671

ALPHABET

Kenteken	2CES192
Merk Model	Volkswagen Tiguan Allspace Life Business 1.5TSi 150pk/cv 5p
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	6/27/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
5/18/26	138,296	klein materiaal	
5/18/26	138,296	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
5/18/26	138,296	remschijven en blokken achter	Vervangen
5/18/26	138,296	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
5/18/26	138,296	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
5/18/26	138,296	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
5/18/26	138,296	Tussentijds onderhoud (vast interval)	Uitvoeren
3/9/26	128,372	klein materiaal	
3/9/26	128,372	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
12/29/25	124,222	batterij	Vervangen
12/29/25	124,222	Inspectie met olieververvanging (vast in	Uitvoeren
12/29/25	124,222	klein materiaal	
12/29/25	124,222	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
12/29/25	124,222	luchtfilter interieur	Vervangen
12/29/25	124,222	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
7/3/25	110,413	controle niveaus	Uitvoeren
7/3/25	110,413	klein materiaal	
7/3/25	110,413	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
7/3/25	110,413	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
2/8/25	95,151	Inspectie met olieververvanging (vast in	Uitvoeren
2/8/25	95,151	klein materiaal	
2/8/25	95,151	luchtfilter	Vervangen
2/8/25	95,151	remvloeistof	Bijvullen/-laden
3/22/24	64,450	bougie	Vervangen
3/22/24	64,450	klein materiaal	Uitvoeren
3/22/24	64,450	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
3/22/24	64,450	luchtfilter interieur	Vervangen
3/22/24	64,450	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
3/22/24	64,450	remblokken achter	Vervangen
3/22/24	64,450	remblokken vooraan	Vervangen
3/22/24	64,450	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
3/22/24	64,450	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
3/22/24	64,450	universele lampen	Vervangen
5/31/23	32,173	Inspectie met olieververvanging (vast in	Uitvoeren
5/31/23	32,173	klein materiaal	Uitvoeren
5/31/23	32,173	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden