



## PEUGEOT3008 2

VIN	VF3M4DGZUPS134153
Première immatriculation	13/10/2023

### DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection 14/01/2026 14:40:49

Description de l'adresse d'inspection

### INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	VF3M4DGZUPS134153
Type de carrosserie	SUV
Nbre portes	5
Première immatriculation	13/10/2023
Type de carburant	Hybride rechargeable
Marque	PEUGEOT
Modèle	3008 2
Boîte de vitesses	Automatique

Transmission	Avant
Nbre sièges	5
Nombre appuis-têtes	5
Couleur intérieur	Noir
Couleur carrosserie	Bleu Foncé
Catégorie	Vehicule particulier
Couleur tableau de bord	Noir

### DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui
Nbre clés total	2
Nbre clés télécommandes	2

Manuel d'utilisation	Oui
Certificat immatriculation (original)	Original
Certificat immatriculation (original)	Oui

### OPTIONS

Camera de recul	Oui
-----------------	-----

Nature de peinture	Metallisé
--------------------	-----------

## DOMMAGES

### Intérieur



#### 1 | Intérieur

Type	Tache
Mode de réparation	Nettoyer



#### 8 | Câble de recharge (normal)

Type	Manque
Mode de réparation	E - Remplacer

### Extérieur



#### 2 | Jante alum. ARG bi-ton/polychrome

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable



#### 3 | Jante alum. AVD bi-ton/polychrome

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable



4 | Jante alum. ARD bi-ton/polychrome

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable



5 | Moulure de pare-chocs AV

Type	Cassé
Mode de réparation	E - Remplacer



6 | Spoiler AV

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	E - Remplacer



7 | Pare-chocs AV

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable

# Rapport d'évaluation



9 | Coin pare-chocs ARG

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Lustrage

## Photos commerciales

