DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3FPHPY3 SY522723	Date d'immatriculation	28/02/2025	Couleur	GRIS SELLENIUM METAL
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HC-123-ES	Odometre	23 271 km
Modèle	308 V3 ALLURE HYBRID 136 E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	GCA LOGISTIQUE SAINT SAULVE










Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✔
Plage arrière	✔

Documents techniques

Porte documents	✔
Manuel d'utilisation	✔
Carnets de bord	✔
Double clefs	✖

Pneumatiques

Michelin 225/45/17 V Eté 5.5 mm



Michelin 225/45/17 V Eté 5.4 mm




Michelin 225/45/17 V Eté 6.5 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 6.0 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

4



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Commentaires	-

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

6



Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

9



Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Autres dommages

10



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/45/17 V 5.5 Mm
PneuARG Michelin 225/45/17 V 6.5 Mm
PneuAVD Michelin 225/45/17 V 5.4 Mm
PneuARD Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm