

Skoda

KAROQ 2.0 TDI 110KW 150CV DSG AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBJJ7NUXS5047242



Descripción

Matrícula 6497MZB	Fecha de matriculación 12/03/2025	Kilometraje 35145 km
Color Gris	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1968 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Diesel	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 110 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Hertz San Boi

Fecha del encargo
05/06/2026

Fecha de peritación aprobada
08/06/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Soportes de bandeja trasero para paquetes / Derecha	Faltante	Sustitución
002	Paragolpes / Delantero	Abolladura	Reparar



003 Spoiler / Delantero

Abolladura

Reparar



004 Aleta / Delantero izquierdo

Abolladura

Reparar



005 Embellecedor de parabrisas / Izquierda

Rayado

Sustitución



006 Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda

Rayado

Pintar



007 Manetas de puerta / Trasero izquierdo

Rayado

Pintar



008 Paragolpes / Trasero

Abolladura

Reparar



009	Spoiler / Trasero	Rayado	Pintar
010	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
011	Moldura de puerta / Trasero Derecho Pintado : Sí	Rayado	Pintar
012	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar
013	Manetas de puerta / Delantero Derecho	Rayado	Pintar
014	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha	Rayado	Pintar
015	Embellecedor de parabrisas / Derecha	Rayado	Sustitución



016 Aleta / Delantero Derecho

Rayado

Pintar



017

Llanta / Delantero Derecho

Diámetro de llanta / neumático : 18 " / Superficie : Cromado

Abolladura

Smart repair



Elementos faltantes

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	AVON	215 / 50 / 18 /	6.2 mm
Delantero Derecho	AVON	215 / 50 / 18 /	6.3 mm
Trasero Izquierdo	NEXEN	215 / 50 / 18 /	5.2 mm
Trasero Derecho	NEXEN	215 / 50 / 18 /	5.1 mm

Fotos



Delantero izquierdo




Trasera derecha



Habitáculo delantero




Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Soportes de bandeja trasero para paquetes / Derecha / Faltante



Paragolpes / Delantero / Abolladura



Spoiler / Delantero / Abolladura



Aleta / Delantero izquierdo / Abolladura



Embelecedor de parabrisas / Izquierda / Rayado



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda / Rayado



Manetas de puerta / Trasero Izquierdo / Rayado



Paragolpes / Trasero / Abolladura



Spoiler / Trasero / Rayado



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Moldura de puerta / Trasero Derecho / Rayado



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Manetas de puerta / Delantero Derecho / Rayado



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Rayado



Embellecedor de parabrisas / Derecha / Rayado



Aleta / Delantero Derecho / Rayado



Llanta / Delantero Derecho / Abolladura