

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Innerorts:	213 g/km	9.3	l/100 km
Außerorts:	136 g/km	5.9	l/100 km
Kombiniert:	164 g/km	7.2	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	g/km		l/100 km
Abweichungsfaktor:		N/A	
Differenzierungsfaktor:		N/A	

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewicht, kombiniert)	Wh/km	km
--------------------------------------	-------	----

Elektrische Reichweite

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): Ja e5 32

3.2 Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

(für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiedernoten):

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLPT: 1.40 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	260 g/km	11.4	l/100 km
Mittel	176 g/km	7.8	l/100 km
Hoch	153 g/km	6.8	l/100 km
Höchstwert	184 g/km	8.1	l/100 km
Kombiniert:	183 g/km	8.1	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	g/km		l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der

Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC-weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates: N/A

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).

Bitte beachten sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.

235/65R17 Min 98H:7.5Jx17x50.5 235/60R18 Min 98H:7.5Jx18x50.5 235/55R19 Min 98H:7.5Jx19x50.5

255/45R20 Min 98H:8Jx20x52.5 255/45R20 Min 98H:9Jx20x38.5 255/40R21 Min 98H:8.5Jx21x49.5

265/40R21 Min 98H:9Jx21x38.5 265/35R22 Min 98H:9Jx22x43 M&S Min 98Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Lassungsbescheinigung II fuer dieses

Fahrzeug existiert bereits!

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBE

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,

Johan Bogren

Head of Automotive Regulatory Compliance

Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2 Typ:

Variante:

Version:

Handelsbezeichnung:

0.2.3 Kennungen (gegebenenfalls) (r):

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4 Kennung der Fahrvierstandsfamilie:

0.2.3.5 Kennung der Fahrvierstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

(Ggf.) Name und Anschrift des

Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am:

erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt

und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.


Gothenburg

(Ort)

Johan Bogren

(Unterschrift)

046CC0123500



www.PS-Team.de

VOLVO

U

UZL1

UZL1UD0?

XC60

IP-2019_246L1D-YV1-1

AT-2021_0004-YV1-1

5-YV1-023

RL-1946SPAHI246D-1-YV1-1

N/A

N/A

EV-SPA_VEP_G3-YV1-0

Volvo Car Corporation

Assar Gabrielssons vag

405 31 Gothenburg

Sweden

B-Säule, rechts, geklebt

Eingeschlagen im Bodenblech

vor dem rechten Vordersitz

YV1UZL1UDN1070397

20220324

20220107

e4*2007/46*1220*15

20220324

(Datum)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 1. Vorn.
- 3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2865 mm
- 4.1 Achsabstände: 1-2: 2865 mm 2-3: 2865 mm 3-4: 2865 mm
5. Länge: 4708 mm
6. Breite: 1939 mm
7. Höhe: 1641 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1869 kg
- 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1965 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
- 16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2400 kg
- 16.2 Technische zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1200 kg 2. 1240 kg
- 16.4 Technische zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4700 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beladung eines
- 18.1 Deichselanhängers: 2300 kg
- 18.3 Zentralachsanhängers: 2300 kg
- 18.4 Ungelasteten Anhängers: 750 kg
19. Technische zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
21. Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: B42072
22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung, Viertakt.
23. Reiner Elektroantrieb: Nein
- 23.1 Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe.
25. Hubraum: 1969 cm³
26. Kraftstoff: Benzin
- 26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexuelmotor/Zweistoffmotor Fahrzeug mit Einstoffbetrieb
27. Höchstleistung: 184 kW bei 5400 min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
- 27.3 Höchstleistung: 10 kW (Elektromotor)
- 27.4 Höchstleistung: 8 kW (Elektromotor)
28. Getriebe (Typ): Automatisch
- 28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschalgetriebe auszufüllen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3.329
- 28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1668 mm 2. 1673 mm 3. 1668 mm
35. Angebrachte Reifen-Eigenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Vorne: 265/35R22 102V, 9Jx22x44,5 / B / C1 265/35R22 102V, 9Jx22x44,5 / B / C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch
- (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
40. Farbe des Fahrzeugs: Weiss
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5. 2 vorn, 2 hi. u. Heckklappe
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5, 2 vorn und 3 hinten.
- 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): N/A
- 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel: 72 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
- Standgeräusch: 69 dB(A)
- Drive-by: Euro 6 AP
47. Abgasnorm: Parameter für Emissionsprüfungen von Vind: 2035 kg
- 47.1.1 Prüfmasse: 2,610 m²
- 47.1.2 Querschnittsfläche: 148,5 N
- 47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlgitter (falls zutreffend) in cm²: 0,235 N/(km³/h)
- 47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten f₀: 0,04655 N/(km³/h)²
- 47.1.3.0 f₁: 0,04655
- 47.1.3.1 f₂: 0,04655
- 47.1.3.2 f₂: 0,04655
- 47.2.1 Fahrzeugtyp: 3b
- 47.2.1 Fahrzeugklasse: N/A
- 47.2.2 Miniatursensor (f_{acc}): No
- 47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No
48. Abgasverhalten: 715/2007*2018/1832AP
- Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
402,6	13,1	9,5	30,7	0,15	1,65E+11	

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m⁻¹
- 48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend): 60,0 mg/km Partikel (Anzahl): 6,0 E+11 #/km
- Vollständige RDE-Fahrt: NOK: 60,0 mg/km Partikel (Anzahl): 6,0 E+11 #/km
- Innerstädtische RDE-Fahrt: NOK: 60,0 mg/km Partikel (Anzahl): 6,0 E+11 #/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Frontscheibe Steinschlag (beheizt)



Bild 14 : Frontscheibe Steinschlag (beheizt)



Bild 15 : Felge vorne links leicht verschrammt



Bild 16 : Blende Kotflügel vorne links Kratzer




Bild 17 : Felge hinten rechts verschrammt



Bild 18 : Felge hinten rechts verschrammt



Bild 19 : Felge hinten rechts verschrammt



Bild 20 : Felge hinten rechts verschrammt




Bild 21 : Felge vorne rechts verschrammt



Bild 22 : Felge vorne rechts verschrammt



Bild 23 : Stoßfänger vorne rechts unten zerkratzt




Bild 24 : Kotflügel vorne rechts Kratzer




Bild 25 : Reifenfüllflasche 03/2026 abgelaufen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4568644
Hersteller	VOLVO
Model	XC60
Variante	R Design 2.0 B5 MHEV
Listenpreis	62.680,67
VIN	YV1UZL1UDN1070397
Erstzulassungsdatum	1.4.2022
Kennzeichen	M RU1892

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4568644

14.06.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023115368	22.10.2023	Windschutzscheibe/Reparatur	92,65
2026103454	23.02.2026	Reifen/Felge rechts Siehe Sonstiges	635,29

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
04.05.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 93 µm bis 143 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.04.2022	Letzte Zulassung	11.04.2022
Hersteller	VOLVO	Typ / Verkaufsbez.	XC60 B5 B AWD Plus Dark
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1UZL1UDN1070397
HSN / TSN	9101 / BRC	Schlüssel-Nr.	40517257
Km-Stand abgelesen	17567	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	184	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß / Perlmutteffekt	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	265 / 35 R 22 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / O	6 mm
rechts	265 / 35 R 22 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / O	5 mm
2 links	265 / 35 R 22 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / O	6 mm
rechts	265 / 35 R 22 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;


Seite 2 von 4

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt äußerlich einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen und der Innenraum einen außergewöhnlich guten Zustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 31.03.2026 bei Kilometerstand 17.398
bis Wartung verbleiben: 29.831 km oder 327 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Frontscheibe Steinschlag (beheizt), erneuern (Bild 13, 14)
2. Blende Kotflügel vorne links Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16)
3. Glanzgedrehte Alufelge hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 17, 18, 19, 20)
4. Glanzgedrehte Alufelge vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 21, 22)
5. Stoßfänger vorne rechts unten zerkratzt, smart repair (Bild 23)
6. Reifenfüllflasche 03/2026 abgelaufen, erneuern (Bild 25)
7. Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Glanzgedrehte Alufelge vorne links leicht verschrammt, (Bild 15)

