


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHNS6 SW055747	Erstzulassung	15.08.2025	Außenfarbe	Quarz Silber/Kontrast Grau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	EU-IW 6085	Laufleistung	17 169 km
Modell	MOKKA B GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	53909 CAT Zülpich
------------	-------------------




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Dach
Position	-
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

3



● ●

Bauteil	Motorhaube
Position	-
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

4



● ● ●

Bauteil	Heckklappe / Hecktür
Position	-
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

5



● ● ● ● ● ● ●

Bauteil	Stoßfänger oberhalb
Position	Hinten
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

7



● ●

Bauteil	Tür
Position	Hinten links
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

8



● ● ●

Bauteil	Kotflügel
Position	Hinten links
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

9



● ●

Bauteil	Stoßfänger unterhalb
Position	Hinten
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-


10



●

Bauteil	Sensor Einparkhilfe gehäuse
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

11



●

Bauteil	Sensor Einparkhilfe
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Innenschäden

6



Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage
Position	Hinten links
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

Sonstiges

12



Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.051,46€
--------------	-----------