

NOx:	13.0	mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:	0.19	mg/km
Partikelzahl:	5.41	*10 ⁸ km ⁻¹

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		m ⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 60.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ km ⁻¹
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 60.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ km ⁻¹

49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	161 g/km	7.0 l/100km
Außerorts:	116 g/km	5.0 l/100km
Kombiniert:	132 g/km	5.8 l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- l/100km
Abweichungsfaktor:		-
Differenzierungsfaktor:		-

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	ja	
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	e24 29	
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen		

Benzin/Diesel		
3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:	-	g/km
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	1.3	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	209 g/km	9.2 l/100km
Mittel	148 g/km	6.5 l/100km
Hoch	123 g/km	5.4 l/100km
Höchstwert	149 g/km	6.5 l/100km
Kombiniert	149 g/km	6.5 l/100km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge		
Stromverbrauch	-	Wh/km

Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	km
5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (ECAC,weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km
Sonstiges		

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß 51. Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +120 Achse 2 bei Anhängetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 205/55 R18 96H M+S 6 1/2Jx18 ET41* 1/2: 205/60 R17 93H M+S 6 1/2Jx17 ET39* 1/2: 225/40 R20 94Y 8Jx23 ET50* 1/2: 225/45 R19 96V M+S 8Jx19 ET47* 1/2: 225/45 R19 96W 8Jx19 ET47* 1/2: 225/45 R19 96Y 8Jx19 ET47* 1/2: 225/50 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET51* 1/2: 225/50 R18 95W 7 1/2Jx18 ET51* 1/2: 225/50 R18 99W 7 1/2Jx18 ET51* 1/2: 225/55 R17 97H M+S 7 1/2Jx17 ET52* 1/2: 225/55 R17 97W 7 1/2Jx17 ET52*

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhn
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug
0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
BMW
0.2 Typ:
F1X
Variante:
71AA
Version:
IAW500B0
0.2.1 Handelsbezeichnung:
X1 sDrive20i
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1 Interplatonfamilie:
IP-0000546-WBA-1
0.2.3.2 ATCT-Familie:
AT-0000053-WBA-1
0.2.3.3 PEMS-Familie:
24-WBA-O28
0.2.3.4 Fahrwidstandsfamilie:
RL-0100317-WBA-1
0.2.3.5 Fahrwidstandsmatrix-Familie:
-
0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenierung:
PR-0000041-WBA-1
0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:
EV-0000045-WBA-1
0.4 Fahrzeugklasse:
M1
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München
0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A.-B.-C-Säule, eingelenket ww, geklebt
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
im Motorraum rechts
0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
-
0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WBA71AA0X05V41217
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
2022-05-09
mit dem in der am
2022-01-11
erteilten Genehmigung
e1*2007/46*1676*14
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden
Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit
RECHTSVERKEHR, in denen
METRISCHE EINHEITEN
für das Geschwindigkeitsmessgerät und
METRISCHE EINHEITEN
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.
München
10.05.2022
(Ort)
(Datum)
Seite 1
(Unterschrift)
Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen:
2 und Räder:
4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):
1 Achse 1
3.1 Das Fahrzeug ist:
nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand:
2670 mm
5. Länge:
4447 mm
6. Breite:
1821 mm
7. Höhe:
1598 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand:
1570 kg
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:
1575 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:
2065 kg
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
Achse 1: 1050 kg
Achse 2: 1050 kg
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:
3865 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers:
1800 kg
18.4 Ungebremsen Anhänger:
750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:
80 kg
Antriebsmaschine
20. Hersteller des Motors:
Bayer. Mot. Werke AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
B48A20A
22. Arbeitsverfahren:
Fremdzündung/4-Takt
23. Reiner Elektrobetrieb:
Nein
23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
-
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
4,in Reihe
25. Hubraum:
1998 cm³
26. Kraftstoff: Benzin
26.1 Mono fuel
27. Höchstleistung
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):
131,00 kW bei:5000 min⁻¹
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor):
- kW
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):
- kW
28. Getriebe (Typ):
automatisch
28.1 Übersetzungsverhältnisse
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
4,154 2,45 1,393 0,975 0,755 0,675 0,547 -
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes
-

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
3,789 3,789 4,235 4,235 4,235 3,789 3,789 -
Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit:
226 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite:
1. 1561 mm 2. 1562 mm
35. Reifen/Radkombination/Rollwidstandsklasse/Reifenklasse:
1: 225/55 R17 97 W 7,5Jx17/ET52 A C1
2: 225/55 R17 97 W 7,5Jx17/ET52 A C1
Bremsen
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
-
Aufbau
38. Code des Aufbaus:
AC
40. Farbe des Fahrzeugs:
SCHWARZ
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
4,2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):
5
Umweltverträglichkeit
46. Geräuschpegel:
Standgeräusch:
80,00 dB(A)
bei Motordrehzahl:
3750 min⁻¹
Fahrgeräusch:
68,00 dB(A)
47. Abgasnorm:
Euro 6 AP
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}
47.1.1 Prüfmasse:
1649 kg
47.1.3 Fahrwidstandskoeffizienten
47.1.3.0 f₀
130,5 N
47.1.3.1 f₁
0,1 N/(km/h)
47.1.3.2 f₂
0,03549 N/(km/h)²
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse:
3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:
0
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:
nein
48. Abgasemissionen:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
715/2007*2018/1832AP
1.2 Prüfverfahren
Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - Benzin/Diesel
CO:
158,6 mg/km
THC:
20,5 mg/km
NMHC:
17,4 mg/km
Seite 3



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Stoßfänger vorne, verschrammt, smart repair




Bild 14 : Stoßfänger vorne, verschrammt, smart repair



Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
03.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 78 µm bis 114 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.06.2022	Letzte Zulassung	15.02.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	BMW
Typ / Verkaufsbez.	X1 (F48)(2015->) / X1 sDrive20i Advantage (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA71AA0X05V41217	HSN / TSN	0005 / DCU
DAT Europa-Code®	011301030270005	DAT Marktindex	DE004 6292
Km-Stand abgelesen	9198	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	131	Hubraum (ccm)	1998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / 2-Schicht / 668		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 17 97 W	Goodyear / EfficientGrip Performance *	S / O	6 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 W	Goodyear / EfficientGrip Performance *	S / O	6 mm
2 links	225 / 55 R 17 97 W	Goodyear / EfficientGrip Performance *	S / O	7 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 W	Goodyear / EfficientGrip Performance *	S / O	7 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;


Serienausstattung

Serie: AUX-IN-Anschluss (AUX-IN), Ablage-Paket, Advantage, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Armauflage vorn, Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services, Bordcomputer, Bremsassistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Ersatzteilkatalog Facelift, Fahrassistenten-System: Active Guard (Bremsassistent), Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenten-System: Performance Control, Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic, Heckklappenbetätigung automatisch, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kraftstofftank: vergrößert, Kältemittel R 134 A, Laderaumboden faltbar, Laderaumboden variabel, Lenkrad (Leder), Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 131 kW 16V Turbo, Motor 2,0 Ltr. - 131 kW 16V Turbo KAT, Multifunktion für Lenkrad, Otto-Partikelfilter (OPF), Park-Distance-Control (PDC), Parkbremse elektrisch, Radstand 2670 mm, Reifen 225/50 R18 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Service-System: Remote Services, Servolenkung Servotronic, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 12.06.2026 bei Kilometerstand 9.092

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Stoßfänger vorne, verschrammt, smart repair (Bild 13, 14)
2. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 15, 16)