



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46431020
Auftrags-Nr / Referenz: 52101788
Besichtigungsdatum: 26.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model X Plaid		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	7SAXCCE68PF408409
Erstzulassung	21.11.2023	Laufleistung (abgelesen)	31.968 km
HSN/TSN	1480 / ABG 00020	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Silber Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	357 kW / 0 ccm	Nächste HU	11/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Weiß
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.970 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	6 / 5
Vertragsnummer	52101788	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	265/35 R22 102V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm	i.O.
2	285/35 R22 106V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	3mm / 3mm	n.i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags - Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags vorne und Vorhangairbags, Seitenairbags hinten, Knie airbags vorne
Allradantrieb mit drei Motoren
Ambientebeleuchtung
Anhängerkupplung - Hochfeste Anhängerkupplung aus Stahl, Klasse II für Anhängelasten bis zu 2.250 kg
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung, integrierter erweiterter Stabilitätskontrolle und durch das elektronische Fahrpedal aktiviertes regeneratives Bremssystem
Automatischer HomeLink-Garagentoröffner
Autopilot - Abstandsgeschwindigkeitsregler: Passt die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeugs an die des Verkehrs in der Umgebung an. - Lenkassistent: Unterstützt beim Lenken auf klar gekennzeichneten Spur und verwendet den Abstandsgeschwindigkeitsregler.
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Ablendautomatik
Bremsleuchte, drittes
Dreistufiges, dynamisches LED-Abbiegelicht für optimale Sichtbarkeit bei Nacht
Fahrwerk: Smart-Air Luftfederung mit GPS-Speicher für automatisches Höher-/Tieferlegen



Bezeichnung
Fensterheber elektrisch mit Komfortschaltung und Einklemmschutz
Frontkofferraum für Gepäck
Frontscheibe beheizbar Panorama Windschutzscheibe
Getriebe: Eingangsgetriebe mit starrem Gang
Heckklappe automatisch
Heckscheibe beheizt
Induktive Ladestation für 2 Smartphones
ISOFIX-Kindersitzbefestigung
Klimaautomatik mit 3-Zonen Temperatureinstellung
Kopfstützen (6)
LED-Nebelscheinwerfer
LED-Tagfahrlicht
Lenkrad beheizt
Lenkrad: Standard
Luftreinigungsfilter HEPA für den Innenraum
Mittelkonsole
Navigation
Notbremsautomatik und Seitenaufprall-Warnfunktion
Radio: Premium-Audiosystem mit 22 Lautsprechern und aktiver Geräuschunterdrückung - Musik und Medien über Bluetooth von mehreren Geräten - 17-Zoll Touchscreen, 12,3-Zoll Display für Fahrer und 8-Zoll-Display in der zweiten Sitzreihe - Gaming-Computer mit 10 Teraflops Rechenleistung - Kompatibilität mit Drahtlos-Controllern
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Rückfahrkamera 360
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Beheizte Sitze für alle Insassen Belüftete Vordersitze
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung mit Memoryfunktion und Fahrerprofilspeicher
Sitze: Sechssitzer Innenraum - 2 Einzelsitze 2. Sitzreihe - 2er Sitzbank 3. Sitzreihe
Steckdose: USB-C
Traktionskontrolle
Türen: Falcon Wing-Flügeltüren
Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic
Lenkrad: Yoke Lenkung
Räder: 22-Zoll Turbine Felgen
Sitze: Premium Sitze mit Schwarz/Weissem Innenraum - Dekor Karbonfaser

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen hinten - verschlissen
2	Rad/Reifen	Reifen hinten rechts - beschädigt
3	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Tür vorn links	Tür - Kratzer - Smart Repair
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Smart Repair
6	Sitz vorn	Lehnenbezug links - beschädigt - erneuern
7	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
8	Tür hinten links	Tür - Kratzer - lackieren
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer

Fehlteile

Fehlteil
Rad/Reifen - Reifensatz komplett (Sommer)
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.



Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschleiene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Laufleistung




Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Sitz vorn: Lehnenbezug links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Sitz vorn: Lehnenbezug links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschad... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - beschädigt - erneuern