

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

2303NCL / WBY61HG050CV26861 / CV26861

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	I5 EDRIVE40 G60	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	I5 EDRIVE40 G60	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	19.486

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

2303NCL Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
DI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
TI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	23/06/2026	RaC:	BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Comentarios:	cable de carga en el interior vehículo		

Daños no valorables:

2303NCL COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.66 h.			0,00	732,82	40,00	542,10 €
3. Jgo pegado lunas	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	56,66	10,00	50,99 €
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado	DESMONTAR Y MONTAR	0.50 h.	1.33 h.	3.33 h.	14,10	0,00		212,76 €
6. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.42 h.	0.92 h.	3,90	0,00		55,49 €
7. Embellecedor dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
8. Puerta tr dr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
9. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
10. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
11. Puerta tr iz	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
12. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
13. Capó tr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
14. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
15. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
16. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
17. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
18. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1841,59 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

2303NCL RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	4,91 h.	189,03 €
Total material pintura	-	18,00 €
Total Mano de Obra Pintura	4,25 h.	163,62 €
Total Recambios	-	572,69 €

(IVA no incluido)

2303NCL RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Descuento recambios aplicado	-	307,91 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	898,25 €















0 km/h




Valores desde Indiv.

1.1 kWh/h



Total 19486 km → 19470.6 km ←



 Puerta abierta.

57%

9:35

10



P

READY



333 km

CHECK-CONTROL

CADENA 100 9:35

- ⚠ Capó abierto.
- ⚠ Puerta abierta.
- ⚠ Tapa del maletero abierta.
- i Tapa del malet. abierta. Clérrela, por favor.



- LOW +




- LOW +

MAX



REAR









BMW



Ⓢ WBVY61HG050CV26861 Ⓢ









93.7 MHz 9:37

Buscar aquí

Compartidos

602 m 100 m

LOW

LOW


MAX



REAR

0



<  Puerta abierta.

LIMIT

0 km/h



Inches
5.32
OFF ON





OFF ON ZERO

4.72

mm



OFF ON

6.4


Inches



























245/45

PIRELLI

0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE







Manheim
COX AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm

DOT 160 100AUF 06 25





BMW LED

Manheim
CONTRACTOR SUPPLY



Manheim
COX AUTOMOTIVE



 **Manheim**
COX-AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE



Manheim
CCX AUTOMOTIVE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




EXTRA LOAD
MAX LOAD 230 KG (507.4 LB)
MAX PRESS 35 PSI (2.4 BAR)

PLUS-TREAD
SIDEWALL CONSTRUCTION

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Manheim
COX AUTOMOTIVE



IS-2553



DRY 2

SN 4100128774



SAINT-GOBAIN
SEKURIT
43R - 01475
DOTER IMPROVASI
E 000233



35
Transp: 70% min



Manheim
COX AUTOMOTIVE





Manheim
COX AUTOMOTIVE



Manheim
COX AUTOMOTIVE