

Seat

LEON 1.5 1.5 PHEV DSG 204CV FR AUTOMATICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKL3SR093926



Descripción

Matrícula 2661NCF	Fecha de matriculación 29/05/2025	Kilometraje 30630 km
Color Negro	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1498 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 105 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección Campa HERTZ Loeches	Fecha del encargo 26/06/2026	Fecha de peritación aprobada 29/06/2026
---	--	---

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar
002	Moldura de paragolpes / Delantero izquierdo	Abolladura	Reparar



003	Llanta / Delantero Izquierdo Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 17 "	Rayado	Smart repair
-----	---	--------	--------------



004	Puerta / Trasero Izquierdo	Abolladura	Reparar
-----	----------------------------	------------	---------



005	Llanta / Trasero Izquierdo Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 17 "	Rayado	Smart repair
-----	---	--------	--------------



006	Portón trasero / puerta del maletero / -	Abolladura	Reparar
-----	--	------------	---------



007	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar
-----	----------------------	-----------	--------



008	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Smart repair
-----	--------------------------	------------	--------------



009 Puerta / Delantero Derecho

Abolladura

Reparar



010 Espejo retrovisor / Derecha

Rayado

Pintar



Elementos faltantes

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> chaleco reflectante |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	INSA TURBO	225 / 45 / 17 /	7 mm
Delantero Derecho	INSA TURBO	225 / 45 / 17 /	7 mm
Trasero Izquierdo	Desconocido	225 / 45 / 17 /	7 mm
Trasero Derecho	Desconocido	225 / 45 / 17 /	7 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro



Otro



Otro



Otro



Otro



Otro



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Moldura de paragolpes / Delantero Izquierdo / Abolladura




Llanta / Delantero Izquierdo / Rayado



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Llanta / Trasero Izquierdo / Rayado



Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Espejo retrovisor / Derecha / Rayado