


RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-110175039



Identification du véhicule

Réf. client 1185538682-5013374039 Immatriculation [REDACTED]
Date 1ère M.C. 28/09/2023
Marque PEUGEOT Km. compteur 16401
Modèle 208 2
Version
N° de châssis VR3UPMHDP5120408

Date & lieu de restitution

Date
Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Pneu AVD	Hors tolérance	E - Remplacer	152,90					152,90	0,00	35,00	99,38
Pneu AVG	Hors tolérance	E - Remplacer	152,90					152,90	0,00	35,00	99,38
Pavillon	Bosse(s)	Acceptable								Non facturé	
Pare-chocs AR	Griffe(s)	Peindre								Non facturé	
Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00

(1) Inspection réalisée par:

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'oeuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T. 435,80 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T. -107,04 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T. 328,76 €
TOTAL T.V.A. 65,75 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. 394,51 €

73807122 Pneu AVD Hors tolérance E - Remplacer



73807120 Pneu AVG Hors tolérance E - Remplacer



73807124 Pavillon Bosse(s) Acceptable



73807123 Pare-chocs AR Griffes(s) Peindre



73807121 Jante alum. AVD bi-ton/polychrome Griffes(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

