

Stato d'uso del veicolo

Dati Perito

ED ENGINEERING DATA SRL

Dati Generali Riconsegna

Data e ora di riconsegna 26/01/2026 10:42	Targa	Km 83212	Danni Totali
--	-------	-------------	--------------

Dati Veicolo

Marca ALFA ROMEO	Modello Stelvio dal 11/2019 fino al 10/2022	Colore Rosso.pastell/doppio	Data Immatricolazione 12.10.2022
---------------------	--	--------------------------------	-------------------------------------

Stato d' uso

Marca ALFA ROMEO	Note
---------------------	------

Accessori e Dotazione

Descrizione	Previsto	Presente
Veicolo immatr.Autocarro		NO
Cambio		Automatico
Navigatore		SI
Carta di circolazione		SI
Radio		SI

Descrizione	Previsto	Presente
1 ° Chiave		SI
2 ° Chiave		SI
Tessera Code		SI
Code Radio		NO
Cerchi in lega		SI

Descrizione	Previsto	Presente
Scheda SD		NO
Kit gonfiaggio riparazione	SI	SI
Ruota di Scorta	NO	NO
Ruotino	NO	NO

Allestimenti particolari
Libretto di circolazione in copia conforme all originale

Pneumatici

Marca Anteriore Goodyear	Tipologia: Invernali	Battistrada 60%
-----------------------------	-------------------------	--------------------

Marca Posteriore Goodyear	Tipologia: Invernali	Battistrada 70%
------------------------------	-------------------------	--------------------

Importi calcolati in base a:

Degrado 0 %	Sconto listino ricambi: %	Tariffa h mano d'opera:
-------------	---------------------------	-------------------------

Anomalie Ricontrate

Meccanica	Descrizione:
-----------	--------------

Elettriche / Elettronico	Descrizione: Spia ADBlue accesa
--------------------------	---------------------------------

Valorizzazione stato d'uso

Item	Descrizione	Tipologia	Importo
1	Paraurti ant.	Graffio	
2	Catarifrangente lat. paraurti post. sx	Rottura	
3	Disco ruota in lega ant dx	Usura	
4	Disco ruota in lega ant sx	Usura	
5	Paraurti posteriore inferiore	Usura	
		Totale	