

## GW-Zustandsbericht

### Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	Renault Scenic	VF1RFA00963481853	04.07.2019	102948

### Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.07.2026	77357	km	04.12.2024	Fällig	km	Fällig

### Vorschäden:

<b>Unfallfrei lt. Vorbesitzer</b>	<b>Umfang und Schadenshöhe:</b>
nein	Unreparierter Unfallschaden: Stoßfänger vorne und hinten , Seitenteil HR
<b>Nachlackierung festgestellt</b>	
ja	Tür VL, Tür HL, Seitenteil HL

### Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	µm	Tür VR	144,00 µm	Tür HR	142,00 µm	Seitenteil HR	144,00 µm
Motorhaube	135,00 µm	Dach	155,00 µm	Heckklappe	µm		
Kotflügel VL	µm	Tür VL	208,00 µm	Tür HL	176,00 µm	Seitenteil HL	202,00 µm

### Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Winterreifen

Rad v.l.	6 mm	Rad h.l.	4 mm	Rad v.r.	6 mm	Rad h.r.	4 mm
Reifengröße:	195/55 R20 95H				vollwertig		

### Felgen:

Auffälligkeiten:
------------------

### Bremsen:

vorn links:	eingelaufen / rostig	vorn rechts:	eingelaufen / rostig
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

**Stoßdämpfer:**

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

**Stoßdämpfer:**

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	Aufbereitung
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler	Kühlmittel leer	Klimaanlage	
Motor	Ölverlust	Frontscheibe	Entkleben
Elektrik/Elektronik/Display		Motordämmatte Ers.	

Schweller		
Außenspiegel		
Kotflügel VL	<b>S</b>	Kratzer
Stoßfänger vorne	<b>E</b>	Frontlippe gerissen Ers., Kratzer
Motorhaube		
Kotflügel VR		
Türe VR	<b>P</b>	Kratzer
Türe HR	<b>P</b>	Kratzer
Seitenwand HR		
Stoßfänger hinten	<b>E</b>	Verformt Ers. + Lack
Heckklappe	<b>A</b>	Beklebung entfernen
Seitenwand HL	<b>P</b>	Kratzer
Türe HL		
Türe VL		
Dach		

**A** = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |  
**P** = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer:           DFA          

Bewertung durchgeführt von:           LDM          

Datum/Unterschrift Autohaus : \_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift Kunde: \_\_\_\_\_

