

Cupra

LEON 1.5 PHEV DSG 205CV 5P AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZKLXSR092353



Descripción

Matrícula 2693NCF	Fecha de matriculación 29/05/2025	Kilometraje 33508 km
Color Gris	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1498 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 150 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa HERTZ Loeches

Fecha del encargo
30/06/2026


Fecha de peritación aprobada
01/07/2026







Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Cable de carga rápida / -	Faltante	Sustitución
			
002	Paragolpes / Delantero Pintado : Sí	Ralladura	Pintar

		
003	Moldura de paragolpes / Delantero izquierdo Pintado : Sí / Cromado : No	Ralladura Pintar
		
004	Llanta / Delantero izquierdo Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 18 " / Superficie : Aluminio cepillado	Ralladura Smart repair
		
005	Llanta / Trasero izquierdo Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 18 " / Superficie : Aluminio cepillado	Ralladura Smart repair
		
006	Puerta / Delantero izquierdo Ventana : Sí	Abolladura Smart repair
		
007	Puerta / Trasero izquierdo Ventana : Sí	Abolladura Smart repair
		
008	Paragolpes / Trasero Pintado : Sí	Ralladura Pintar



009 Portón trasero / puerta del maletero / -
Ventana : Sí

Abolladura

Reparar



010 Llanta / Trasero Derecho
Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 18 " / Superficie :
Aluminio cepillado

Ralladura

Smart repair



011 Neumático / Trasero Derecho
Símbolo de velocidad : Y / Marca de neumáticos : BRIDGESTONE / Ancho : 225 mm
/ Perfil : 40 / Diámetro de llanta / neumático : 18 "

Desgarro

Sustitución



012 Llanta / Delantero Derecho
Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 18 " / Superficie :
Aluminio cepillado

Ralladura

Smart repair



013 Poste de techo A / B / C / Izquierda

Abolladura

Smart repair



Elementos faltantes

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	2.5 mm
Delantero Derecho	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	2.5 mm
Trasero Izquierdo	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	5.2 mm
Trasero Derecho	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	5.3 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro



Otro



Otro



Otro



Cable de carga rápida / - / Faltante



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Moldura de paragolpes / Delantero Izquierdo / Ralladura



Llanta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Llanta / Trasero Izquierdo / Ralladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Llanta / Trasero Derecho / Ralladura



Neumático / Trasero Derecho / Desgarro



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura



Poste de techo A / B / C / Izquierda / Abolladura