


Volkswagen Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI Comfort, dec-22, 238.671 km



Memo/Aantekening



| | |
|-------------------------------|--|
| Chassisnummer | WV1ZZZSK3PX031959 |
| Eerste toelating | 14-12-2022 |
| Eerste afgifte NL | 14-12-2022 |
| Europese typegoedkeuring | e4*2018/858*00029*09 |
| Afgelezen tellerstand | 238.671 km  |
| Verklaarbaarheid tellerstand: | Logisch (NAP) |
| Automaat | Nee |
| Brandstof | Diesel |
| Cil / Motorinhoud | 4 / 1968 |
| Gewicht | 1465 kg |
| Deuren | 5 |
| Vermogen | 75 kW |
| Emissiecode / Energielabel | 6 |
| Wielbasis | 297 |
| Laadruimte | |
| Laadvermogen | 835 |
| Bijzonderheden RDW | |
| Accucapaciteit | |
| Actieradius | |
| Accu gezondheid | |
| Opladkabels Type | |
| AC/DC | |
| Accu koop/huur | |
| Fiscaal | BTW (Grijs kent.) |
| Kleur | Wit |
| Land van registratie | Nederland |
| Herkomst | Lease |
| Indicatieve catalogusprijs | €35.600 |

Op voertuig aanwezige accessoires

| | | |
|--|---|---|
|  Airconditioning handbediend |  Cruisecontrol |  Schuifdeur rechts |
|  Apple Carpl./Android Auto |  Elektrische ramen voor |  Stuurbekrachtiging |
|  Audio installatie |  Lat om lat betimmering / zijbeplating |  Tussenwand met ruit |
|  Bluetooth telefoonvoorbereiding |  Parkeersensoren achter |  Vloerplaat |
|  Centrale vergrendeling afstandsbediening |  Regensensor | |




Staat van het voertuig

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| APK vervaldatum | 14-12-2026 | Distr. vervangen: | | Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins) | Niet aanwezig |
| Onderhoudshistorie | Aanwezig | Aantal sleutels | 2 | Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins) | Niet aanwezig |
| Ingevuld tot | 26.111 km | Navigatie Medium | Niet aanwezig | Laadkabel tbv stopcontact | Niet aanwezig |
| CVO/COC | Niet aanwezig | Voertuig locatie | Op locatie Eigenaar | Wielsloten | Niet aanwezig |



Technische staat






| | Groep | Constatering | Opmerkingen |
|---|------------|-----------------------|---------------------|
|  | Uitrusting | Anders, zie opmerking | Regensensor defect. |

Banden

| Velggrootte | 16" | | |
|--------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Wiel | Merk | Type | Profieldiepte |
| Linker voorwiel | Hankook | All Season band | 2 mm |
| Rechter voorwiel | Hankook | All Season band | 2 mm |
| Linker achterwiel | Michelin | All Season band | 3 mm |
| Rechter achterwiel | Michelin | All Season band | 3 mm |
| Reservewiel | n/a | n/a | n/a |
| Staat reservewiel | | | |

Carrosserie inspectie

| Incident | Deel | Constatering |
|--------------------------------|------|--------------|
| Niet acceptabele schade | | |

| | | | |
|---|---|--------------------|----------------------------------|
| 2 |  | Interieur | handrem / pookknop/hoes slijtage |
| 3 |  | Interieur | Anders nl, kapje ontbreekt. |
| 4 |  | Voorbumper | kras(sen) bumper |
| 5 |  | Achterbumper | kras(sen) bumper |
| 6 |  | Linker voorportier | deuk(en) |

Aanbieder