

## INFORME CONTROL VEHÍCULO



25 de mayo de 2026

Nº Expediente: 3426374079

Nº Revision: WTWS\_622234

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
<b>MATRÍCULA:</b>	8303-LZZ	<b>Nº CHASIS:</b>	WF0PXXGCHPNJ62652
<b>KILÓMETROS:</b>	168965	<b>MARCA:</b>	FORD
<b>F. PERITACIÓN:</b>	25/05/2026	<b>MODELO:</b>	FOCUS 1.5 ECOBLUE 88KW TREND SB
<b>Seguro:</b>	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
<b>INSTALACIÓN:</b>	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	<b>FECHA DE ENTRADA:</b>	22/05/2026
<b>DIRECCIÓN:</b>	Antigua carretera de san Fernando, km	<b>PERSONA CONTACTO:</b>	WTWS_3337
<b>LOCALIDAD:</b>	MEJORADA DEL CAMPO	<b>TELEFONO/E-MAIL:</b>	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
<b>Nº LLAVES:</b>	2	<b>KIT ANTIPINCHAZOS:</b>	NO	<b>RUEDA REPUESTO:</b>	SI
<b>LIBRO MANTENIMIENTO:</b>	SI	<b>Navegador GPS:</b>	GPS INTEGRADO		
<b>Neumático RunFlat:</b>	NO	<b>Vehículo eléctrico híbrido:</b>	NO	<b>Falta Cable carga Rápida:</b>	NO
<b>Falta Cable 220/230:</b>	NO	<b>Neumático Invierno:</b>	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
<ul style="list-style-type: none"> <li>VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN</li> </ul>

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
<b>Daños Generales</b>	596,89 €
<b>Daños Interiores</b>	24,50 €
<b>Total Valoración</b>	621,39 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
V-16	2602120000	Baliza - Baliza V-16	1,00	35,00	10,50	24,50

OBSERVACIONES
<p>1- Sin testigo fallo motor en cuadro. 2- Bola cuello de cisne desmontable en maletero trasero.</p>



<b>Nº Valoración</b>	CMA_622234	<b>Marca - Modelo</b>	FORD FOCUS (H) 4/5P/SBREAK (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 15:43:20	<b>CUM</b>	FR05301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 15:50:58	<b>Matrícula</b>	8303-LZZ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WF0PXXGCHPNJ62652		

#### Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_622234
--------	---------	------------	-------------

#### Atributos vehículo

Código color de fabricante	7VTAWWA
Kilómetros	168.965

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622234	<b>Marca - Modelo</b>	FORD FOCUS (H) 4/5P/SBREAK (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 15:43:20	<b>CUM</b>	FR05301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 15:50:58	<b>Matrícula</b>	8303-LZZ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WF0PXXGCHPNJ62652		

## Equipamiento

### VIN Query

ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACÚSTICO - BY5AN0	TAPICERIA/LINEA INT POMO PALANCA CUERO - CAEAB0
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE DE SEGURIDAD - CANAB0	INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - CBAAB0
INSTRUMENTACION PUERTAS APERTURA AUT PUERTAS/ARRANQUE - CBGAL0	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - BSBFA0
SEGURIDAD ANCLAJE ASIENTO INFANTIL TIPO 1 - CPUAB0	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES - IDBAD0
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS NIVEL 2 - HCAAL0	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA MANDO POR VOZ - IEVAN0
INSTRUMENTACION CONSOLA SIST SONIDO GAMA BAJA + DAB - ICEHL0	INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CON CONTENEDOR CERRADO - B5WAP0
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - D19AB0	INSTRUMENTACION CONSOLA APERTURA MANUAL CAPO/PORTON TR - A7FAB0
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - HDHAL0	ACCESORIOS PARASOL CONDUCTOR C/ESPEJO - BCAAPO
ACCESORIOS PARASOL ACOMPAÑANTE C/ESPEJO - BCBAP0	ACCESORIOS CONSOLA TECHO MEDIA - B5VAG0
ACCESORIOS TOMA DE CORRIENTE AUXILIAR TR - J3FAB0	ACCESORIOS PEDALES ESTANDAR - GCEAB0
TECHO BACA SIN BARRAS TRANSVERSALES - BLYAD0	RETROVISORES EXT IMPRIMADO - BSLAC0
RETROVISORES EXT ABATIBLE ELECTRICAMENTE/TERMICO CON INTERMITENTE - BSHCF0	COLOR EXTERIOR TECHO COLOR CARROCERIA - CJDAQ0
COLOR EXTERIOR BLANCO - PN3GZ0	LUCES REGULACION MANUAL ALTURA FAROS - JEAAB0
LUCES FAROS ANTINIEBLA LED - JBKAM0	LUCES FAROS LEDS - JBBA70
LUCES PILOTOS TR NIVEL 1 - JDAAB0	LUCES REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS - JEDAC0
GENERALES REJILLA DL CROMADA - B2LAL0	GENERALES REJILLA INF PINTADA OSCURO - BLFAK0
GENERALES PARAGOLPES DL COLOR(IMPRIMADO) - CLFB50	GENERALES PARAGOLPES TR COLOR(IMPRIMADO) - CLMAK0
EMBELLECEDORES ESCAPE SALIDA SIMPLE - F2ADD0	EMBELLECEDORES SPOILER TRASERO - BPFAB0
CRISTALES SENSOR LLUVIA - CFFAE0	CRISTALES LUNAS TINTADAS - B2GAE0
CRISTALES LIMPIALUNETA TR - CFEAC0	ACCESORIOS BOCINA ELECTRICA UN TONO - HIAAB0
ACCESORIOS MOLDURA ESTRIBO CK - BMDAF0	ACCESORIOS ENGANCHE REMOLQUE BOLA DESM - C1MAC0
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DR084	FECHA FABRICACIÓN 31/05/2022
ESPAÑA ESPAÑA	RANCHERA FAMILIAR - BSBF0
MANUAL 6 VELOCIDADES - B6	PLANTA DE FABRICACION PLANTA MONTAJE SAARLOUIS - AAGAT0
GENERAL SERIE 70 - VSD10	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DL - HNLAB0
ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL 4 VIAS - BYQAD0	ASIENTOS CONDUCTOR C/REG MANUAL 4 VIAS - BYPAD0
ASIENTOS CONDUCTOR REG LUMBAR - BWRAB0	ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL - HLNAB0
ADAS REGULADOR VELOCIDAD Y ASLD - GTDAJ0	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO POR ULTRASONIDO - HNKAB0
ADAS SISTEMA ANTICOLISION - FBFAB0	ADAS REG VELOCIDAD INTELIGENTE - GTCAV0
TAPACUBOS TAPACUBOS NEGROS - D5ACG0	SUSPENSION TR NIVEL 2 - DZJGQ0
SUSPENSION ESTANDAR - DWAAF0	NEUMATICOS 205/60 R 16 96H
LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA - D17AH0	LLANTAS ALE 6.5JX16" - D2XCL0
FRENOS PINZAS Y PASTILLAS ESTANDAR - FBBAB0	FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC - FAJAC0
FRENOS ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS - FEAAP0	TURBO-DIESEL 1499CC 88KW (120) - ZTDB
REFRIGERACION RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE - DAGAB0	EQUIPO MECANICO CLIMA ESTANDAR - ADIAB0
EQUIPO MECANICO POSIBILIDAD FUNCIONAMIENTO C/DIESEL - GBVAJ0	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DECAU0
ANTIPOLUCION NORMA EU6.2 - DGAE00	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - G3FAD0
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR BIZONA - AC0G0	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO 3 BRAZOS - GTABT0
VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE - IGBAB0	AUDIO/MULTIMEDIA INTERFAZ TELEFONO MOVIL 5 - IEPAN0
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA - HKSAD0	AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA TACTIL MULTIFUNCION TFT - HJGAJ0
ASIENTOS ACOMPAÑANTE REGULACION LUMBAR - BWSAB0	ASIENTOS RESPALDO DELANTERO ALTO - FS00H0

### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622234	<b>Marca - Modelo</b>	FORD FOCUS (H) 4/5P/SBREAK (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 15:43:20	<b>CUM</b>	FR05301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 15:50:58	<b>Matrícula</b>	8303-LZZ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WF0PXXGCHPNJ62652		

#### Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
V-16	Baliza - Baliza V-16	1,00	35,00			35,00

#### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr	0,00 h	0,00			45,00
T2 GtT69050	Reparar Paragolpes dl	0,20 h	25,00			5,00
T2 GtT9005L	Reparar Lateral iz carroc (zona dl)	0,20 h	25,00			5,00
T2 GtTV-16	Sustituir Baliza	0,00 h	25,00			0,00

#### Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
GtP9005L	Lateral iz carroc (zona dl) Reparación (S=0) (L=0)					
GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
GtP9050R	Aleta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
GtP9050L	Aleta tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
GtP84010	Portón tr Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
GtP7965R	Manilla exterior puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622234	<b>Marca - Modelo</b>	FORD FOCUS (H) 4/5P/SBREAK (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 15:43:20	<b>CUM</b>	FR05301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 15:50:58	<b>Matrícula</b>	8303-LZZ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WF0PXXGCHPNJ62652		

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	04/05/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	45,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	35,00 €	Subtotal Horas MO	10,00 €	Subtotal Horas MO	178,75 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,40 h)	55,00 €	Subtotal M.O. (7,15 h)	178,75 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	55,00 €	Total mano de obra	178,75 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	35,00 €			Subtotal material	363,14 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	10,50 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	24,50 €			Total del material	363,14 €
				Total sin descuentos	541,89 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	541,89 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza  
 Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	24,50 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	55,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	541,89 €	Base del impuesto	621,39 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	621,39 €	IVA (21%)	130,49 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	751,88 €
				<b>Total</b>	<b>751,88 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada  
 ± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622234	<b>Marca - Modelo</b>	FORD FOCUS (H) 4/5P/SBREAK (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 15:43:20	<b>CUM</b>	FR05301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 15:50:58	<b>Matrícula</b>	8303-LZZ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WF0PXXGCHPNJ62652		

### Equipamiento

#### VIN Query

ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACÚSTICO - BY5AN0	TAPICERIA/LINEA INT POMO PALANCA CUERO - CAEAB0
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE DE SEGURIDAD - CANAB0	INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - CBAAB0
INSTRUMENTACION PUERTAS APERTURA AUT PUERTAS/ARRANQUE - CBGAL0	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - BSBAF0
SEGURIDAD ANCLAJE ASIENTO INFANTIL TIPO 1 - CPUAB0	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES - IDBAD0
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS NIVEL 2 - HCAAL0	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA MANDO POR VOZ - IEVAN0
INSTRUMENTACION CONSOLA SIST SONIDO GAMA BAJA + DAB - ICEHL0	INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CON CONTENEDOR CERRADO - B5WAP0
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - D19AB0	INSTRUMENTACION CONSOLA APERTURA MANUAL CAPO/PORTON TR - A7FAB0
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - HDHAL0	ACCESORIOS PARASOL CONDUCTOR C/ESPEJO - BCAAPO
ACCESORIOS PARASOL ACOMPAÑANTE C/ESPEJO - BCBAP0	ACCESORIOS CONSOLA TECHO MEDIA - B5VAG0
ACCESORIOS TOMA DE CORRIENTE AUXILIAR TR - J3FAB0	ACCESORIOS PEDALES ESTANDAR - GCEAB0
TECHO BACA SIN BARRAS TRANSVERSALES - BLYAD0	RETROVISORES EXT IMPRIMADO - BSLAC0
RETROVISORES EXT ABATIBLE ELECTRICAMENTE/TERMICO CON INTERMITENTE - BSHCF0	COLOR EXTERIOR TECHO COLOR CARROCERIA - CJDAQ0
COLOR EXTERIOR BLANCO - PN3GZ0	LUCES REGULACION MANUAL ALTURA FAROS - JEAAB0
LUCES FAROS ANTINIEBLA LED - JBKAM0	LUCES FAROS LEDS - JBBA70
LUCES PILOTOS TR NIVEL 1 - JDAAB0	LUCES REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS - JEDAC0
GENERALES REJILLA DL CROMADA - B2LAL0	GENERALES REJILLA INF PINTADA OSCURO - BLFAK0
GENERALES PARAGOLPES DL COLOR(IMPRIMADO) - CLFB50	GENERALES PARAGOLPES TR COLOR(IMPRIMADO) - CLMAK0
EMBELLECEDORES ESCAPE SALIDA SIMPLE - F2ADD0	EMBELLECEDORES SPOILER TRASERO - BPFAB0
CRISTALES SENSOR LLUVIA - CFFAE0	CRISTALES LUNAS TINTADAS - B2GAE0
CRISTALES LIMPIALUNETA TR - CFEAC0	ACCESORIOS BOCINA ELECTRICA UN TONO - HIAAB0
ACCESORIOS MOLDURA ESTRIBO CK - BMDAF0	ACCESORIOS ENGANCHE REMOLQUE BOLA DESM - C1MAC0
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DR084	ESPAÑA ESPAÑA
RANCHERA FAMILIAR - BSBF0	FECHA FABRICACIÓN 31/05/2022
MANUAL 6 VELOCIDADES - B6	PLANTA DE FABRICACION PLANTA MONTAJE SAARLOUIS - AAGAT0
GENERAL SERIE 70 - VSD10	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DL - HNLAB0
ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL 4 VIAS - BYQAD0	ASIENTOS CONDUCTOR C/REG MANUAL 4 VIAS - BYPAD0
ASIENTOS CONDUCTOR REG LUMBAR - BWRAB0	ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL - HLNAB0
ADAS REGULADOR VELOCIDAD Y ASLD - GTDAJ0	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO POR ULTRASONIDO - HNKAB0
ADAS SISTEMA ANTICOLISION - FBFAB0	ADAS REG VELOCIDAD INTELIGENTE - GTCVAV0
TAPACUBOS TAPACUBOS NEGROS - D5ACG0	SUSPENSION TR NIVEL 2 - DZJGQ0
SUSPENSION ESTANDAR - DWAAF0	NEUMATICOS 205/60 R 16 96H
LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA - D17AH0	LLANTAS ALE 6.5JX16" - D2XCL0
FRENOS PINZAS Y PASTILLAS ESTANDAR - FBBAB0	FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC - FAJAC0
FRENOS ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS - FEAAP0	TURBO-DIESEL 1499CC 88KW (120) - ZTDB
REFRIGERACION RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE - DAGAB0	EQUIPO MECANICO CLIMA ESTANDAR - ADIAB0
EQUIPO MECANICO POSIBILIDAD FUNCIONAMIENTO C/DIESEL - GBVAJ0	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DECAU0
ANTIPOLUCION NORMA EU6.2 - DGADE0	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - G3FAD0
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR BIZONA - AC0G0	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO 3 BRAZOS - GTABT0
VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE - IGBAB0	AUDIO/MULTIMEDIA INTERFAZ TELEFONO MOVIL 5 - IEPAN0
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA - HKSAD0	AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA TACTIL MULTIFUNCION TFT - HJGAJ0
ASIENTOS ACOMPAÑANTE REGULACION LUMBAR - BWSAB0	ASIENTOS RESPALDO DELANTERO ALTO - FS00H0

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622234	<b>Marca - Modelo</b>	FORD FOCUS (H) 4/5P/SBREAK (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 15:43:20	<b>CUM</b>	FR05301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 15:50:58	<b>Matrícula</b>	8303-LZZ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WF0PXXGCHPNJ62652		

#### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS



20260525\_083941.jpg



20260525\_083939.jpg



20260525\_083821.jpg



20260525\_083905.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622234	<b>Marca - Modelo</b>	FORD FOCUS (H) 4/5P/SBREAK (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 15:43:20	<b>CUM</b>	FR05301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 15:50:58	<b>Matrícula</b>	8303-LZZ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WF0PXXGCHPNJ62652		



20260525\_083925.jpg



20260525\_083856.jpg




20260525\_083910.jpg



20260525\_083920.jpg

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622234	<b>Marca - Modelo</b>	FORD FOCUS (H) 4/5P/SBREAK (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 15:43:20	<b>CUM</b>	FR05301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 15:50:58	<b>Matrícula</b>	8303-LZZ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WF0PXXGCHPNJ62652		



20260525\_083914.jpg



20260525\_083912.jpg



20260525\_083849.jpg



20260525\_083858.jpg

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622234	<b>Marca - Modelo</b>	FORD FOCUS (H) 4/5P/SBREAK (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 15:43:20	<b>CUM</b>	FR05301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 15:50:58	<b>Matrícula</b>	8303-LZZ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WF0PXXGCHPNJ62652		



20260525\_083811.jpg



20260525\_083809.jpg



20260525\_083842.jpg




20260525\_083934.jpg

## Reportaje Fotográfico


<b>Nº Valoración</b>	CMA_622234	<b>Marca - Modelo</b>	FORD FOCUS (H) 4/5P/SBREAK (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 15:43:20	<b>CUM</b>	FR05301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 15:50:58	<b>Matrícula</b>	8303-LZZ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WF0PXXGCHPNJ62652		



20260525\_083918.jpg



20260525\_083901.jpg




20260525\_083813.jpg



20260525\_083828.jpg

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622234	<b>Marca - Modelo</b>	FORD FOCUS (H) 4/5P/SBREAK (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 15:43:20	<b>CUM</b>	FR05301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 15:50:58	<b>Matrícula</b>	8303-LZZ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WF0PXXGCHPNJ62652		



20260525\_083930.jpg



20260525\_083835.jpg



20260525\_083716.jpg



20260525\_083744.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622234	<b>Marca - Modelo</b>	FORD FOCUS (H) 4/5P/SBREAK (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 15:43:20	<b>CUM</b>	FR05301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 15:50:58	<b>Matrícula</b>	8303-LZZ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WF0PXXGCHPNJ62652		



20260525\_083726.jpg



20260525\_083712.jpg



20260525\_083708.jpg



20260525\_083750.jpg

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622234	<b>Marca - Modelo</b>	FORD FOCUS (H) 4/5P/SBREAK (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 15:43:20	<b>CUM</b>	FR05301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 15:50:58	<b>Matrícula</b>	8303-LZZ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WF0PXXGCHPNJ62652		



20260525\_083736.jpg



20260525\_083705.jpg



20260525\_083742.jpg



20260525\_083730.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622234	<b>Marca - Modelo</b>	FORD FOCUS (H) 4/5P/SBREAK (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 15:43:20	<b>CUM</b>	FR05301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 15:50:58	<b>Matrícula</b>	8303-LZZ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WF0PXXGCHPNJ62652		



20260525\_083739.jpg



20260525\_083711.jpg



20260525\_083723.jpg



20260525\_083719.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622234	<b>Marca - Modelo</b>	FORD FOCUS (H) 4/5P/SBREAK (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 15:43:20	<b>CUM</b>	FR05301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 15:50:58	<b>Matrícula</b>	8303-LZZ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WF0PXXGCHPNJ62652		



20260525\_083733.jpg



20260525\_083701.jpg




20260525\_083657.jpg




20260525\_083803.jpg

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622234	<b>Marca - Modelo</b>	FORD FOCUS (H) 4/5P/SBREAK (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 15:43:20	<b>CUM</b>	FR05301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 15:50:58	<b>Matrícula</b>	8303-LZZ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WF0PXXGCHPNJ62652		



20260525\_083758.jpg



20260525\_083800.jpg



20260525\_083752.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622234	<b>Marca - Modelo</b>	FORD FOCUS (H) 4/5P/SBREAK (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 15:43:20	<b>CUM</b>	FR05301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 15:50:58	<b>Matrícula</b>	8303-LZZ		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WF0PXXGCHPNJ62652		