

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Innerorts:	201 g/km	8.8	l/100 km
Außerorts:	120 g/km	5.3	l/100 km
Kombiniert:	150 g/km	6.5	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	g/km		l/100 km
Abweichungsfaktor:		N/A	
Differenzierungsfaktor:		N/A	

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	Wh/km	km
--	-------	----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): Ja e5 32

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen
(für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLPT: 1.40 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	246 g/km	10.9	l/100 km
Mittel	155 g/km	6.8	l/100 km
Hoch	131 g/km	5.8	l/100 km
Höchstwert	150 g/km	6.6	l/100 km
Kombiniert:	158 g/km	7.0	l/100 km
Gewichtet, kombiniert	g/km		l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC, weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).

Bitte beachten sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.

225/50R17 Min 94H/7Jx17x40 5 235/45R18 Min 94H/8Jx18x42.0 235/40R19 Min 94H/8Jx19x42.0
M&S Min 94Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses

Fahrzeug existiert bereits!

EG-ÜBEREINSTIMMUNG

Vollständige

046CC0123390



www.PS-Team.de

Der Unterzeichner,

Johan Bogen

Head of Automotive Regulatory Compliance

Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2 Typ:

Variante:

Version:

Handelsbezeichnung:

0.2.1 Kennungen (gegebenenfalls) (r):

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

(Ggf.) Name und Anschrift des

Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am:

erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt

und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

YV1ZWL1VDN1490617

20220218

20211015

e4*2007/46*1315*15

20220218

(Datum)

20220218

(Datum)

20220218

(Datum)

20220218

(Datum)

20220218

(Datum)

20220218

(Datum)

20220218

(Datum)

20220218

(Datum)

20220218

(Datum)

20220218

(Datum)

Johan Bogen
(Unterschrift)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 1. Vorn, nicht automatisiert
- 3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/vollautomatisiert/vollautomatisiert ist:

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2872 mm
- 4.1 Achsabstände: 1-2: 2872 mm 2-3: 2872 mm 3-4: 2872 mm
5. Länge: 4761 mm
6. Breite: 1850 mm
7. Höhe: 1421 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1777 kg
- 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1839 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
- 16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2240 kg
- 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1140 kg 2. 1160 kg
- 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4040 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
- 18.1 Deichselanhängers: 1800 kg
- 18.3 Zentralachsanhängers: 1800 kg
- 18.4 Ungehemmten Anhängers: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
21. Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: B420T2 Fremdzündung, Viertakt.
22. Arbeitsverfahren: Nein
23. Reiner Elektroantrieb: NOVC-HEV
- 23.1 Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs: 4 in Reihe.
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 1969 cm³
25. Hubraum: Benzin
26. Kraftstoff:

- 26.1. Einstoßmotor/bivalenter Antrieb/Flexuelmotor/Zweistoßmotor Fahrzeug mit Einstoßbetrieb
27. Höchstleistung: 184 kW bei 5400 min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
- 27.3 Höchste Nennleistung: 10 kW (Elektromotor)
- 27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung: 8 kW (Elektromotor)
28. Getriebe (Typ): Automatisch
- 28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3,075
- 28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1600 mm 2. 1600 mm 3. 1600 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Hinten: 235/40R19 96W; 8Jx19x42 / A / C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
40. Farbe des Fahrzeugs: Grau
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hint. u. Heckklappe
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
- 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): N/A
- 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel Standgeräusch: 73 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
47. Drive-by: 70 dB(A)
- 47.1 Abgasnorm: Euro 6 AP
- 47.1.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Vind: 1909 kg
- 47.1.2 Prüfmasse: 2.230 m²
- 47.1.3 Querschnittsfläche: N/A
- 47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm²: 114.4 N
- 47.1.3 Fahnrwiderstandskoeffizienten 0.142 N/(km/h)
- 47.1.3.1 f₀: 0.03548 N/(km/h)²
- 47.1.3.2 f₁: 0.03548
- 47.2 f₂: 0.03548
- 47.2.1 Fahrzyklus
- 47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
- 47.2.2 Miniatursierungsfaktor (f_{acc}): N/A
- 47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No
48. Abgasverhalten: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007/2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WL TP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
289.2	10.1	7.4	29.6	0.11	0.93E+11	

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m⁻¹
- 48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend): 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E+11 #/km
- Vollständige RDE-Fahrt: NOx: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E+11 #/km
- Innerstädtische RDE-Fahrt: NOx: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E+11 #/km




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 15 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 16 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 17 : Sitzbezug vorne links,verschließen



Bild 18 : Rückstrahler links verschrammt




Bild 19 : Stoßfänger hinten, deformiert




Bild 20 : Felge hinten rechts, verschrammt



Bild 21 : Felge hinten rechts, verschrammt




Bild 22 : Felge hinten rechts, verschrammt



Bild 23 : Felge hinten rechts, verschrammt



Bild 24 : Türverkleidung hinten links, deformiert

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 94 µm bis 126 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.04.2022	Letzte Zulassung	11.04.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volvo
Typ / Verkaufsbez.	V60 Kombi (2018->) / V 60	Aufbauart	Kombi
	B5 (Benzin) AWD Plus Dark (EURO 6d)(OPF)		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1ZW1VDN1490617	HSN / TSN	9101 / BSL
DAT Europa-Code®	019100773410001	DAT Marktindex	DE001 6265
Km-Stand abgelesen	34867	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	184	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic / 72800	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 40 R 19 96 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S / O	4 mm
rechts	235 / 40 R 19 96 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S / O	4 mm
2 links	235 / 40 R 19 96 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S / O	5 mm
rechts	235 / 40 R 19 96 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S / O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker, Antriebsart: Allradantrieb, Applikationen an den Seitenfenstern schwarz, hochglänzend, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz, hochglänzend, Außentemperaturanzeige, Befestigungssystem im Gepäckraum, Betätigung Heckklappe-/Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Dachreling schwarz, hochglänzend, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistent-Paket: Safety Assistance, Fahrassistent-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen), Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Start, Kindersicherung elektr. betätigt, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten elektr. umklappbar, LM-Felgen 8x18 (5-Speichen, Diamantschnitt / Graphitoptik), Ladekantenschutz (Edelstahl), Lenkrad (Kunstleder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP), Mild-Hybrid 184 kW (Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo), Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo KAT Mild-Hybrid, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkassistent-Paket, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Reifen 235/45 R18 ..V, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Sensor Scheibenbeschlagenerkennung, Service-System: Google Services, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sitz-Komfort-Paket, Sitze vorn höhenverstellbar, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Türsicherungssystem hinten elektrisch, USB-Anschlüsse (2) im Fond, Verglasung getönt, Volvo ON CALL, Wegfahrsperr, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
22707	Frontscheibe heizbar
25651	Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound Pro (Harman-Kardon)
1702	Licht-Paket
11000	Metallic-Lackierung
16606	Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
23013	Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
31938	Sportsitze Teilleder / Mesh-Textil

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 28.05.2026 bei Kilometerstand 34.652
 bis Wartung verbleiben: 29.782 km oder 328 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Rückstrahler links, verschrammt, erneuern
2. Felge hinten rechts (glanzgedreht), verschrammt, erneuern
3. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 13, 14)
4. Tür hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 15)
5. Stoßfänger hinten, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Sitzbezug vorne links, verschleßen, (Bild 17)
 Türverkleidung hinten links, deformiert, (Bild 24)
 Lenkrad, zerkratzt, Gebrauchsspur
 Felge vorne links, zerkratzt, Gebrauchsspur
 Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
 Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 16)
 Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt,

Gebrauchsspur